

제품사고조사 결과보고서

접수번호	(25)42★	사고조사 의뢰일	25-11-05	
품목명	할로겐등기구 (캔들워머)	담당기관/담당자 (연락처)	현장 조사	■■■■■
사고 유형	열 및 온도		결함 조사	■■■■■
			동일성 확인	■■■■■

제품사고 조사 결과

1. 제품명


- 제품명 : 할로겐등기구(캔들워머)
- 제조사/제조국 : [사고 제품 정보 ㉠](#) / 중국
- 수입/판매사 : [사고 제품 정보 ㉠](#)

2. 기종, 모델번호, 제조번호 등 제품관련 정보

- 모델명 : [사고 제품 정보 ㉠](#)
- 인증 정보 : [사고 제품 정보 ㉠](#) (안전인증 대상 전기용품)

3. 조사 경위

- ('25.10.28) 제품안전정보센터 사고정보를 바탕으로 착수 여부 평가 진행
- ('25.11.05.) 제품 사고조사 의뢰



4. 조사 확인 내용

- 조사 대상 : 동일 인증번호 파생 모델 구매 제품
- 조사 방법 : 동일성 확인

5. 제품 사고 원인의 분석 결과

- 동일성확인 결과 : 구매제품의 동일성 확인 결과 인증당시와 동일한 것으로 확인됨
- 결함조사 결과 : -

6. 기타, 조사 과정 중 확인된 참고 사항

- 기획조사 대상 모델은 [사고 제품 정보 ㉠](#) 이었으나 해당 모델 구매 불가로 인하여, 동일 인증번호([사고 제품 정보 ㉠](#))의 파생모델 [사고 제품 정보 ㉠](#) 을 구매하여 동일성 확인 진행

할로겐등기구(캔들워머) 사고조사 결과 보고서

2026. 5.



목 차



I. 사고 조사 개요

1. 사고 발생 현황	4
2. 제품정보	4
[참고 1] 구매제품 외형관찰	6
[참고 2] 사고제품 KC 인증정보	7
3. 사고조사 목적, 방법 및 체계	9

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요	10
2. 결함조사 수행	11
2.1 동일성 확인	11
[참고 3] 동일성 확인 결과	12
[참고 4] KC 인증서_부품리스트	13

III. 결론

1. 결함조사 종합 결과	16
---------------------	----

IV. 부임 자료

[부임 1] 유사 사고사례	17
----------------------	----

I. 사고 조사 개요

1. 사고 발생 현황

- ☐ (신고 내용) 제품안전정보센터를 통해 수집된 사고임
 - 제품을 벽 콘센트에 연결 후 전원을 꺼둔 상태로 지내다가 해당 제품의 스위치에서 화재가 발생함(2025. 9. 8.)

- ☐ (위해 내용) 사고제품(할로젠등기구(캔들위머)) 파손 외 피해 없음
 - 신고인은 사고제품을 2024년 12월에 자택 근처 문구점에서 구매하였으며, 사고 당시까지 1개월 정도 사용한 것으로 보임.

2. 제품 정보 [\[참고1\]](#), [\[참고2\]](#)

- ☐ (제품 정보)
 - 제품명 : 할로젠등기구(캔들위머)
 - 모델명 : [사고 제품 정보 ㉠](#)
 - 정 격 : 220 V~, 60 Hz, 35 W (HL35W × 1)
 - 제조업체 : [사고 제품 정보 ㉠](#) (중국)
 - 판매자 : [사고 제품 정보 ㉠](#)

- ☐ (인증정보) 할로젠등기구(이동형)
 - [사고 제품 정보 ㉠](#) / 안전인증대상 전기용품 [\[참고 2\]](#)

3. 사고조사 목적, 방법 및 체계

- ☐ (조사 목적) 제품안전정보센터에서 수집된 사고에 대하여 발생 경위와 원인을 파악하고 안전조치를 검토
- ☐ (조사 방법) 사고 신고인 및 사고제품의 정보가 없고 사고제품과 동일 모델 제품 구매도 불가함. 이에 따라 동일 인증번호의 파생 모델을 구매하여 부품 동일성 조사를 수행하여 동일성 여부 확인



- ☐ (조사 체계) 한국산업기술시험원 제품사고조사센터 중심으로 사고조사반 구성 및 운영

< 사고조사반 현황 >

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요

- (인증 동일성 확인) 안전인증서의 내용과 구매 제품의 외형 및 표시사항 등 동일성 비교·검토
 - 구매제품 동일성 확인 결과
 - KC인증서 - 부품리스트

2. 결함조사 수행 (참고 3, 참고 4)

2.1 동일성 확인

- ☐ (목적) 구매제품에 적용된 제조자 및 부품 정보와 인증 당시의 정보를 비교하여 불법제품 유통으로 인한 사고 발생 여부를 확인하고자 함
- ☐ (검토방법) 인증서에 표기된 정보와 구매제품에 장착된 부품의 정보를 육안으로 확인 및 비교하여 동일성 여부를 확인
- ☐ (확인결과) 구매제품의 동일성 확인 결과 인증당시와 동일한 것으로 확인됨

III. 결론

1. 결함조사 종합 결과

- ☐ (인증정보 동일성 확인) 구매제품의 동일성 확인 결과 인증당시와 동일한 것으로 확인됨

IV. 붙임 자료
