

[25]52★

제품 사고조사 결과보고서

접수번호	(25)52★	사고조사 의뢰일	25-12-8	
품목명	스팀다리미	담당기관/담당자 (연락처)	결함 조사	■■■■
사고 유형	열 및 온도		동일성 확인	■■■■

제품 사고 조사 결과

1. 제품명


- 제품명 : 스팀다리미
- 제조사/제조국 : 사고 제품 정보 ㉠ / 대한민국
- 수입/판매사 : -

2. 기종, 모델번호, 제조번호 등 제품관련 정보

- 모델명 : 사고 제품 정보 ㉠
- 인증 정보 : 사고 제품 정보 ㉠ (안전인증대상 전기용품)

3. 조사 경위

- ('25.12.1) 소비자원 CISS 데이터의 사고정보를 바탕으로 착수 여부 평가 진행
- ('25.12.8.) 제품사고조사 의뢰



4. 조사 확인 내용

- 조사 대상 : 동일 모델 구매 제품
- 조사 방법 : 동일성 확인, 제품시험(이상운전)

5. 제품 사고 원인의 분석 결과 (결함조사(KTC), 동일성 확인(KTR))

- 동일성확인 결과 : 인증당시와 비교하여 전원플러그(plug)가 상이함
- 결함조사 결과 : 제품시험(이상운전) 결과 특이사항 없음

6. 기타, 조사 과정 중 확인된 참고 사항

-

스팀다리미 제품 사고조사 결과 보고서

2026. 5.



한국기계전기전자시험연구원

2. 제품 정보

☐ (제품정보)

- 제품명 : 주름펴기 (안전인증대상 전기용품)
- 모델명 : [사고 제품 정보 ㉠](#)
- 정 격 : 220 V~, 60 Hz, 1 350 W
- 제조업체 및 제조국 : [사고 제품 정보 ㉠](#) / 한국
- 수입업체 : -

☐ (인증정보) 주름펴기

- [사고 제품 정보 ㉠](#) / 안전인증대상 [\[참고 2\]](#)

3. 사고조사 목적, 방법 및 체계

- **(조사 목적)** 한국소비자원 소비자위해감시시스템(CISS)에서 수집된 사고정보에 대하여, 해당 제품이 관련 법(전기용품 및 생활용품 안전관리법) 및 안전기준 준수 여부를 확인하고, 시험을 통해 사고발생 경위 및 원인을 파악하여 안전조치를 검토하기 위함.
- **(조사 방법)** 구매제품에 대하여 안전기준 중 사고유형에 부합하는 시험 및 동일성 조사를 수행하여 동일/유사한 결함 발생 원인을 조사



- **(조사체계)** 한국기계전기전자시험연구원 제품사고조사센터 중심으로 사고조사반 구성·운영

< 사고조사반 현황 >

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요

- **(결함조사 수행)** 사고 내용을 바탕으로 사고 경위, 제품 사용 형태, 피해 정도 등을 파악하여 사고의 원인이 될 수 있을 만한 정보 분석.
 - 신고된 내용을 바탕으로 한 시험항목 선정
- **(결함조사 수행)** 안전기준(KC60335-1 및 K60335-2-85*) 중 사고 유형에 대응되는 시험항목에 적합 여부를 검토
 - 이상 운전 (Abnormal operation) (KC60335-1 및 K60335-2-52의 19절 2항)

* K60335-2-85 가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-85부 : 직물용 전기 스티머에 대한 개별 요구 사항
- **(동일성 확인)** 구매제품과 인증정보(제품 사진 및 부품정보)를 비교하여 동일성 여부 확인
 - 구매제품 동일성 확인 사진
 - KC인증서 - 부품리스트

2. 결함조사

2.1 안전시험

- ☐ (시험목적) 사고내용과 동일 또는 유사한 현상(화재)의 재발 여부와 안전성을 유지할 수 있는 제품인지 확인하고자 함.
- ☐ (시험방법) 안전기준(주름펴기, KC60335-1 및 K60335-2-85 가정용 및 이와 유사한 전기 기기의 안전성 제2-85부: 식물용 전기 스티머에 대한 개별 요구 사항)을 적용하여 사고 유형에 대응되는 시험 수행
 - 사고 내용을 바탕으로 주름펴기를 사용하는 환경에서 화재를 일으킬 수 있는 시험항목을 안전기준 중 선정/수행
- ☐ (결함조사 수행) 정상 사용 중 발생 가능한 조건 등을 바탕으로 주름펴기의 안전성 시험 수행
 - 이상운전 (Abnormal operation) (KC60335-1 및 K60335-2-85의 19절 2항)
 - 물을 채우지 않은 상태에서 동작
 - 화재 발생 관련 시험점 선정 및 온도상승 측정 (KC 60335-1 및 KC 60335-2-85의 11절)
- ☐ (시험 결과) 조사 대상 제품(주름펴기)의 안전기준(KC60335-1 및 KC 60335-2-85) 중 이상운전(물을 채우지 않은 상태에서 동작)시, 온도 과승방지장치가 동작하였고, 탄화 및 화재가 발생하지 않음.

2.2 동일성 확인 결과

○ (동일성 확인)

- 구매 제품의 부품(plug)는 인증서에 등록된 정보과 다름
- 부품에 제품 정보가 표시되지 않아, 확인 불가능한 부품이 다수 있음

III. 결론

1. 결함조사 종합 결과

☐ 안전시험

- 조사 대상 제품(주름펴기)의 안전기준(KC60335-1 및 KC 60335-2-85) 중 이상운전 (물을 채우지 않은 상태에서 동작) 시, 온도과승방지장치가 동작하였고, 탄화 및 화재가 발생하지 않음

☐ 동일성 확인

- 구매 제품의 부품(plug)은 인증서에 등록된 정보와 다름
- 부품에 제품 정보가 표시되지 않아, 확인 불가능한 부품이 다수 있음