

제품사고조사 결과보고서

접수번호	(25)56★	사고조사 의뢰일	25-12-08	
품목명	전기찜질기	담당기관/담당자 (연락처)	현장 조사	■■■■
사고 유형	열 및 온도		결함 조사	■■■■
			동일성 확인	■■■■

제품사고 조사 결과

1. 제품명


- 제품명 : 전기찜질기
- 제조사/제조국 : [사고 제품 정보 ㉠](#) / 대한민국

2. 기종, 모델번호, 제조번호 등 제품관련 정보

- 모델명 : [사고 제품 정보 ㉠](#)
- 인증 정보 : [사고 제품 정보 ㉠](#) (안전인증대상 전기용품)

3. 조사 경위

- ('25.12.1) 소비자원 CISS 데이터의 사고정보를 바탕으로 착수 여부 평가 진행
- ('25.12.8.) 제품사고조사 의뢰



4. 조사 확인 내용

- 조사 대상 : 동일 모델 구매 제품
- 조사 방법 : 동일성 확인, 제품시험(온도상승)

5. 제품 사고 원인의 분석 결과 (결함조사(KTL), 동일성 확인(KTC))

- 동일성 확인 결과 : 인증당시와 비교하여 꽃음플러그, 바이메탈이 상이하며, 온도조절기 회로 및 패턴이 변경된 것으로 확인됨
- 결함조사 결과 : 제품시험(온도상승) 결과 특이사항 없음

6. 기타, 조사 과정 중 확인된 참고 사항

-

전기찜질기 제품사고조사 결과 보고서

2026. 06.



목 차



I. 사고조사 개요

1. 사고발생 현황	3
2. 제품 정보	3
[참고 1] 구매제품 외형관찰 결과	4
[참고 2] KC 인증정보	5
3. 사고조사 목적, 방법 및 체계	7

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요	8
2. 결함조사	9
2.1 안전시험	9
[참고 3] 구매제품 안전시험 결과	10
2.2 동일성 확인	12
[참고 4] 구매제품 동일성확인 결과	13

III. 결론

1. 결함조사 종합결과	14
--------------------	----

IV. 별첨 자료

[별첨 1] 유사 사고사례	15
----------------------	----

I. 사고조사 개요

1. 사고발생 현황


- ☐ (신고 내용) 소비자원 CISS 데이터를 통해 수집된 사고임
 - 의자 위에 있던 전기찜질기에서 화재 발생(2025.8.29.)
- ☐ (위해 내용)
 - 전기찜질기 화재 발생

2. 제품 정보

- ☐ (제품 정보) [\[참고 1, 참고2\]](#)
 - 제품명 : [사고 제품 정보](#) [\[개\]](#)
 - 모델명 : [사고 제품 정보](#) [\[개\]](#)
 - 제조자 : [사고 제품 정보](#) [\[개\]](#) / 대한민국
- ☐ (인증정보) 전기찜질기(안전인증대상 전기용품)
 - 인증정보: [사고 제품 정보](#) [\[개\]](#)

3. 사고조사 목적, 방법 및 체계

- (조사 목적) 구매제품을 통해 발화 및 화재 사고가 발생한 경위와 원인을 파악하고 안전조치를 검토
- (조사 방법) 소비자원 CISS 데이터를 통해 수집된 정보로 사고경위를 파악하고, 구매제품에 대하여 부품 동일성 조사, 결함조사를 실시하여 어떤 결함으로 사고가 발생하였는지 원인을 조사



- (조사 체계) 제품사고조사센터(한국산업기술시험원) 중심으로 사고조사반을 구성·운영

< 사고조사반 현황 >

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요

- ☐ (조사 대상) 동일모델 구매제품
- ☐ (사고 원인) 의자 위에 있던 전기찜질기에서 열이 축적되며 주변에 착화되어 화재 발생
- ☐ (조사방법)
 - 소비자원 CISS 데이터를 통해 수집된 사고이므로, 사고 당시 사용한 사고제품은 회수하지 못함
 - 따라서, 사고 당시와 동일모델의 제품을 구매하여 동일성 확인(인증기관) 및 제품시험 진행

<시험항목 및 시험방법>

시험항목		시험 방법	비고
구분	온도상승 시험	• KC 60335-2-17에 따른 온도상승 시험	-
	의자 위에 놓고 온도상승 시험	• 의자 위에 놓고, KC 60335-2-17에 따른 온도상승 시험	-

2. 결함조사

2.1 안전시험 [\[참고 3\]](#)

☐ (시험목적)

- KC 안전기준 일부시험을 통한 안전성을 검증

☐ (시험방법)

- 온도상승 시험 (KC 60335-2-17)
- 제품을 의자위에 올려놓고 온도상승 시험 (KC 60335-2-17)

22 동일성 확인(인증기관) [\[참고 4\]](#)

☐ 동일성 확인 결과

- 구매 제품(전기찜질기)은 인증당시와 비교하여 꽃음 플러그, 바이메탈이 상이하며, 온도조절기 패턴 및 회로가 변경된 것으로 확인됨

III. 결론

1. 결함조사 종합결과

☐ 안전 시험

- 제품 육안검사 결과 특이사항 없음
- KC규격에 따른 온도상승시험 결과 적합함
 - 표면 최고 온도 64.9 °C (기준값 85 °C 이하)
- 사고검증을 위해 제품을 의자 위에 놓고 시험한 온도상승시험 결과 적합함
 - 표면 최고 온도 63.4 °C (기준값 85 °C 이하)

☐ 동일성 확인

- 구매 제품(전기찜질기)은 인증당시와 비교하여 꽃음 플러그, 바이메탈이 상이하며, 온도조절기 패턴 및 회로가 변경된 것으로 확인됨

