

제품사고조사 결과보고서

접수번호	(25)7	사고조사 의뢰일	25-2-19	
품목명	전기찜질기	담당기관/담당자 (연락처)	현장 조사	■■■■■
사고 유형	열 및 온도		결함 조사	■■■■■
				■■■■■

제품사고 조사 결과

1. 제품명


- 제품명 : 스위스밀리터리 발열패딩 / -
- 제조사/제조국 : [사고 제품 정보](#) / 중국
- 수입/판매사 : [사고 제품 정보](#)

2. 기종, 모델번호, 제조번호 등 제품관련 정보

- 모델명 : 전기찜질기: [사고 제품 정보](#) / 전지: [사고 제품 정보](#)
- 인증 정보 : 비대상

3. 조사 경위

- ('24.10.) 온라인에서 발열패딩 구매 후 사용
- ('24.12.27.) 출근시 착용 후 발열패딩 일부 탄화 및 등 부위 1도 화상 피해 발생
- ('25.1.24.) 제품안전정보센터 소비자 위해정보 신고



4. 조사 확인 내용

- 조사 대상 : 사고제품 및 동일 모델 구매 제품
- 조사 방법 : 현장 조사, 제품시험(온도상승, 이상운전 시험)

5. 제품 사고 원인의 분석 결과

- 결함조사 결과 : 온도상승, 이상운전 시험결과 특이사항 없음

6. 기타, 조사 과정 중 확인된 참고 사항

-

7. 전문위원회 결과

- '25년 제2차 전문위원회 : 결함조사 방법 및 결과가 타당하며, 사고조사 종결 및 위해 정보 수집으로의 전환이 적절

전기빔질기 제품사고조사 결과 보고서

2025. 7.



한국기계전기전자시험연구원



목 차



I. 사고조사 개요

1. 사고발생 현황	3
2. 제품 정보	4
[참고 1] 사고제품 외형관찰 결과	5
[참고 2] 구매제품 외형관찰 결과	6
3. 사고조사 목적, 방법 및 체계	7

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요	8
2. 결함조사	9
2.1 안전시험	9
[참고 3] 구매제품 시험평가 결과[온도상승 Heating]	10
[참고 4] 구매제품 시험평가 결과[이상운전 Abnormal operation]	11

III. 결론

1. 결함조사 종합 결과	12
[별첨 1] 현장조사 결과서	13
[별첨 2] 유사 사고 사례	14

I. 사고조사 개요

1. 사고발생 현황(열 및 온도)

- ☐ (신고내용) 신고인은 전기찜질기를 온라인(네이버스토어)으로 구매(2024.10.03.) 하여, 출/퇴근 중 5~10분 정도 사용함. 사고 당일(2024.12.27.경) 사용 중 등에서 가려움, 따가움을 느꼈고, 사무실 도착 후 제품(전기찜질기)에서 타는 냄새 남
- ☐ (위해내용) 신고인은 등에 1도 화상의 상해를 입음

2. 제품 정보[참고 1, 2]

□ (제품정보)

- 제품명 : 전기뽑질기 (안전관리 대상 제품 아님)
- 모델명 : 전기뽑질기: [사고 제품 정보 ㉔](#) / 전지: [사고 제품 정보 ㉔](#)
- 정 격 : 전기뽑질기: DC 5 V, 2 A / 전지: DC 3.7 V, 9 600 mAh
- 제조업체 및 제조국 : [사고 제품 정보 ㉔](#) / 중국
- 수입업체 : [사고 제품 정보 ㉔](#)

3. 사고조사 목적, 방법 및 체계

- (조사 목적) 제품안전정보센터 소비자 위해정보로 신고된 내용에 대하여, 해당 제품이 관련 법(전안법) 및 안전기준 준수 여부를 확인하고, 시험을 통해 사고발생 경위 및 원인을 파악하여 안전조치를 검토하기 위함
- (조사 방법) 구매제품에 대하여 안전기준 중 사고유형에 부합하는 시험을 수행하여 동일/유사한 결함 발생 원인을 조사



- (조사체계) 한국제품안전관리원 및 한국기계전기전자시험연구원 제품사고조사센터 중심으로 사고조사반 구성·운영

< 사고조사반 현황 >

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요

- ☐ (결함조사 수행) 사고 내용을 바탕으로 사고 경위, 제품 사용 형태, 피해 유형 등을 파악하여 사고의 원인이 될 수 있는 정보 분석. 전기접질기의 KC인증에 적용되는 안전기준(KC 60335-1 및 KC 60335-2-17)을 준용하여, 정상동작상태 확인 및 발화와 연관된 시험항목을 선정하여 수행
 - 온도상승 (Heating) (KC 60335-1 및 KC 60335-17의 11절)
 - 이상운전 (Abnormal operation) (KC 60335-1 및 KC 60335-2-17의 19절)
- ☐ (동일성 확인) 해당없음. (안전관리 대상 품목 아님)

2. 결함조사[참고 3, 4]

2.1 안전시험 [참고 3, 4]

- ☐ (시험목적) 정상 사용 시 위해 경위와 동일하게 발화가 생기는지, 열 분포 등 사용 중 발생할 수 있는 온도상승, 이상운전 상태에서 안전성을 유지할 수 있는 제품인지 확인하고자 함.
- ☐ (시험방법) 전기찜질기는 가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제 2부: 모포, 패드 및 이와 유사한 유연성을 가진 전열기기의 개별 요구사항(KC 60335-1 및 KC 60335-2-17)의 안전기준을 준용하여 열 및 온도의 사고유형에 대응되는 시험 수행
 - 신고된 내용을 바탕으로 한 시험항목 선정
- ☐ (결함조사 수행) 정상 사용 중에 발생 가능한 조건 등을 바탕으로 온도 상승, 이상운전 선정 및 수행
 - 온도상승 (Heating) (KC 60335-1 및 KC 60335-2-17의 11절)
 - 이상운전 (Abnormal operation) (KC 60335-1 및 KC 60335-2-17의 19절)
- ☐ (시험 결과) 온도상승, 이상운전 시험결과 안전기준에 적합함

III. 결론

1. 결함조사 종합 결과

☐ 안전시험

- 전기찜질기에 적용되는 안전기준(KC 60335-1 및 KC 60335-2-17)을 준용하여 온도상승, 이상운전 시험한 결과 안전기준에 적합함

