

제품 사고조사 결과보고서

접수번호	(26)16	사고조사 의뢰일	26-3-25	
품목명	자동판매기	담당기관/담당자 (연락처)	현장 조사	■
사고 유형	역학		결함 조사	■

제품 사고조사 결과

1. 제품 정보

구 분		내 용	
품목 분류	관리 기준	전기용품 > 안전확인 > 전기기기	
	명칭	자동판매기	
	GPCK	자동판매기	10008109
제품명		사고 제품 정보 ☞	
모델명		사고 제품 정보 ☞	
사업자	제조사	사고 제품 정보 ☞	
	수입원	-	
	판매원	-	
제조국		대한민국	
인증정보		사고 제품 정보 ☞	
사고원인(추정)		O	
사고경위		제품 이용 중 닫히는 문에 손가락이 끼어 열상 및 커피 쏟아짐	

2. 조사 경위

- (‘25.12.3.) 강남구 자곡동 내 무인 카페 매장 (카페, 만월경) 이용 중 사고 발생
- (‘25.12.3.) 매장 본사측으로부터 관련 내용 신고
- (‘26.2.23.) 제품안전정보센터 소비자 위해정보 신고

사고조사 착수 (‘25.2.23.)	⇒	현장 조사 (‘26.4.9.)	⇒	업체방문 조사 (‘26.4.10.)	⇒	심층분석 -	⇒	결과 보고 (‘26.4.16.)
---------------------------	---	---------------------	---	---------------------------	---	-----------	---	----------------------

3. 조사 확인 내용

- 조사 대상 : 동일 모델 거치 제품 2대 (서울 강남구 소재 본사)
- 조사 방법 : 업체방문 조사 (인터뷰 등), 실제 제품 사용을 통한 사고발생 여부 확인

4. 제품 사고 원인의 분석 결과

- 자동판매기 개폐문은 사용자가 정지상태에서 접촉하거나 개폐문이 닫히는 중 신체 부위의 끼임 현상이 발생했을 때 위험성은 낮음

5. 기타, 조사 과정 중 확인된 참고 사항 (해당사항 없음)

접수 번호

(26)16

품목명

자동판매기

제품 사고조사 결과보고서

2026. 4.



한국기계전기전자시험연구원

목 차

I. 사고조사 개요	1
1. 사고 발생 현황	1
2. 제품 정보	2
3. 사고조사 목적, 방법 및 체계	4
II. 사고조사 결과	6
1. 사용 환경 분석 (Environment/Liveware)	6
2. 제품 · 운영 체계 분석 (Hardware/Software)	6
3. 사업자 관리 체계 분석 (Management)	7
III. 결론	8
1. 종합 분석 결과	8
2. 결론	9

I. 사고조사 개요

1. 사고발생 현황

☐ 사고 일시 및 장소

- 사고 일시 : 2025. 12. 3. / 시간 미상
- 사고 장소 : 강남구 자곡동 내 무인 카페 매장

☐ 피해 현황

- 건강 피해 : 배출구 도어 닫힘으로 인해, 손가락 피부 손상 및 출혈로 일상생활에 지장이 있고 항생제 처방받아 복용
- 재산 피해 : 당시 착용한 의류는 세탁이 필요하고, 신발은 복구가 불가능한 정도의 오염을 호소

2. 제품 정보

구 분		내 용	
품목 분류	관리 기준	전기용품 > 안전확인 > 전기기기	
	명칭	자동판매기	
	GPCK	자동판매기	10008109
제품명		사고 제품 정보 ☞	
모델명		사고 제품 정보 ☞	
사업자	제조사	사고 제품 정보 ☞	
	수입원	-	
	판매원	-	
제조국		대한민국	
인증정보		사고 제품 정보 ☞	
사고원인(추정)		○	
사고경위		제품 이용 중 닫히는 문에 손가락이 끼어 열상 및 커피 쏟아짐	

3. 사고조사 목적, 방법 체계

□ 조사 목적 및 법적 근거

- 조사 목적 : 제품안전정보센터 소비자 위해정보로 수집된 사고 정보에 대해, 해당 제품이 관련 법(전기용품 및 생활용품 안전관리법) 및 안전 기준 준수 여부를 확인하고, 시험을 통해 사고 발생 경위 및 원인을 파악하여 안전조치를 검토
- 법적 근거 : 「제품안전기본법」 제15조제2항에 따라 수행.

□ 조사 방법

- 사용 환경 분석 : 신고인 대상 인터뷰를 통해 피해 규모, 사고 당시 환경, 제품 이해도 및 오사용 가능성 분석
- 제품·운영 체계 분석 : 사업장* 현장 조사를 통해 시중에서 운용 중인 동일한 기기의 운영 환경, 동작 원리 및 보호장치 여부 등 조사
* 제조사 접촉 불가에 따라, 설치 운영처(카페, 만월경) 방문 및 정성적 관능 검사 실시
- 관리 체계 분석 : 사업자* 인터뷰 및 현행 안전기준 검토
* 제조사 접촉 불가에 따라, 설치 운영처(카페, 만월경) 대표를 대상으로 추진

[참고 : 사고조사 절차 및 위해요소별 방법]



위해요소	설명	조사 방법
M (Management)	안전, 관리 체계, 조직구조 등	동일성 확인, 관련 안전기준 확인
S (Software)	규정, 정책, 절차, 관행, 정보 등	주의문구 확인, 사용 설명서 확인
H (Hardware)	사고 관련 제품의 결함·영향 등	제품 현장조사 (끼임, 날카로운 부분 등)
E (Environment)	사용/보관 환경 등	제품 보관 및 사용 환경 조사
L (Liveware)	사고에 직접적으로 관계된 사람	인터뷰 및 사고 경위 정보 분석

□ 조사 체계

- 한국제품안전관리원 및 한국기계전기전자시험연구원 제품사고조사센터 중심으로 사고조사반 구성·운영

II. 사고조사 결과

1. 사용 환경 분석 (Environment/Liveware) (별첨 1)

☐ 사용 환경

- 다중이용시설(카페)에서 사용되는 제품

☐ 사용자(신고인)

- 자동 음료 제조기에서 완성된 음료를 꺼내는 중, 배출구가 닫히면서 뜨거운 음료가 쏟아졌다고 진술
- 개폐문 날카로움 및 개폐문 내 센서 부착에 대해 요구

2. 제품 · 운영 체계 분석 (Hardware/Software)

☐ 제품

- 자동판매기 개폐문 형상(날카로운 끝)은 사용자가 정지상태에서 접촉시 위해성은 낮음
- 개폐문이 닫히는 중 사용자의 손과 같이 신체 부위의 끼임 현상이 발생하였을 때 끼임 사고의 위해성은 낮음
- 음료가 있는 상태에서 약 30초 후 개폐문이 닫히며, 닫힌 문은 이후 시스템을 통해 열 수 있음

☐ 운영 체계

- 반출된 음료 미수거시 열 수 있는 버튼은 있으나 관련 표시사항은 닫힌 후 화면에 표기
- 이외 사용자가 인지할 수 있는 안내 사항은 없음

3. 사업자 관리 체계 분석 (Management)

☐ 사업자 면담

- 대상 : 해당 자동판매기를 설치하여 운영하는 사업장의 대표
- 유사 사고 건수 : 유사한 사고로 접수된 건은 확인되지 않음
- 면담 주요 내용 : 제품이 사용자의 인지 부주의를 일으킬 수 있음을 확인하고 설치된 제품을 대상으로 주의문구 개선 의지가 있는 것으로 확인

☐ 동일성 확인

- 제조사 접촉 불가 및 제품 구매 불가에 따라 진행되지 않음

III. 결론

1. 종합 분석 결과

< M-SEHL 기반 결함조사 결과 >

구분	조사 방법	조사 결과	비고
M (Management)	제품안전기준 준수 여부 확인	특이사항 없음	
S (Software)	주의문구 확인	사용자 인지 부주의 방지를 위한 사후 문구만 확인	
H (Hardware)	이상운전 상황 조사 (커피 미수거)	특이사항 없음	
	이상운전 상황 조사 (개폐문 끼임)	위해성 낮음	사용자가 버틸 수 있는 수준
	개폐문 내 날카로운 부분 존재 유무 조사	위해성 낮음	
E (Environment)	제품 보관 및 사용환경 조사	해당 없음	다중이용시설에서 사용되는 제품
L (Liveware)	사고 신고 내용, 현장조사 실시	개폐문 날카로움 및 개폐문 내 센서 부착 요구	위해 시나리오 설정시 근거로 활용

2. 결론

- ☐ 접촉 가능한 부위에서 날카로운 부분 등 직접적인 위해요소는 확인되지 않았음
- ☐ 반출된 음료의 미수거시 구매 제품을 받아 가는 행위에서 사용자가 인지 부주의를 유발할 가능성을 확인함
- ☐ 이에 따라, 위해 유발 가능성에 대해 사업장에서 사전 사용자가 인지 가능한 안내 표시 사항 개선 등이 필요함

