

제품 사고조사 결과보고서

접수번호	(26)17	사고조사 의뢰일	26-3-31	
품목명	(비대상) 후드믹서	담당기관/담당자 (연락처)	현장 조사	■■■■■
사고 유형	역학		결함 조사	■■■■■
			동일성 확인	■■■■■

제품 사고조사 결과

1. 제품 정보

구분		제품	부속품#1	
품목분류	관리기준	비관리제품 > 비관리제품 > 비관리제품		전기용품 > 안전확인 > 정보통신사무기기
	명칭	후드믹서		전지
	GPKC	주방용 믹싱기구	10006738	배터리 10000546
제품명		사고 제품 정보 [개]		-
모델명		사고 제품 정보 [개]		사고 제품 정보 [개]
사업자	제조사	사고 제품 정보 [개]		사고 제품 정보 [개]
	수입원	-		-
	판매원	사고 제품 정보 [개]		-
제조국		중국		중국
인증정보		-		사고 제품 정보 [개]
사고원인(추정)		O		
사고경위		버튼을 누르지 않았으나 제품이 작동하여 손가락 베임		

2. 조사 경위

- ('24.11.04.) 온라인 쇼핑몰을 통해 후드믹서 구매
- ('24.11.06.) 후드믹서 사용 중 베임 사고 발생
- ('26.03.24.) 제품안전정보센터 소비자 위해정보 신고

사고조사 착수	현장 조사	결함조사	심층분석	결과 보고
('26.03.31.)	('26.05.04.)	('26.04.14.~ '26.07.13.)	(-)	('26.07.14.)

3. 조사 확인 내용

- 조사 대상 : 사고제품 및 동일 모델 구매제품
- 조사 방법 : 현장조사, 제품시험 (안정성 및 기계적 위험)

4. 제품 사고 원인의 분석 결과

- 결함조사 결과 : 구매제품 및 사고제품 모두 참조 기준에서 요구하는 사항을 충족하지 못하는 것으로 나타남

5. 기타, 조사 과정 중 확인된 참고 사항 (해당사항 없음)

접수 번호

(26)17

품목명

[비대상] 후드믹서

제품 사고조사 결과보고서

2026. 7.



한국기계전기전자시험연구원

목 차

I. 사고조사 개요	1
1. 사고 발생 현황	1
2. 제품 정보	1
[참고 1] 제품 외부 및 내부 관찰 결과	2
[참고 2] 구매제품 표시사항	3
3. 사고조사 목적, 방법 및 체계	4
II. 사고조사 결과	5
1. 결함조사 개요	5
2. 결함조사 결과	6
III. 결론	7
1. 결론	7
[별첨 1] 신고인 면담 내용	8
[별첨 2] 유사 사고사례	9

I. 사고조사 개요

1. 사고 발생 현황 (열 및 온도 관련 사고)

☐ 사고 일시 및 장소

- (사고일시) '24.11.06.
- (사고장소) 피해자 (신고자 妹) 가정 내
- (사고내용) 버튼을 누르지 않았으나 제품이 작동하여 손가락 베임 사고 발생

☐ 피해 현황

- (건강피해) 사고 당시 손가락 베임 사고 발생 및 손가락 굴곡 강직 등 후유 장애
- (재산피해) 해당 없음

2. 제품 정보 (참고 1)

구 분		제 품		부속품#1	
품목 분류	관 리 기 준	비관리제품 > 비관리제품 > 비관리제품		전기용품>안전확인> 정보통신사무기기	
	명칭	후드믹서		전지	
	GPCK	주방용 믹싱기구	10006738	배터리	10000546
제품명		사고 제품 정보 [개]		-	
모델명		사고 제품 정보 [개]		사고 제품 정보 [개]	
사업자	제조사	사고 제품 정보 [개]		사고 제품 정보 [개]	
	수입원	-		-	
	판매원	사고 제품 정보 [개]		-	
제조국		중국		중국	
인증정보		-		사고 제품 정보 [개]	
사고원인(추정)		○			
사고경위		버튼을 누르지 않았으나 제품이 작동하여 손가락 베임			

3. 사고조사 목적, 방법 체계

□ 조사 목적 및 법적 근거

- (조사목적) 제품안전정보센터 소비자 위해정보로 수집된 사고 정보에 기반하여, 준용할 수 있는 시험법 적용을 통해 사고 발생 경위 및 원인을 파악하여 안전조치를 검토
- (법적근거) 「제품안전기본법」 제15조제2항에 따라 수행

□ 조사 방법

- 구매·사고제품에 대해 결함조사를 실시하여 어떤 결함으로 사고가 발생하였는지 원인을 조사



□ 조사 체계

- 한국제품안전관리원 및 한국기계전기전자시험연구원 제품사고조사센터 중심으로 사고조사반 구성·운영

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요

- (상황조사결과 분석) 신고 내용을 바탕으로 제품 사용 형태, 정도 등을 파악하여 사고의 원인이 될 수 있을 만한 정보 분석 **(별첨 1)**
 - 신고인 면담 내용 확인
 - 수집된 데이터를 바탕으로 한 시험항목 선정

- (결함조사 수행) 위해정보 신고 내용 확인 결과, 제품 작동부의 결함에서 기인된 사고로 예상되나, 현행법상 안전관리대상 제품이 아니므로 다음과 같이 유사 안전기준을 준용하여 시험 진행
 - 안정성 및 기계적 위험 시험 (KC 60335-1*, KC 60335-2-14의 20.108, 20.104절)
 - * 가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부: 일반 요구사항
 - ** 가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-14부: 주방기기의 개별 요구사항

- (동일성 확인) 위해 내용이 해당 제품의 부속품(전지)과 관련성이 없고, 현행법상 안전관리대상 제품에 해당하지 않으므로, 동일성 확인은 진행하지 않음

2. 결함조사 결과

- 안정성 및 기계적 위험 시험 (KC 60335-1 및 KC 60335-2-14의 20.103절 준용)
 - (시험방법) 혼합기가 구비되어 있는 수지형 후드믹서를 제외한 수지형 (hand-held) 블렌더는 바이어스 오프 (biased-off) 스위치가 설치되어 있어야 하며, 움푹 파인 위치에 작동 버튼이 위치하든지, 그렇지 않으면 우발적인 작동을 막기 위한 보호가 있어야 함
 - 지름이 40 mm이고 반구형 끝을 가진 원통형 봉을 스위치의 작동부에 가하여 판정
 - (기준) 5N을 초과하지 않는 힘으로 가할 때 기기는 작동하여서는 안 됨
 - (시험결과) 구매제품·사고제품 모두 5N 이하의 힘의 힘을 가할 때 기기가 작동하여 참조 기준에서 요구하는 사항을 충족하지 못하는 것으로 나타남

III. 결론

- 신고 제품은 현행법상 안전관리대상 제품에 해당하지 않아 별도 시험법이 존재하진 않으나, 제품의 사용 형태 및 작동 방식 등을 고려하여 유사 품목의 안전기준*을 준용하여 사고조사를 수행

* KC 60335-1, KC 60335-2-14

- 이때, 사고조사는 현장조사 과정에서 신고인이 사고제품 제공 의사를 밝혀 구매제품과 사고제품 모두 결함조사 실시

- 결함조사 결과, 구매제품과 사고제품 모두 참조 기준에서 요구하는 사항을 충족하지 못하는 것으로 나타남

- 특히, 사고제품은 구매제품보다 낮은 힘 (2N)을 가했음에도 불구하고 제품이 작동하는 것으로 나타났는데, 이는 신고인이 주장*과 연계될 수 있는 결과로 보여짐

* 버튼을 누르지 않았는데도 제품이 작동함

- 위와 같은 결함조사 결과에도 불구하고, 조사 대상 제품이 현행 안전관리품목이 아니라는 특성상 이를 제조상의 결함으로 보긴 어려울 것으로 사료됨

- 다만, 동일 제품의 후기 정보에서 손가락 베임 등의 사고를 다수 식별할 수 있었다는 점을 고려하면, 지속적인 위해 모니터링은 필요하다고 제언하는 바임

