


- Der HDMI Converter (die kleine Platine) muss festgeklebt sein, der HDMI-Ausgang zeigt dabei zur EMV Box Mitte
- Die Erdungen des LVDS Kabels wie im Bild befestigt sein. Die Erdung auf der HDMI Converter Seite muss unten rechts an den Display Adapter verschraubt sein und die Erdung der auf der Adapter Seite, auf der mittleren Schraubenposition
- Die Kabel des 2pol zu 5pol Stecker, muss über den LVDS Kabel verlaufen
- Die Kontakte des dünnen
 Flachbandkabels, müssen nach oben zeigen
- Die Kontakte der anderen beiden Flachbandkabel, nach unten



- Negativ Bsp.
- LVDS Kabel geknickt
- 2pol zu 5pol Kabel eingeklemmt (gelbe Markierung)