TI DSP, MCU 및 Xilinx Zynq FPGA 프로그래밍 전문가 과정

강사: Innova Lee(이상훈) gcccompil3r@gmail.com

학생 : 황수정

sue100012@naver.com

44 일차 (2018. 04. 30)

목차


- CPU 발전사
- ARM Processor
 - > DSP 와 MAC ?
- General Register 범용 레지스터
- 리눅스 내의 ARM 환경설정
- 학습예제

CPU 발전사

CISC → RISC → VLIW → Multi-Core → Heterogeneous 이제는 병렬처리 시대가 아니다. CPU 발전사가 바뀌게 되었다.

▶ 임베디드 시스템이란? 우리가 사용하는 전자제품을 모두를 말한다.

ARM Processor



ARM core dataflow model.

data bus : 데이터를 가져온다. address bus : 주소를 가져온다.

address bus 가 data 의 위치를 알려주고 그 위치에 data Bus 가 data 를 갖다 준다.

barrel shifter : 한 개의 연산으로 데이터 워드 내의 다수의 비트를 이동하거나 회전 시킬 수 있는

하드웨어 장치이다. ALU 로 들어가는 한쪽 입력 데이터를 Shift 시키는 역할을 하는데, ARM 의 Barrel Shifter 는 시프트에 소요되는 시간이 Shift 비트수에 상관없이 일정하게

설계되었다.(?)

Register file 이 매우 중요하다.

Instruction decoder : 명령어 실행 전 해석해준다.

ALU(Arithmetic Logic Unit) : 명령어에 해당하는 산술 및 논리 연산을 수행한다.

MAC : 곱셈기이다. 옵션으로 들어있는 하드웨어이고(있으면 DSP 가 되는 것) 곱셈과 덧셈을 최대

4 개까지 동시에 병렬 수행하여 1clock 에 처리 가능하다. 있으면 성능 대폭 증가한다.

> DSP 와 MAC?

보편적으로 ARM 은 MAC 이 없고, MAC 이 있으면 DSP 이다. MAC 이 있으면 연산 클럭 수를 줄여 매우 효율적이다. 이는 원래 곱셈하는데 많은 클럭을 사용하는데 MAC 을 통하면 1 클록 만에 곱셈 연산을 끝낼 수 있기 때문이다. 곱셈뿐 아니라 덧셈도 동시에 수행하며, 병렬도 수행할 수 있으면서 싱글로 처리하기 때문이다. 그래서 존재 유무에 따라 성능차이가 매우 난다.

예를 들어 $\sin(x)*e^{iy}$ 를 연산한다 가정할 때, 곱하는 각 요소들은 아날로그 함수($\sin(x)$ 는 연속 함수로 테일러급수를 사용)여서 디지털 처리하는 컴퓨터는 동작주파수 f 를 이용해 샘플링을 하여 아날로그적 신호를 디지털 신호로 나타내게 된다. 샘플링 타임이 길면 좋지 않은데, 이는 중간 버려지는 값이 많기 때문이다. 예를 들어 샘플링타임이 0.0001 초로 짧다고 하면 중간에서 일부 손실이 발생하나 2 초보다 의미 있는 값이 된다. 더 값을 살리고 싶다면 샘플링타임을 줄이면 된다. 그러나 단가가 올라간다. 보통 성능 좋은 것이 레이더용이다.

General register 범용레지스터

ARM 에서의 범용 레지스터는 16 개이다. 그러나 한번에 최대 18 개의 레지스터가 활성화될 수 있다. 이는 r $0\sim r$ 15 의 16 개 data Register, cpsr 와 spsr 의 2 개의 program Status Register 가 존재하기 때문이다.

r13 : Stack Pointer(sp), Processor Mode 의 Stack 맨 위 Address Value 를 저장한다.

r14 : Link Register(Ir), Core 가 slub routine 을 호출할 때 마다 그 return address 를 저장한다.

r15 : Program Counter(pc), Processor 가 읽어들인 다음 Instruction 의 address 를 저장한다.

cpsr: Current Program Status Register. 내부 동작을 모니터링하고 제어하기 위해서 사용한다.

spsr: Saved Program Status Register

> https://blog.naver.com/kojaejung/40108990614 참조

리눅스 내의 ARM 환경 설정

sudo apt-get update

sudo apt-get install gemu-user-static gemu-system : gemu 환경을 마련하는 명령어이다.

sudo apt-get install gcc-arm-linux-gnueabi : arm 컴파일 환경을 마련하는 명령어이다.

이후에 C 소스 파일을 작성한다.

arm-linux-gnueabi-gcc -g 소스파일

sudo apt-get install gdb-multiarch : 디버깅할 수 있도록 해주는 환경 설정 명령어이다.

터미널을 2개 띄운다.

A 터미널에서 아래 명령어를 수행한다.

qemu-arm-static -g 1234 -L /usr/arm-linux-gnueabi ./a.out

▶ 이 때, -g 1234 를 지우면 값을 확인할 수 있다.

위의 명령어를 입력하게 되면 A 터미널의 커서는 깜박거린다. 이 때, B 터미널에서 아래 명령어를 수행한다.

gdb-multiarch : 디버깅 진행이 가능하도록 해준다.

file a.out

```
target remote localhost:1234
b main
c
```

이후부터 디버깅을 진행하면 된다. 다른 모든 프로그램도 이러한 방법으로 디버깅을 수행할 수 있다. 이때, info reg 를 입력하면 레지스터 목록들이 나온다. I(L)은 소스를 보여준다.

학습 예제

```
> add, sub, rsb, and, bic, orr, eor, cmp, teg, tst, mov, mvn 명령어 실습
add r3, r1, r2 : r3 = r1 + r2
subgt r3, r1, r2 : (gt 는 접미사로 다른 의미를 가진다.) r3 = r1 - r2
rsble r3, r1, r2 : r3 = r2 - r1
and r3, r1, r2 : r3 = r1 & r2
biceq r3, r1, r2 : r3 = r1 & \simr2
orr r3, r1, r2 : r3 = r1 | r2
eors r3, r1, r2 : r3 = r1 ^{r2}
cmp r1, r2 : r1 - r2 하여 비교 후 state flag 업데이트
teq r1, r2 : r1 ^ r2 하여 비교 후 조건 flag 업데이트
tsteq r1, r2: r1 & r2 하여 비교 후 조건 flag 업데이트
mov r1, r2 : r1 = r2
mvn r1, r2 : r1 = 0xffffffff ^ r2
void show_reg(unsigned int reg)
 int i;
 for(i = 31; i >= 0;)
   printf("%d", (reg>>i--) & 1);
 printf("\n");
```

▶ 이 함수가 사용되는 것은 C 언어에서 2 진법으로 출력하는 방법이 없기 때문이다. 각 비트를 체크하여 2 진법으로 출력해준다.

```
#include <stdio.h>
int main(void)
 register unsigned int r0 asm("r0");
 register unsigned int r1 asm("r1");
 register unsigned int r2 asm("r2");
 r1 = 77;
 r2 = 37;
 asm volatile("add r0, r1, r2");
 printf("r0 = \% d\n", r0);
 return 0;
.sue100012@sue100012-Z20NH-AS51B5U:~/project/4/4_30$ qemu-arm-static -L /usr/arm-
linux-gnueabi ./a.out
r0 = 114
(gdb) info reg
r0
r1
r2
                    0x72
                                114
                                77
37
                    0x4d
                    0x25
```

```
Find the GDB manual and other documentation resources online at:
<http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/>.
For help, type "help".
Type "apropos word" to search for commands related to "word".
(qdb) file a.out
Reading symbols from a.out...done.
(gdb) target remote localhost:1234
Remote debugging using localhost:1234
warning: remote target does not support file transfer, attempting to access file
s from local filesystem.
warning: Unable to find dynamic linker breakpoint function.
GDB will be unable to debug shared library initializers
and track explicitly loaded dynamic code.
0xf67ceb00 in ?? ()
(gdb) b main
Breakpoint 1 at 0x10440: file add.c, line 9.
(gdb) c
Continuing.
warning: Could not load shared library symbols for 2 libraries, e.g. /lib/libc.s
Use the "info sharedlibrary" command to see the complete listing.
Do you need "set solib-search-path" or "set sysroot"?
Breakpoint 1, main () at add.c:9
          r1 = 77;
(gdb) disas
Dump of assembler code for function main:
   0x00010438 <+0>:
                        push
                                 {r11, lr}
                         add
   0x0001043c <+4>:
                                 г11, sp, #4
=> 0x00010440 <+8>:
                                 r1, #77 ; 0x4d
                        mov
                                 r2, #37; 0x25
   0x00010444 <+12>:
                        mov
   0x00010448 <+16>:
                        add
                                 г0, г1, г2
   0x0001044c <+20>:
                        mov
                                 г3, г0
   0x00010450 <+24>:
                        MOV
                                 г1, г3
   0x00010454 <+28>:
                        ldr
                                 r0, [pc, #12] ; 0x10468 <main+48>
                        bl
                                 0x102e0 <printf@plt>
   0x00010458 <+32>:
   0x0001045c <+36>:
                                 г3, #0
                        mov
   0x00010460 <+40>:
                        mov
                                 г0, г3
   0x00010464 <+44>:
                                 {r11, pc}
                        pop
   0x00010468 <+48>:
                         ldrdeq r0, [r1], -r12
End of assembler dump.
(gdb) info reg
г0
               0x1
۲1
               0xf6fff014
                                 -150999020
г2
                                 -150999012
               0xf6fff01c
г3
г4
               0x10438 66616
               0x1046c
                        66668
г5
               0x0
                        Θ
гб
               0x10310
                        66320
г7
               0x0
                        Θ
г8
               0x0
                        Θ
г9
               0x0
                        Θ
г10
               0xf67fe000
                                 -159391744
               0xf6ffeec4
                                 -150999356
г11
г12
               0xf6ffef40
                                 -150999232
               0xf6ffeec0
                                 0xf6ffeec0
sp
l٢
               0xf6686d14
                                 -160928492
               0x10440 0x10440 <main+8>
рс
               0x60000010
                                 1610612752
cpsr
(gdb)
```

```
(gdb) disas
Dump of assembler code for function main:
    0x00010438 <+0>:
                            push
                                      {r11, lr}
    0x0001043c <+4>:
                            add
                                      г11, sp, #4
                                      r1, #77; 0x4d
 => 0x00010440 <+8>:
                            mov
    0x00010444 <+12>:
                                      r2, #37; 0x25
                            mov
    0x00010448 <+16>:
                                      г0, г1, г2
                            add
    0x0001044c <+20>:
                                      г3, г0
                            mov
    0x00010450 <+24>:
                            mov
                                      г1, г3
    0x00010454 <+28>:
                            ldr
                                                       ; 0x10468 <main+48>
                                      г0, [рс, #12]
    0x00010458 <+32>:
                            ы
                                      0x102e0 <printf@plt>
    0x0001045c <+36>:
                            mov
                                      г3, #0
                                     r0, r3
{r11, pc}
r0, [r1], -r12
    0x00010460 <+40>:
                            mov
    0x00010464 <+44>:
                            pop
    0x00010468 <+48>:
                             ldrdeq
 End of assembler dump.
 (gdb) l
 4
5
6
            register unsigned int r0 asm("r0");
register unsigned int r1 asm("r1");
            register unsigned int r2 asm("r2");
 8
9
            \Gamma 1 = 77;
 10
            \Gamma 2 = 37;
 11
12
            asm volatile("add r0, r1, r2");
 13
 (gdb)
#include <stdio.h>
int main(void)
 register unsigned int r0 asm("r0");
 register unsigned int r1 asm("r1");
 register unsigned int r2 asm("r2");
 register unsigned int r3 asm("r3");
 r1 = 77;
 r2 = 37:
 r3 = 34;
 if(r1>r2)
  asm volatile("subgt r3, r3, #1");
 printf("r3 = %d\n", r3);
 return 0;
sue100012@sue100012-Z20NH-AS51B5U:~/project/4/4_30$ qemu-arm-static -L /usr/arm-
linux-gnueabi ./a.out
r3 = 33
#include <stdio.h>
int main(void)
```

```
register unsigned int r0 asm("r0");
 register unsigned int r1 asm("r1");
 register unsigned int r2 asm("r2");
 register unsigned int r3 asm("r3");
 register unsigned int r4 asm("r4");
 register unsigned int r5 asm("r5");
 r1 = 77:
 r2 = 37;
 r3 = 34;
 r5 = 3;
 if(r2 \le r1)
  asm volatile("rsble r4, r5, #5");
 printf("r4 = \% d \mid n", r4);
 return 0;
linux-gnueabi ./a.out
r4 = 2
sue100012@sue100012-720NH-AS51B5U:~/project/4/4 30$
#include <stdio.h>
void show_reg(unsigned int reg)
 int i;
 for(i = 31; i >= 0;)
   printf("%d", (reg>>i--) & 1);
 printf("\n");
int main(void)
 register unsigned int r0 asm("r0");
 register unsigned int r1 asm("r1");
 register unsigned int r2 asm("r2");
 register unsigned int r3 asm("r3");
 register unsigned int r4 asm("r4");
 register unsigned int r5 asm("r5");
 r1 = 34;
 r2 = 37;
 r5 = 3;
```

asm volatile("and r0, r1, r2");

show_reg(r0);
return 0;

```
#include <stdio.h>
void show_reg(unsigned int reg)
 int i;
 for(i = 31; i >= 0;)
   printf("%d", (reg>>i--) & 1);
 printf("\n");
int main(void)
 register unsigned int r0 asm("r0");
 register unsigned int r1 asm("r1");
 register unsigned int r2 asm("r2");
 register unsigned int r3 asm("r3");
 register unsigned int r4 asm("r4");
 register unsigned int r5 asm("r5");
 r0 = 7;
 r1 = 7;
 if(r0 == r1)
   r3 = 42;
   asm volatile("biceq r2, r3, #7");
 show_reg(r2);
 return 0;
linux-gnueabi ./a.out
ue100012@sue100012-Z20NH-AS51B5U:~/project/4/4 30S
    ▶ biceq 예제 풀이는 다음과 같다.
42 & ~(2^3 - 1)
42 & ~(7)
42 를 2^3 의 배수로 정렬 > 40
#include <stdio.h>
void show_reg(unsigned int reg)
 int i;
 for(i = 31; i >= 0;)
```

```
printf("%d", (reg>>i--) & 1);
 printf("\n");
int main(void)
 register unsigned int r0 asm("r0");
 register unsigned int r1 asm("r1");
 register unsigned int r2 asm("r2");
 register unsigned int r3 asm("r3");
 register unsigned int r4 asm("r4");
 register unsigned int r5 asm("r5");
 r5 = 3;
 if(r0 == r1)
   r3 = 44;
   asm volatile("orr r2, r3, r5");
 show_reg(r2);
 return 0;
linux-gnueabi ./a.out
111101101111111111111000000101100
#include <stdio.h>
void show_reg(unsigned int reg)
 int i;
 for(i = 31; i >= 0;)
   printf("%d", (reg>>i--) & 1);
 printf("\n");
int main(void)
 register unsigned int r0 asm("r0");
 register unsigned int r1 asm("r1");
 register unsigned int r2 asm("r2");
 register unsigned int r3 asm("r3");
 register unsigned int r4 asm("r4");
 register unsigned int r5 asm("r5");
 if(r0 == r1)
   r0 = 10;
   r3 = 5;
   asm volatile("eors r1, r3, r0");
```

```
show_reg(r1);
return 0;
}
linux-gnueabi ./a.out
11110110111111111111111000000100100

#include <stdio.h>

int main(void)
{
  register unsigned int r0 asm("r0");
  register unsigned int r1 asm("r1");
  register unsigned int r2 asm("r2");
  register unsigned int r3 asm("r3");
  register unsigned int r4 asm("r4");
  register unsigned int r5 asm("r5");

asm volatile("cmp r0, r1");
  asm volatile("mov r2, #5");
  asm volatile("cmp r0, r2");
```

return 0;

```
г12
                0xf6ffef50
                                    -150999216
sp
lr
                0xf6ffeed4
                                   0xf6ffeed4
                0xf6686d14
                                   -160928492
DC
                0x10408 0x10408 <main+8>
cpsr
                0x60000010
                                   1610612752
(gdb) n
13
           asm volatile("mov r2, #5");
(gdb) disas
Dump of assembler code for function main:
   0x00010400 <+0>:
                                                     ; (str r11, [sp, #-4]!)
                          push
                                   {r11}
   0x00010404 <+4>:
                          add
                                   r11, sp, #0
                                   r0, r1
r2, #5
   0x00010408 <+8>:
                          CMP
=> 0x0001040c <+12>:
                          mov
                                   г0, г2
г3, #0
   0x00010410 <+16>:
                          cmp
   0x00010414 <+20>:
                          mov
                                   г0, г3
   0x00010418 <+24>:
                          mov
                                   sp, r11, #0
   0x0001041c <+28>:
                          sub
                                   {r11}
   0x00010420 <+32>:
                                                     ; (ldr r11, [sp], #4)
                          pop
   0x00010424 <+36>:
                          bx
End of assembler dump.
(gdb) info reg
г0
                0x1
                          1
r1
r2
r3
r4
r5
r6
                0xf6fff024
                                   -150999004
                0xf6fff02c
                                   -150998996
                0x10400
                          66560
                0x10428
                          66600
                0x0
                          0
                0x102d8
                          66264
                0x0
                          0
г8
                0x0
                          0
г9
                0x0
                          0
г10
                0xf67fe000
                                   -159391744
г11
                0xf6ffeed4
                                   -150999340
г12
                0xf6ffef50
                                   -150999216
sp
lr
                0xf6ffeed4
                                   0xf6ffeed4
                0xf6686d14
                                   -160928492
рc
                0x1040c
                          0x1040c <main+12>
                0x10
                          16
срѕг
```

```
0xf6ffeed4
                                  0xf6ffeed4
                0xf6686d14
                                   -160928492
oc
                0x10410
                          0x10410 <main+16>
cpsr
                0x10
                          16
gdb) n
lб
          return 0;
gdb) disas
Dump of assembler code for function main:
  0x00010400 <+0>:
                          push
                                   {r11}
                                                    ; (str r11, [sp, #-4]!)
  0x00010404 <+4>:
                          add
                                   r11, sp, #0
  0x00010408 <+8>:
                                   г0, г1
                          cmp
                                   г2, #5
  0x0001040c <+12>:
                          mov
  0x00010410 <+16>:
                                   г0, г2
                          cmp
> 0x00010414 <+20>:
                                   r3, #0
                          mov
  0x00010418 <+24>:
                                   г0, г3
                          mov
  0x0001041c <+28>:
                                   sp, r11, #0
                          sub
  0x00010420 <+32>:
                                                    ; (ldr r11, [sp], #4)
                                   {r11}
                          pop
                                  lr
                          bx
  0x00010424 <+36>:
End of assembler dump.
gdb) info reg
                0x1
                0xf6fff024
                                   -150999004
2 3 4 5 6 7 8
                0x5
                0x10400
                          66560
                0x10428
                          66600
                0x0
                          0
                0x102d8
                          66264
                0x0
                          0
                0x0
                0x0
                          0
10
                0xf67fe000
                                   -159391744
11
                                   -150999340
                0xf6ffeed4
12
                0xf6ffef50
                                   -150999216
sp
                0xf6ffeed4
                                  0xf6ffeed4
                0xf6686d14
                                   -160928492
                0x10414
                         0x10414 <main+20>
oc
                0x80000010
                                   -2147483632
psr
```

cmp 후에 cpsr 의 값이 변경되는 것을 확인할 수 있다.

```
void show_reg(unsigned int reg)
 int i;
 for(i = 31; i >= 0;)
   printf("%d", (reg>>i--) & 1);
 printf("\n");
int main(void)
 register unsigned int r0 asm("r0");
 register unsigned int r1 asm("r1");
 register unsigned int r2 asm("r2");
 register unsigned int r3 asm("r3");
 register unsigned int r4 asm("r4");
 register unsigned int r5 asm("r5");
```

#include <stdio.h>

```
asm volatile("cmp r0, r1");
 asm volatile("mov r2, #3");
 asm volatile("tsteq r2, #5");
 return 0;
                 0xf6ffeed4
                                    0xf6ffeed4
                 0xf6686d14
                                     -160928492
 oc
                 0x10410
                           0x10410 <main+16>
                 0x10
                           16
 cpsr
 gdb) n
            return 0;
 (gdb) disas
 Dump of assembler code for function main:
                           push
    0x00010400 <+0>:
                                    {r11}
                                                       ; (str r11, [sp, #-4]!)
    0x00010404 <+4>:
                           add
                                    r11, sp, #0
    0x00010408 <+8>:
                                    г0, г1
                           cmp
                                    г2, #5
    0x0001040c <+12>:
                           mov
    0x00010410 <+16>:
                           cmp
                                    г0, г2
                                    r3, #0
 => 0x00010414 <+20>:
                           mov
    0x00010418 <+24>:
                           mov
                                    г0, г3
                                    sp, r11, #0
    0x0001041c <+28>:
                           sub
                                                       ; (ldr r11, [sp], #4)
    0x00010420 <+32>:
                           pop
                                    {r11}
                                    ĺ٢
    0x00010424 <+36>:
                           bx
 End of assembler dump.
 (gdb) info reg
                 0x1
                 0xf6fff024
                                     -150999004
                 0x5
                 0x10400
                           66560
                 0x10428
                           66600
                 0x0
                           0
                 0x102d8
                           66264
                 0x0
                           0
                 0x0
                           0
                 0x0
                           0
                 0xf67fe000
                                     -159391744
                 0xf6ffeed4
                                     -150999340
                 0xf6ffef50
                                     -150999216
                 0xf6ffeed4
                                    0xf6ffeed4
                 0xf6686d14
                                     -160928492
                 0x10414 0x10414 <main+20>
                 0x80000010
                                     -2147483632
 psr
#include <stdio.h>
void show_reg(unsigned int reg)
 int i;
 for(i = 31; i >= 0;)
  printf("%d", (reg>>i--) & 1);
 printf("\n");
```

int main(void)

```
register unsigned int r0 asm("r0")=0;
register unsigned int r1 asm("r1")=0;
register unsigned int r2 asm("r2")=0;
register unsigned int r3 asm("r3")=0;
register unsigned int r4 asm("r4")=0;
register unsigned int r5 asm("r5")=0;

asm volatile("cmp r0, r1");
asm volatile("mvneq r1, #0");

printf("r1 = 0x%x\n", r1);

return 0;

}

successful assigned int r5 asm("r5")=0;
```