

Xilinx Zynq FPGA, TI DSP, MCU 프로그래밍 및 회로 설계 전문가 과정

강사 – Innova Lee(이상훈) gcccompil3r@gmail.com


AM5728 DSP Server Test Lab after AM5728(WL1837) Based Wi-Fi AP Setting







기존 설정대로 CCS 에서 접근하여 DSP 터미널에 접속한다.



AP 설정 여부를 확인한다.

```
root@am57xx-evm:/usr/sbin/wlconf# cd /usr/share/wl18xx/
root@am57xx-evm:/usr/share/wl18xx# ./ap start.sh
adding wlan1 interface
Configuration file: /usr/share/wl18xx/hostapd.conf
wlan1: interface state UNINITIALIZED->COUNTRY UPDATE
Using interface wlan1 with hwaddr 7c:ec:79:c8:23:74 and ssid "SitaraAP"
wlan1: interface state COUNTRY UPDATE->ENABLED
wlan1: AP-ENABLED
root@am57xx-evm:/usr/share/wl18xx# iw dev wlan1 info
Interface wlan1
        ifindex 7
        wdev 0x100000002
        addr 7c:ec:79:c8:23:74
        ssid SitaraAP
        type AP
        wiphy 1
        channel 11 (2462 MHz), width: 20 MHz, center1: 2462 MHz
        txpower 20.00 dBm
root@am57xx-evm:/usr/share/wl18xx#
```

```
SSH root@192.168.219.106 (8/7/18 12:56 AM) 

□

         inet addr:192.168.219.106 Bcast:192.168.219.255 Mask:255.255.255.0
         inet6 addr: fe80::a2f6:fdff:feab:9eae%763860/64 Scope:Link
         UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
         RX packets:626 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:428 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:1000
         RX bytes:78732 (76.8 KiB) TX bytes:58826 (57.4 KiB)
         Interrupt:97
         Link encap:Ethernet HWaddr A0:F6:FD:AB:9E:AF
eth1
         UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
         RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:1000
         RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
         Link encap:Local Loopback
         inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
         inet6 addr: ::1%763860/128 Scope:Host
         UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
         RX packets:3442 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:3442 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:1
         RX bytes:271494 (265.1 KiB) TX bytes:271494 (265.1 KiB)
wlan0
         Link encap:Ethernet HWaddr 7C:EC:79:C8:23:73
         UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
         RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:1000
         RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
wlan1
         Link encap:Ethernet HWaddr 7C:EC:79:C8:23:74
         inet addr:192.168.43.1 Bcast:192.168.43.255 Mask:255.255.25.0
         inet6 addr: fe80::7eec:79ff:fec8:2374%763860/64 Scope:Link
         UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
         RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:58 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:1000
         RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:11937 (11.6 KiB)
root@am57xx-evm:/usr/share/wl18xx#
```

주의 사항:

192.168.219.106 이라는 주소는 eth0 에 해당하며 Sub Network Mask 가 255.255.255.0 에 해당한다. 즉 Network Area 가 192.168.219.x 대역을 커버한다.

반면 AP 가 된 Wi-Fi 는 wlan1 로 잡혀있고 192.168.43.1 이라는 주소를 가지고 있다. 마찬가지로 Sub Network Mask 가 255.255.255.0 이다. 그러므로 이 Network 는 192.168.43.x 대역을 커버한다.

서로 커버하는 영역이 다르기 때문에 만약 정말 되게 만들고자 한다면 터널링 프로토콜을 별도로 설계하거거나 NAT 프로토콜을 뚫고 들어갈 수 있는 Hole Punching 을 구현해야 한다.


그러나 그럴 필요가 없다. 그냥 휴대폰으로 SitaraAP 에 접속하면 이미 휴대폰의 Network Area 는 192.168.43.x 대역에 들어가기 때문이다.

홀 펀칭 필요 없으니 이상한 소리 하지 말자!!!


∓ ⊜ 🔯]	▲ 質問 ③ 세 98% ■ 오전 1:19
< W	i-Fi	Wi-Fi 다이렉트
사용 중	5	· •
현재 네.	트워크	
<u>•</u>	SitaraAP 연결됨	
사용 가	능한 네트워크	
(ĈA	U+Net8AB3	
ŶA	kimyh5g	
+	네트워크 추가	

휴대폰에서 SitaraAP 가 잘 잡히고 있는 모습을 볼 수 있다. 눌러서 접속해라 접속 안하고 안된단 소리 하지 말자!

서버를 구동시킬 프로그램을 배치시킬 폴더로 network 라는 이름을 만든다.



Github 에 커밋해놓은 코드를 복사해서 붙여넣는다.




휴대폰 App 중 TCP Client 를 구동시키도록 한다. 접속하면 아래와 같이 사용자가 접속했음을 알 수 있다.


root@am57xx-evm:~/network# gcc dsp_central_serv.c root@am57xx-evm:~/network# ./a.out use: ./a.out <port> root@am57xx-evm:~/network# ./a.out 7777 wlan1: STA 50:77:05:ae:0b:b4 IEEE 802.11: authenticated wlan1: STA 50:77:05:ae:0b:b4 IEEE 802.11: associated (aid 1) wlan1: AP-STA-CONNECTED 50:77:05:ae:0b:b4

% 🗎 오전 1:20	□ ± ⊜ …
	목록 추가
	버 이름
	dsp
	192.168.43.1
	ort
	7777
소	추가
	771

서버를 구동시켰으면 아래와 같이 접속하도록 한다.



컴파일 하고 실행한 이후 결과를 지켜본다.





root@am57xx-evm:~/network# gcc dsp central serv.c root@am57xx-evm:~/network# ./a.out use: ./a.out <port> root@am57xx-evm:~/network# ./a.out 7777 wlan1: STA 50:77:05:ae:0b:b4 IEEE 802.11: authenticated wlan1: STA 50:77:05:ae:0b:b4 IEEE 802.11: associated (aid 1) wlan1: AP-STA-CONNECTED 50:77:05:ae:0b:b4 New Client Connected! Client Disconnected! Removed proc id: 1359

도중에 폰의 작업을 전환하거나 끄면 끊기는데 다시 접속하면 된다.

