






L1 SIG+PWR


L2 AGND


L3 GND


L4 GND


L5 SIG


L6 PWR