
1. 标定板设计



如图所示, 标定板为圆形, 盘面贴反光膜, 至于圆盘的尺寸根据自己需求定。同时 ArUco 码要贴在圆盘正中央, 材料的话无所谓, 不过对于颜色选择个人建议圆盘表面反光膜是浅色或者白色的, 二维码是黑白色的即可。

2. 数据采集

- a) 激光雷达和相机与车体分别是刚性连接;
- b) 标定板圆盘由支架支撑, 使得板面垂直于地面;
- c) 找一块地面较为平整的场地摆放标定板,车与标定板初始位置设定,由点云中板子位置与相机中板子位置共同决定,板子需要放在共视区域;
- d) 标定板摆在两种传感器共视区域, 且距离车正面最近处;
- e) 车倒着行驶,车速保持在1至5码,沿着"S"型轨迹倒车采集点云和相机数据;
- f) 一般情况下激光雷达和相机做了时间硬同步之后,然后车速较低,基本数据一致性够用;

3. 相机中标定板圆心的提取步骤

- a) 利用 OpenCV 中 ArUco 码提取库直接提取标定板的四个角点以及二维码内容比如编号(网上方法很多,可以搜索参考);
- b) 获得二维码四个角点后, 计算四个角点的中心坐标即可;

4. 激光雷达坐标系中标定圆心提取步骤

- a) 通过某种方式(如手动框选)给定在激光雷达空间下圆盘点云的 ROI 区域;
- b) 利用点云的反射强度对 ROI 区域内的非圆盘点进行过滤,从而获得圆盘点云;
- c) 利用 RANSAC 的方法拟合圆盘平面,获得平面方程和圆盘平面法向量;

- d) 利用圆盘的平面法向量,将获得的圆盘内点旋转到 XOY 平面上;
- e) 调研 OpenCV 中函数 cv::minEnclosingCircle()计算获得 2D 圆的圆心坐标, 半径;
- f) 然后利用原来的转换关系将 2D 圆的圆心坐标转换回原来的 3D 空间;

5. 利用 PNP 方法求解

- a) 标定相机内参,获得相机内参和畸变系数;
- a) 将圆盘中心的 2D 像素坐标与 3D 点坐标对应上,构成 PNP 求解的数据源;
- b) 利用 OpenCV 的 PNP 求解方法即可获得转换关系;