Tema 8.- MEZCLAS DE GASES Y PSICROMETRÍA

8.1. INTRODUCCIÓN

- Las mezclas no reactivas de gases son de gran interés industrial:
 - aire seco: N₂, O₂, CO₂, Ar, ...
 - aire húmedo: aire seco + H₂O
 - productos de combustión: CO₂, H₂O, O₂, N₂, CO, ...
- Si no hay vapor de agua presente: gas equivalente y tratamiento como gas ideal o perfecto (componentes con presiones parciales muy por debajo de la presión d saturación, y por tanto de la crítica)
- Si hay vapor de agua: psicrometría. Se han de incluir las propiedades de saturación del agua y considerar las condensaciones
- Procesos psicrométricos: procesos básicos de climatización

8.2. DESCRIPCIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA

Fracción másica

$$m = \sum_{i=1}^{N} m_i$$

$$fm_i = \frac{m_i}{m}$$

$$m = \sum_{i=1}^{N} m_i \qquad fm_i = \frac{m_i}{m} \qquad \sum_{i=1}^{N} fm_i = 1$$

• Fracción molar

$$n = \sum_{i=1}^{N} n_i$$

$$y_i = \frac{n_i}{n}$$

$$n = \sum_{i=1}^{N} n_i \qquad \qquad y_i = \frac{n_i}{n} \qquad \qquad \sum_{i=1}^{N} y_i = 1$$

$$M = \sum_{i=1}^{N} y_i M_i$$

• Realizar el Ejemplo 8.1

8.3. PROPIEDADES TERMODINÁMICAS

Ecuación de estado

• La mezcla se supone un gas ideal equivalente, con ecuación de estado:

$$pV = n\overline{R}T$$

• Modelo de Dalton: el gas i-ésimo encuentra en la mezcla a la temperatura T, ocupando el volumen V y a una presión parcial pi

$$p_i V = n_i \, \overline{R} \, T \qquad \qquad p_i = y_i \, P \qquad \qquad \sum p_i = P$$

$$p_i = y_i P$$

$$\sum p_i = P$$

• Modelo de Amagat: el gas i-ésimo encuentra en la mezcla a la temperatura T y presión P ocupando el volumen parcial V_i

$$pV_i = n_i \, \overline{R} \, T \qquad \qquad V_i = y_i \, V \qquad \qquad \sum V_i = V$$

$$V_i = y_i V$$

$$\sum V_i = V$$

• Nótese que según Amagat la composición en volumen de un gas equivale a su fracción molar

Energía interna, entalpía y entropía

• En un gas ideal la energía interna y la entalpía sólo dependen de la temperatura. Su tratamiento es análogo:

$$U = \sum U_i = \sum m_i u_i = \sum n_i \overline{u}_i$$

$$u = \sum f m_i u_i \implies C_v = \sum f m_i C_{v,i} \qquad \overline{u} = \sum y_i \overline{u}_i \implies \overline{C}_v = \sum y_i \overline{C}_{v,i}$$

• En un gas ideal la entropía depende tanto de la presión como de la temperatura o del volumen y la temperatura. La presión y volumen de cada gas son los parciales.

$$S = \sum S_i = \sum m_i \, s_i \, = \sum n_i \, \bar{s}_i$$

$$s = \sum f m_i s_i = \sum f m_i s_i (T, y_i P) = \sum f m_i s_i (T, y_i V)$$

$$\bar{s} = \sum y_i \, \bar{s}_i = \sum y_i \, \bar{s}_i (T, y_i P) = \sum y_i \, \bar{s}_i (T, y_i V)$$

8.4. PSICROMETRÍA

- Aire húmedo: aire seco + vapor de agua (puede condensar)
- Aire seco: gas perfecto (T >> Tc)
- Vapor de agua: gas perfecto (salvo condensación): p << pc




Fig. VIII.1.- Superposición de los diagramas del agua y del nitrógeno.

8.4.1. Composición de la mezcla

• Humedad específica: masa de vapor por masa de aire seco

$$w = \frac{m_v}{m_a} = 0.622 \frac{p_v}{p - p_v}$$

- cifras pequeñas: [g/kg a.s.]
- $w = \frac{m_v}{m_a} = 0.622 \frac{p_v}{p p_v}$ todo se refiere al aire seco (no a la mezcla) por comodidad

 Humedad relativa: masa de vapor respecto a masa de vapor admitida en el aire saturado

$$\phi = \frac{m_{v}}{m_{v}^{\text{max}}} = \frac{p_{v}}{p_{sat}(T)}$$

- aire saturado: 100% de humedad relativa
- método para determinar la presión parcial del vapor


$$w = 0.622 \frac{\phi p_{sat}(T)}{p - \phi p_{sat}(T)}$$

 $w = 0.622 \frac{\phi p_{sat}(T)}{p - \phi p_{sat}(T)}$ • las propiedades del aire húmedo dependen en general de 3 variables

8.4.2. Propiedades psicrométricas

Temperatura de rocío

- **Temperatura de rocío**: Temperatura a la que se inicia la condensación del vapor del aire húmedo en un proceso de enfriamiento a presión constante
 - hasta el momento inmediatamente anterior a iniciarse la condensación la humedad específica es constante
 - al alcanzarco la tomporatura do rocío ol aire se satura: humedad relativa 100%



$$w_1 = 0.622 \frac{p_{sat}(T_R)}{p - p_{sat}(T_R)}$$

- 1: 50% y 24 $^{\circ}$ C; p_v = 1,493 kPa
- 2: $p_v = 1,493 \text{ kPa}$; 70%
- 3: $p_v = 1,493 \text{ kPa}$; 100%; $T_R = 12,95$ °C
- 3-4: se produce condensación. El vapor del aire es saturado. T < T $_{\rm R}$

Volumen específico

• Volumen específico: volumen de mezcla referido a la masa unitaria de aire seco.

$$v = \frac{V}{m_a} = \frac{R_a T}{p - p_v}$$

Entalpía

- La entalpía ha de conjugar el origen del aire con el del agua
- Se toma el origen del agua en su punto triple como líquido saturado


$$H = H_a + H_v = m_a C_{pa} (T - 0.01^{\circ} C) + m_v \{ h_{fg} (0.01^{\circ} C) + C_{pv} (T - 0.01^{\circ} C) \}$$

• La entalpía específica se refiere a la unidad de aire seco, por lo que para obtener la entalpía de toda la mezcla sólo hay que multiplicar por la masa de aire seeco

$$h[kJ/kg a.s.] \approx C_{pa}T[{}^{\circ}C] + w\{r + C_{pv}T[{}^{\circ}C]\}$$

Temperatura de saturación adiabática y temperatura húmeda

- Temperatura de saturación adiabática: aquella a la que el agua líquida se va evaporando e incorporándose a una corriente de aire húmedo hasta saturarlo.
- Temperatura húmeda: aproximación tecnológica a la d saturación adiabática



$$t - t_h \approx \left(w_s - w \right) \frac{r}{C_{pa}} \ge 0$$


- La temperatura húmeda sirve para determina la humedad
- La temperatura húmeda siempre es menor o igual que la seca

$$h(t, w) = h(t_h, w_s) - (w_s - w)C_w t_h \approx h(t_h, w_s)$$

•Un proceso a temperatura húmeda constante es aproximadamente isentálpico


8.4.3. Ábaco psicrométrico


- Todas las variables psicrométricas dependen de 3 independientes
- Fijando la presión ambiente se obtiene una carta 2D para relacionar el resto de variables



8.4.4. Procesos psicrométricos

Calentamiento sensible





$$\dot{m}_a w_1 = \dot{m}_a w_2 \Longrightarrow w = cte$$

$$\dot{m}_a h_1 + \dot{Q} = \dot{m}_a h_2 \Rightarrow q = h_2 - h_1$$


Enfriamiento sensible

$$\dot{m}_a w_1 = \dot{m}_a w_2 \Longrightarrow w = cte$$


$$\dot{m}_a h_1 = \dot{m}_a h_2 + \dot{Q} \Longrightarrow q = h_1 - h_2$$

Humectación con agua líquida

- El agua ha de estar a temperatura próxima a la húmeda del aire
- Es una forma de enfriamiento: enfriamiento evaporativo (BOTIJO)




$$\dot{m}_a w_1 + \dot{m}_w = \dot{m}_a w_2 \Longrightarrow \frac{\dot{m}_w}{\dot{m}_a} = w_2 - w_1$$



$$\dot{m}_a h_1 + \dot{m}_w h_w = \dot{m}_a h_2 \Longrightarrow h_1 \approx h_2$$


Humectación con vapor




$$\dot{m}_a w_1 + \dot{m}_v = \dot{m}_a w_2 \Longrightarrow \frac{\dot{m}_v}{\dot{m}_a} = w_2 - w_1$$

$$\dot{m}_a h_1 + \dot{m}_v h_v = \dot{m}_a h_2$$

Deshumectación por condensación





$$\dot{m}_a w_1 = \dot{m}_a w_2 + \dot{m}_w \Longrightarrow \frac{\dot{m}_w}{\dot{m}_a} = w_1 - w_2$$

$$\dot{m}_a h_1 = \dot{m}_a h_2 + \dot{m}_w h_w + \dot{Q} \approx \dot{m}_a h_2 + \dot{Q}$$


Mezcla adiabática

- Se mezclan 2 corrientes de aire
- El aire seco no se conserva

Resolución analítica

$$\dot{m}_{a1} w_1 + \dot{m}_{a2} w_2 = (\dot{m}_{a1} + \dot{m}_{a2}) w_3$$


$$\dot{m}_{a1}h_1 + \dot{m}_{a2}h_2 = (\dot{m}_{a1} + \dot{m}_{a2})h_3$$




Resolución gráfica

$$\frac{\overline{13}}{\overline{32}} = \frac{\dot{m}_{a2}}{\dot{m}_{a1}}$$
 $\overline{13} + \overline{32} = \overline{12}$

Torre de refrigeración



 Permite ver como foco frío no la temperatura seca del aire sino la húmeda (tanto más inferior cuanto menor sea la humedad relativa)



$$\dot{m}_{\scriptscriptstyle W}(h_{\scriptscriptstyle We}-h_{\scriptscriptstyle WS})\!pprox\!\dot{m}_a(h_{a\scriptscriptstyle S}-h_{ae})$$

$$\dot{m}_w C_w (t_{we} - t_{ws}) \approx \approx \dot{m}_a C_{ah} (t_{h,as} - t_{h,ae})$$

