Accord progressif des moyennes à 1055 K



Les points successifs partagent leurs mesures : ces courbes sont corrélées et ne prouvent pas à elles seules l’équilibre.