# Accord progressif des moyennes à 1050 K




Les points successifs partagent leurs mesures : ces courbes sont corrélées et ne prouvent pas à elles seules l’équilibre.