实验 2.1 GM10 采集器数据解析

GM10 数据采集器是工业领域常用的一种数据采集设备,返回的数据是字符型,通过本实验,可以掌握字符型通信协议解析过程,为后续的传感设备数据采集软件编程打下基础。

1. 实验目的

根据 GM10 传感设备,理解 GM10 传感设备的通信协议,通过传感设备的通信协议解析出返回的数据,掌握字符型通信协议解析过程,为后续的传感设备数据采集软件编程打下基础。

2. 实验要求

预习 GM10 传感设备的通信协议,通过实验,熟练掌握根据 GM10 传感设备的通信协议解析数据的方法。参考学时: 2 学时。

3. 实验内容

根据提供的 GM10 传感设备通信协议,对文件中的 GM10 返回数据进行解析和显示。

- 4. 实验设备及软件
- (1) 计算机一台:
- (2) 存储 GM10 返回数据的文件 1 份。
- 5. 通信协议

在 GM10 的通信协议中, GM10 接收到命令后返回传感数据, 数据格式如图 2.1.1 所示:

EA<crlf>

DATE yy/mo/dd<crlf>

TIME hh:mm:ss.mmmt<crlf>

s cccca1a2a3a4uuuuuuuuuufdddddddE-pp<crlf>

...

s cccca1a2a3a4uuuuuuuuuufdddddddE-pp<crlf>

EN<crlf>

数据格式说明:

1) EA 数据起始符:

- 2) DATE yy/mo/dd数据日期(年、月、日);
- 3) TIME hh:mm:ss.mmm数据时间(时、分、秒、毫秒);
- 4) t 预留(空白);
- 5)s 数据状态(N标准、D差值输入、S不使用、O溢出、E错误、B断偶);
- 6) cccc通道号,即传感器在GM10种的编号;
- 7) a1a2a3a4 报警状态(H上限报警、L下限报警、h差值上限报警、空白无报警):
- 8) uuuuuuuuu单位(固定10字符。左对齐输出,不足10字符的部分输出空白。);
- 9) f 符号(+ 或-);
- 10) dddddddd尾数部分(00000000 ~ 99999999, 8 位);
- 11) E科学计数法(指数为10的倍数);
- 12) pp指数部分(00 ~ 05);
- 13) EN数据结束符;
- 14)每一行以回车+换行作为结束符。

图 2.1.1 GM10 返回数据格式

注: E后面的数值n表示指数,E前面的数值乘以10的n次幂为传感数据的实际数值,如: +00000239E-1表示+239*10⁻¹,为23.9。

- 6. 实验步骤
- (1) 学习 GM10 传感设备的通信协议。
- (2) 打开仿真器桌面上的"琏雾实验系统\实验 2.1"文件夹,利用 C#语言编写程序,读取 gm10data.txt 文件中的数据,根据 GM10 通信协议对文件中的数据进行解析和显示。GM10 解析数据显示示例如图 2.1.2 所示:

GM10 返回数据:

日期时间: 2017-03-26, 15: 28: 32

通道 1 : -19.7 ℃; 通道 2 : -18.5 ℃;

通道3 : 26.2 ℃;

通道4 : 16.3 ℃;

通道5 : 20.6 ℃;

通道 6 : 6.1 ℃;

通道7 : 无效值;

通道8: 无效值;

通道9 : 无效值:

通道 10: 无效值;

图 2.1.2 GM10 解析数据格式示例

7. 实验报告要求

根据如下要求完成实验报告,

- (1) 总结编程调试遇到的问题及解决方法;
- (2) 把屏幕显示界面图片粘贴在实验报告中;
- (3) 总结实验的体会和收获。