# Corian®: propriedades e resistência





## **DuPont<sup>™</sup> Corian<sup>®</sup>**

É um material sólido, não poroso, homogênio, composto de ± 1/3 de resina acrílica (também conhecida como PoliMetilMetacrilato ou PMMA) e ± 2/3 de minerais naturais. O principal mineral é TriHidrato de Alumina (ATH), derivado da bauxita, da qual o alumínio é produzido.

Duradouro como pedra, resiste a muitos produtos químicos e condições físicas adversas. Não existe nenhum risco de deterioração pela separação das camadas, não se decompõe, resiste praticamente a qualquer mancha, apresenta uma elevada resistência térmica e ao impacto, e não necessita de cuidado especial.

Apesar da sua extraordinária resistência, Corian®, da mesma forma que outros materiais, pode deteriorar-se pela exposição excessiva e prolongada de produtos químicos concentrados (ocorre em alguns laboratórios). É oportuno fazer um teste nestes casos (solicite amostras a seu fornecedor). Uma superfície de Corian® deteriorada pode ser reparada para recuperar o aspecto original da instalação.

Na maioria dos casos, o reparo se faz na obra com esponjas abrasivas ou utilizando uma lixadeira orbital. Nos piores casos, é possível recortar a superfície mais deteriorada e substituí-la por outra peça de Corian<sup>®</sup>.

## Tabela 1: propriedades de desempenho - ensaios americanos

PROPRIEDADE	RESULTADOS TÍPICOS	MÉTODO DE TESTE	
Resistência a Tração	6,000 psi	ASTM-D-638	
Módulo de Tração	1.5 X 10 <sup>6</sup> psi	ASTM-D-638	
Resistência a Flexão	10,000 psi	ASTM-D-790	
Módulo de Flexão	1.2 X 10 <sup>6</sup> psi	ASTM-D-790	
Tensão na Ruptura	o.4% mínimo	ASTM-D-638	
Alongamento na Ruptura	0.810%	ASTM-D-638	
Energia para Ruptura	2.48 in-lbs (modificado)	ASTM-D-638	
Dureza	>85 Escala Rockwell "M"	ASTM-D-785	
	56 Barcol Impressor	ASTM-D-2583	
Expansão Térmica	3.02 X 10 <sup>-5</sup> in/in/°C 1.80 X 10 <sup>-5</sup> in/in/°F	ASTM-D-696	
Condutividade Térmica	7.0 Btu/hr/sq ft °F	Teste DuPont	
Calor Específico	0.2935 + (0.001 x °C) pcu/lb °C	Teste DuPont	
Capacidade Calorífica Volumétrica	o.33 Btu/lb ºF 37.05 Btu/cu ft ºF	Teste DuPont	
Polimento (60º Gardner)	5-75 (fosco-brilhante)	ANSI-Z124	
Estabilidade de Cor	Sem Alteração—200 horas	NEMA LD3-3.10	
Uso e Limpabilidade	Aprovado	ANSI-Z124.3 & Z124.6	
Resistência a Abrasão	Sem perda do padrão Perda de peso (1,000 ciclos) = 0.2 gm Desgaste (10,000 ciclos) = 0.008●	CS-221-66	
Resistência da Superfície a Água em Ebulição	Sem alteração	NEMA LD3-3.05	
Resistência a Alta Temperatura	Sem alteração	NEMA LD3-3.06	

### Continuação da Tabela 1

PROPRIEDADE	RESULTADOS TÍPICOS	MÉTODO DE TESTE	
Resistência a Calor Condutivo	Sem alteração	NEMA LD3-3.08	
Resistência a Impacto	28 ft-lbs/in de entalhe	ASTM-D-256	
"Notched Izod	20 it is 3, in ac chaine	(Método A)	
Gardner"	Cores Sólidas 9.3 ft-lbs	ASTM-D-3029	
	Cores Pigmentadas 13.3 ft-lbs		
Queda de uma Esfera		NEMA LD3-3.03	
Placa de 6 mm	36", bola de 1/2 lb., sem fratura		
Placa de 12 mm	144", bola de 1/2 lb., sem fratura		
Impacto de Ponta: Cubas	Sem fissuras ou lascas	ANSI-Z124.3 & Z124.6	
Resistência a Mancha: Placas	Aprovado	ANSI-Z124.3 & Z124.6	
Resistência a Imtempéries	DE 94 < 5 em 1,000 horas	ASTM-G-26	
Resistência a Fungos e Bactérias	Não suporta o desenvolvimento microbial	ASTM-G-21 & G-22	
Peso Específico	1.7		
Peso Aproximado do Material	1/4" (6 mm) 2.2 lbs/sq ft 1/2"* (12.3 mm) 4.4 lbs/sq ft		
Absorção de Água	A longo prazo		
Placa de 12 mm	0.6%	ASTM-D-570	
Placa de 6 mm	0.8%		
		ASTM-E-84 & NFPA-255	
Inflamabilidade		*As placas de 6mm foram	
Todas as Cores*		aderidas a uma placa de gesso	
Propagação de Chama	₹25	12mm ou alvenaria usando	
Desenvolvimento de Fumaça	₹30	adesivo de Corian® e testadas	
Índias de Ovigênia	0.057	como um composto.	
Índice de Oxigênio	0.357 Cores Sólidas: 99 gramas	ASTM D-2863 Protocolo Pittsburgh	
Toxicidade	Cores Pigmentadas: 66 gramas	Teste de Toxicidade "LC 50"	
	o.189 estático	Teste DuPont	
Coeficiente de Atrito	0.171 dinâmico	No. TD-511-A	
	190 segundos, sem rasto		
Resistência a Arco Voltaico	60 segundos, repetição, sem rastro	Teste DuPont	
Resistência Dielétrica			
Cores Sólidas	275 volts/0.001"	ASTM-D-149	
Cores Pigmentadas	263 volts/0.001"		
Constante Dielétrica			
Cores Sólidas	4.96 @100 Hz	ASTM-D-150	
Cores Pigmentadas	4.46 @100 Hz		
Fator de Dissipação Cores Sólidas	0.0(00.00.117	ACTM D 450	
Cores Pigmentadas	0.0698 @ 100 Hz	ASTM-D-150	
Condutividade Superficial	0.077 @ 100 Hz	Teste DuPont	
Cores Sólidas	5.0 x 10 <sup>-16</sup> Mho	No. TD-533-A	
Condutividade Volumétrica	3.0 X 10 WIII0	Teste DuPont	
Cores Sólidas	4.7 X 10 <sup>-16</sup> Mho	No. TD-533-A	
Resistividade Volumétrica			
Cores Sólidas	4.2 Ohms-cm x 10 <sup>-14</sup>	ASTM-D-257	
Cores Pigmentadas	10 Ohms-cm x 10 <sup>-14</sup>		
Carga Elétrica		FTMS 101B	
Tempo de Descanso		MILB-81705	
Cores Sólidas	560 segundos	, -	
Calor de Combustão		Método Calorímetro de Bomba de	
Estat de Cambustus	2,220 cal/gm	Oxigênio	

Dimensões padrão são nominais (15/32" ou 12.3 mm).

# Tabela 2: propriedades de desempenho - ensaios europeus

PROPRIEDADE	MÉTODO DE TESTE	RESULTADOS TÍPICOS		LINIDADEC	*
PROPRIEDADE		placas de 6 mm	placas de 12 mm	UNIDADES	
Densidade	DIN ISO 1183	1.73 – 1.76	1.68 – 1.75	g/m³	1
Módulo de flexão	DIN EN ISO	8920 – 9770	8040 – 9220	MPa	1
	178	0920 9//0	0040 9220	Wii a	1
Resistência a flexão	DIN EN ISO	49.1 – 76.4	57.1 – 74.0	MPa	1
	178	49.1 / 0.4			
Ruptura no alongamento	DIN EN ISO	0.58 - 0.94	0.76 - 0.93	%	1
Resistência a compressão	178 EN ISO 604	178 – 179	175 – 178	MPa	1
Resistência a impacto	·	1/0 1/9	1/5 1/0		
(carga elástica)	DIN ISO 4586	> 25	> 25	N	1
Resistência a impacto	DIN ICO OC				
(queda de uma esfera)	DIN ISO 4586	> 120	> 120	cm	1
Dureza de superfície	DIN EN 101	2.2	2.2		
(índice Mohs)	DIN EN 101	2-3	2-3		1
Resistência ao desgaste de	DIN ISO 4586	63 – 75	58 – 63	Peso perdido	1
superfície	T6	05 /5	50 05	mm³/100 rev. 1	1
Resistência a água fervente-	DIN ISO 4586	0.1 - 0.7	0.1 - 0.3	%	1
aumento no peso	Т7			,,,	
Resistência a água fervente-	DIN ISO 4586	Nenhuma	Nenhuma		1
alteração de superfície	Т7	alteração visível	alteração visível		
Estabilidade dimensional a	DIN ISO 4586	< 0.16	< 0.16	% alteração no	1
20°C	T10			comprimento	
Resistência ao calor seco-	DIN ISO 4586	4-Leve alteração	4-Leve alteração		1
180°C	T8	,	1	E   D	
Resistência a exposição de luz	DIN ISO 4586	>6	>6	Escala Blue	1
(arco Xenon)	T16	20 ~	. ,	wool	
Propriedades anti-deslize-	DIN	5.8° – não passa no requerimento		° ângulo	2
com granulação 100 mm	51130:1992-11	R9 (6° min)			
Propriedades anti-deslize-	DIN	7.6° – passa no requerimento R9		° ângulo	2
com granulação 120 mm	51130:1992-11	(6° min)			
Propriedades anti-deslize-	DIN	8.1° – passa no requerimento R9 (6°		° ângulo	2
com granulação 150 mm Resistência a bactérias e	51130:1992-11 DIN EN ISO	min) Não suporta o desenvolvimento microbial			
fungos	846				3
Comportamento eletrostático	DIN IEC 61	IIIICIODIAI			
de superfície	340-4-1		> 1 X 10 <sup>12</sup>		4
•	NF EN ISO				
Potencial calorífico	1716		9.15	KJ/g	5
Índice de fumaça	NF F 16-101	Classe Fo	Classe Fo		6
Reação ao fogo	NF P 92-501	Classe M2	Classe M2		7
	EN 13501-		Furnclasse		
Reação ao fogo	1:2003	Euroclasse C -s1,	do C -s1, do		8
Teste de fogo - veículo de via		S4, SR 2, ST			
férrea	DIN 54837		2		9
	DIN EN ISO		Aprovada		1
Toxicidade de fumaça	5659-2		Aprovado		0

<sup>(1)</sup> Relatório de teste Q IWQ MBL 733 1785-1 (para classificação de acordo com DIN EN 438 parte 1 & 7) da LGA-Alemanha/04-

- (2) Relatório de teste BMW 0411048-03 da LGA-Alemanha/03-2004
- (3) Relatório de teste 5642219 da LGA-Alemanha 03/2004
- (4) Relatório de teste EMA-SMG-814 1131 IWQ-MBL 734 1109 da LGA-Alemanha/03-2004
- (5) Relatório de teste 11624-04 da SME/SNPE-França/03-2004
- (6) Relatórios de classificação 11631-04 & 12260-05 da SME/SNPE-França/03-2004 & 05-2005
- (7) Relatórios de classificação 11625-04 & 12261-05 da SME/SNPE-França/03-2004 & 05-2005
- (8) Relatórios de classificação ES131024 & ES131025 da Warrington Fire Research-Reino Unido/03-2003
- (9) Relatório de teste P60-08-0018 (classificação de acordo com DIN 5510-2) da RST-Alemanha/01-2008
- (10) Relatório de teste P60-08-3107 da RST-Alemanha/02-2008.

Os seguintes reagentes não afetam permanentemente a superfície de Corian® quando deixados em contato por períodos de até 16 horas. Resíduos químicos podem ser removidos com uma esponja Scotch-Brite™ úmida e produtos de limpeza. Efeitos mínimos em alguns casos, estão assinalados no rodapé.

# Tabela 3: resistência química – reagentes Classe I

- Açafrão
- Acelerador "Luralite" (16% Eugenol)
- Acelerador de Correção (23% Eugenol)
- Acelerador de Registro de Mordedura (2% Eugenol)
- Acetato de Amilo
- Acetato Etílico
- Acetona\*\*
- Ácido Acético (10%)
- Ácido Cítrico (10%)
- Ácido Clorídrico (20, 30%)
- Ácido Nítrico 6%
- Ácido Perclórico
- Ácido Pícrico
- Ácido Sulfúrico (25, 33, 60%)
- Ácido Tânico
- Ácido Úrico
- Açúcar (Sacarose)
- Adesivo Dental "Dry Bond"
- Álcool de Amilo
- Álcool de Butila
- Álcool Etílico (Etanol)\*\*
- Alvejante Doméstico
- Amoníaco (10%)
- Amoníaco Aromático
- Amoníaco de Cobre
- Anti-desidratante Restaurativo
- Azul de Metileno
- Azul Tripano
- Base "Luralite"
- Base de Correção
- Base de Registro de Mordedura
- Batom
- Benzeno\*\*
- Bissulfato de Sódio
- Bissulfeto de Carbono
- Café
- "Cavity" em Fenol
- Chá
- Cigarro (Nicotina)
- Cloreto de Benzalcônio
- (Zephiran)
- Cloreto de Férrico
- Cloreto de Zinco
- Corante de Alimentos

- Debacterol
- Detergentes para Lava-louças
- Dimetil Formamida
- Fosina
- Eosina Azul AG (5%)
- Esmalte
- Éter Etílico\*\*
- Eucaliptol
- Eugenol (com ou sem ZnO)
- Fenolftaleína (1%)
- Fluído Arterial "Permaglow"
- Formaldeído
- Formaldeído "Fisher" (40%)
- Fosfato Trissódico (30%)
- Gasolina
- Grafite de Lápis
- Graxa Líquida para Sapatos
- Graxa para Sapatos
- Hidróxido de Amônia (5, 28%\*\*)
- Hidróxido de Sódio em Flocos\*\*
- Hipoclorito de Sódio (5%)
- lodo (1% em álcool)\*\*\*
- Isotiocianato de Tetrametil Rodamina
- "Kelviscera" Cavity
- Ketchup
- Laranja de Acridina
- Laranja de Metila (1%)
- Limpador Desinfetante "Lysol"
- Loção Hidratante Corporal
- Mercurocromo (2% em água)\*\*\*
- Metanol\*\*
- Metil Etil Cetona
- Mistura de Registro de Mordedura (50/50)
- Molho de Soja
- Molho de Tomate
- Mostarda
- Naftalina (Nafta)
- Neotopanel
- n-Hexano
- Nitrato de Prata (10%)
- Óleo de Oliva
- Óleo de Semente de Algodão
- Óleo Mineral
- Óleos para Cozinhar
- Óxido de Zinco (pasta, unguento)

- Pentóxido de Fósforo
- Permanganato de Potássio (2%)
- Peróxido
- Peróxido de Hidrogênio
- Pré-injeção "Permaflow"
- Procaína
- Querosene
- Químico Arterial Introfiant
- Removedor de Esmalte (Acetona)
- Restaurador Dental com Sílica (líquido)
- Restaurador IRM (com ou sem ZnO)
- Sabões Domésticos
- Sal (Cloreto de Sódio)
- Sangue
- Soda (1%)
- Solução "Betadine"
- Solução de Hidróxido de Sódio (5, 10, 25, 40%\*\*)
- Solução de Monsel
- Suco de Limão
- Sulfato de Sódio
- Tetracloreto de Carbono\*\*\*
- Tetra-hidrofurano
- Tinta de Caneta Esferográfica
- Tinta de Marcador Permanente
- Tinta de Marea
   Tintas Laváveis
- Tintura de lodo
- Tintura de Mercurocromo
- Tintura de Merthiolate
- Tintura de Wright
- Tinturas de Cabelo
- Tiocianato de Cálcio (78%)
- Tolueno\*\*\*
- Tricloroetano
- "Thymol" em Álcool
- Uréia (6%)
- Urina
- Vermelho de Metila (1%)
- Verniz Intermediário Copalite
- Vinagre
- Vinho (todas as variedades)
- Violeta Cristal
- Violeta Genciana
- Violeta Genciana AG
- Xilênio

<sup>\*</sup> Pode causar marca superficial ou perda de brilho após 16 horas de exposição

<sup>\*\*</sup> Pode causar suave clareamento após 16 horas de exposição

<sup>\*\*\*</sup> Pode causar suave escurecimento após 16 horas de exposição.

# Tabela 4: resistência química – reagentes Classe II

Corian® não é recomendado para áreas de trabalho onde reagentes Classe II podem vir a ter contato sua superfície.

A Garantia de 10 Anos perde sua validade quando reagentes Classe II entram em contato com Corian<sup>®</sup>.

Manchas ocasionais resultadas da exposição inadvertida dos reagentes Classe II muitas vezes podem ser removidas. Esfregar com produtos de limpeza removerá manchas mais suaves. Manchas mais fortes requererão polimento com lixas finas ou até grossas.

Os seguintes resíduos podem requerer polimento com lixa para remoção completa.

- Ácido Acético (90, 98 %)
- Ácidos para Desentupir Encanamentos
- Limpador Água Régia
- Clorobenzeno
- Clorofórmio (100 %)
- Ácido Crômico
- Cresol
- Dioxano
- Acetato Etílico
- Mistura de Correção (50/50)
- Ácido Fórmico (50, 90 %)
- Furfural
- Ácido Acético Glacial
- Giemsa
- "Hexaphene Autopsy"/ Tratamento de Vísceras
- Ácido Fluorídrico (48 %)
- Mistura Luralite (50/50)
- Produtos com Cloreto de Metileno:
- Removedores de Tinta

- Limpadores de Pincéis
- Alguns Limpadores de Metal
- Ácido Nítrico (25, 30, 70 %)
- Fenol (40, 85 %)
- Ácido Fosfórico (75, 90 %)
- Revelador de Filme Fotográfico (usado)
- Ácido Sulfúrico (77, 96 %)
- Ácido Tricloroacético (10, 50 %)

#### **Produtos Específicos**

Agentes de coloração bioquímica irão, na maioria dos casos, manchar a superfície de Corian® após poucos minutos de exposição. Entretanto, essas manchas são geralmente removidas se esfregadas imediatamente com acetona, como indicado abaixo.

- Giemsa
- Azul de Tripan Manchas removidas com acetona
- Laranja de Acridina
- Safranina
- Violeta Cristal Mancha parcialmente removida com acetona

Os seguintes materiais de tratamento dentário irão tirar o brilho ou levemente manchar superfícies em Corian®. Áreas afetadas podem ser restauradas se esfregadas com uma esponja de limpeza Scotch-Brite<sup>TM</sup>.

- Verniz Intermediário Copalite
- Restaurador IRM (com ou sem ZnO)
- Eugenol (com ou sem ZnO)
- Acelerador "Luralite" (16 % Eugenol)
- Base "Luralite"
- Solvente Solitine

- Acelerador de Correção (23 % Eugenol)
- Base de Correção
- Base de Registro de Mordedura

Manchas causadas pelos seguintes materiais de tratamento dentário podem requerer polimento leve a moderado para remoção:

- Mistura "Luralite" (50/50)
- Mistura de Correção (50/50)

#### Nota:

- Produtos que não estão listados podem ser similares aos que estão. Por favor compare os ingredientes listados em seus rótulos ou em suas fichas técnicas ou de segurança aos que são mencionados.
- Os dados publicados são baseados em exposição de 16 horas. No uso real, uma exposição pode ser muito mais longa. Um dispenser de sabão para mãos com gotejamento pode causar uma poça líquida embaixo dele após semanas e meses. Da mesma forma alguns recipientes possuem bicos/válvulas mal projetados que podem derramar o produto toda vez que são utilizadas, resultando num derramamento constante. Se necessário, um recipiente ou bandeja apropriada para coleta do material excedente resolverá essa situação.
- A resistência a manchas dos adesivos de Corian<sup>®</sup> é levemente menor que as placas e cubas.

