
Casar o T_c do gerador com a altura real do CoM melhora a marcha?
Aderência ao modelo
Qualidade da marcha
csf = 1,000 (T_c=0,174 s)
csf = 0,734 (T_c=0,149 s)
deriva de E_x por fase [m²/s²]
RMS do pitch real [graus]
n=2
n=4
1000 N·m
6 N·m
limite de torque
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
0.025
0
1
2
3
4
5
6