Falcon BMS to Arduino Interface Tool (BMSAIT)

Beispielprogramm DED (Data Entry Display)



Autor	Robin "Hummer" Bruns
Dokumentversion	0.1 (Entwurf)
Softwareversion	1.0
BMS Version	4.34u4
Datum	16.12.2020

1. Überblick

Dieses Projekt beschreibt, wie ihr das DED auf einem OLED Display zur Anzeige bringt.


Dies kann sehr einfach gehen, wenn ihr die gleiche Hardware verwendet, die ich auch zum Testen dieses Arduino-Codes verwendet habe. Bei Abweichungen des Displays sind Anpassungen erforderlich, die sich aber in Grenzen halten sollten. Lest dazu bitte das Kapitel zum Modul DED in der Dokumentation zu BMSAIT.

Benötigte Hardware:

- Ein Arduino-Board (z.B. ein UNO)
- Ein OLED Display mit 256x64 Zeichen
- Verbindungskabel

2. Verkabelung

U8G2Lib	Arduino	SSD1322
	GND	1 GND
	5V	$2V_{SS}$
	1	3
CLOCK	13	4 SCLK
DATA	11	5 SDIN
	1	6 D7
	GND	7 D6
	GND	8 D5
	GND	9 D4
	GND	10 D3
	GND	11 D2
	GND	12 D1
	GND	13 D0
DC	3	14 DC
RESET	4	15 RES
CS	5	16 CS



fritzing

3. Programmierung des Arduino

Falls die Arduino IDE noch nicht installiert ist, lest bitte das Kapitel 4.1.4 der BMSAIT Dokumentation.

Ruft nun die .ino in der gewünschten Variante aus dem Ordner \Arduino Sketch\BMSAIT_DED\ mit einem Doppelklick auf. Das Sketch wird in der Arduino IDE geladen. Wenn ihr die Verkabelung gem. Kapitel 2 durchgeführt habt, sind hier keine Anpassungen erforderlich.

Beachtet bitte, dass Ihr für dieses Programm eine zusätzliche Bibliothek für die Arduino Software laden müsst (U8G2) und in der Bibliothek der 16-Bit-Modus aktiviert werden muss!

Nachdem ihr das richtige Arduino-Board ausgewählt habt, ladet ihr das Sketch auf den Arduino hoch.

4. Einstellung des Windows-Programms

Installiert und startet BMSAIT und stellt sicher, dass die Basiseinstellungen richtig vorgenommen wurden. Wichtig ist insbesondere, dass der Verweis auf die Variablendefinition (BMAIT-Variablen.csv) hergestellt wird. Schaltet den Autostart aus.

Ladet anschließend die beiliegende Konfiguration (BMSAIT_demoDED.ini). BMSAIT sollte nun die geladene Definition anzeigen (ein COM-Port und mehrere Variablen).

Achtung: Bei der Abbildung des DED entsteht viel Datenverkehr zum Arduino. Dies kann schnell dazu führen, dass Datenpakete verloren gehen, wenn der Arduino die Daten nicht schnell genug einliest. Um eine gute Synchronisation bei der Datenübertragung zu gewährleisten, sollte der Datenverkehr bei diesem Programm über das PULL-Prinzip laufen. Dies müsst ihr in den Basiseinstellungen von BMSAIT umstellen und speichern. Es ist normal, wenn anschließend nur noch der COM-Port in der Strukturliste enthalten ist (beim PULL geht nur darum, welche Variablen im Arduino definiert wurden).

Macht einen Rechtsklick auf den COM-Port und bearbeitet diesen. Wählt den COM-Port aus, an dem euer Arduino angeschlossen ist. Wenn ihr nicht sicher seid, welcher COM-Port dies ist, dann wählt entweder die SCAN Funktion und schaut, auf welchem COM-Port der Arduino eine Antwort sendet oder ihr schaut in dem Windows-Gerätemanager nach.

Ich empfehle die Änderungen nun zu sichern ("Speichern unter" und Auswahl einer neuen Datei).

Startet die Verarbeitung. Wenn alles geklappt hat, wird das DED nach wenigen Sekunden ein Testbild anzeigen. Dies wird nach 5 Sekunden verschwinden.

5. Ergebnis

Das DED wird nur angezeigt, wenn der Arduino aktuelle Daten zur Anzeige erhält. Werden keine Daten empfangen, wird das DED nach 5 Sekunden abgeschaltet.

Startet FalconBMS und betretet die 3D Welt. Das DED sollte nun wieder starten und die aktuellen Daten aus der 3D anzeigen.