Fehler von H & B: σ_H, σ_B

$$H = \frac{N_1 U}{\pi d R} \Rightarrow \sigma_H = H \cdot \sqrt{\left(\frac{\sigma_U}{U}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_R}{R}\right)^2} \; ; \; \sigma_H(H=0) = \frac{N_1 \sigma_U}{\pi d R}$$

Annahme: $\sigma_N = \sigma_d = 0$

$$B = \frac{\int U dt}{N_2 A} = \frac{\gamma U_{Fm}}{N_2 A} \Rightarrow \sigma_B = \frac{\gamma \sigma_{U_{Fm}}}{N_2 A}$$

$\sigma_\gamma = \sigma_{N_2} = \sigma_A = 0$



$$\sigma_{koer} = \sigma_H + \frac{1}{m} \cdot \sigma_B$$

$$\sigma_{rem} = \sigma_B + m \cdot \sigma_H$$

Spezifischer Ummagnetisierungsverlust: $\xi_{um} = \frac{1}{\rho} \underbrace{\oint B dH}_{= A_{BH}}$

$$\sigma_\xi = \xi \cdot \sqrt{\left(\frac{\sigma_B}{B}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_H}{H}\right)^2}$$

$\sigma_\rho = 0$