
V, B
Messreihe #1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
-0,1
Spannung, Ch B (V)
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
Spannung, Ch A (V)
Fe-Ni-H2


V, B
Messreihe #3
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
-0,1
-0,2
-0,3
Spannung, Ch B (V)
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
Spannung, Ch A (V)
Eisenkern