

# Отчет по МЕРСЕДЕС-БЕНЦ G63 AMG VIN WDB4632721X255537 от 2022-08-21

# Общие данные по автомобилю:

Модель: МЕРСЕДЕС-БЕНЦ G63 AMG Год выпуска: 2016

VIN: WDB4632721X255537 Цвет: СВЕТЛО-СИНИЙ

Номер кузова: СВЕТЛО-СИНИЙ Объем двигателя: 5461.0 см3

Номер двигателя: 0100775 Мощность: 571.0 лс / 420 кВт

Номер ПТС: None Тип ТС: Легковые автомобили универсал

#### Краткая сводка:

✓ Ограничения не найдены

✓ Нет сведений о розыске

✓ Не в залоге

✓ ДТП не найдены

Количество владельцев в ПТС: 5

✓ Найден полис ОСАГО

Найдены отзывные компании

✓ Не найдены сведения о работе в такси

# Информация о собственниках:

і Количество собственников в ПТС: 5

#### 1й собственник: Физическое лицо

Период владения: с 19.08.2016 по 06.09.2016

Срок владения: 0 лет 0 месяцев 18 дней

### 2й собственник: Юридическое лицо

Период владения: с 06.09.2016 по 24.04.2018

Срок владения: 1 год 7 месяцев 20 дней

#### Зй собственник: Юридическое лицо

Период владения: с 24.04.2018 по 14.08.2020

Срок владения: 2 года 3 месяца 23 дня

# 4й собственник: Физическое лицо

Период владения: с 14.08.2020 по 14.08.2020

Срок владения: 0 лет 0 месяцев 0 дней

# 5й собственник: Физическое лицо

Период владения: с 14.08.2020 по настоящее время

Срок владения: 2 года 0 месяцев 7 дней

## Информация об ограничениях:

✓ Записи об ограничениях не найдено

#### Информация о розыске:

✓ Данные о розыске не найдены

### Информация о ДТП:

✓ ДТП не найдены

## Информация о залоге:

✓ Данные о залоге не найдены

# Информация об отзывных компаниях:

🗙 Найдена отзывная компания:

Дата компании: 28.11.2017

Организатор: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕРСЕДЕС-БЕНЦ РУС"

Причина: Причина отзыва транспортных средств: ПО блока управления электронной системы стабилизации (ESP) может не соответствовать спецификации. Вследствие этого при потере связи между системой DISTRONIC PLUS и блоком управления ESP во время движения с активированной системой DISTRONIC PLUS тяговый момент двигателя будет непрерывно поддерживаться. В зависимости от режима движения, это также может временно привести к повышению скорости. Вследствие этого автомобиль при определённых обстоятельствах можно будет остановить только путём повышенного тормозного усилия или переключения коробки передач в режим "N". Поэтому тормозной или остановочный путь может увеличиться, тем самым увеличив риск возникновения аварии

Рекомендация: На всех транспортных средствах будет выполнена актуализация программного обеспечения блока управления ESP

# Информация об ОСАГО:

✓ Найден страховой полис:

Страхователь: С\*\*\*\* КЛИМ ВЛАДИМИРОВИЧ 02.12.1990

Страховщик: САО "РЕСО-Гарантия"

Регион: Ленинградская обл

Госномер: А714АА147

Статус страхового полиса: Период использования ТС активен на запрашиваемую дату

### Информация об диагностических картах:

🗙 Данные о диагностических картах не найдены

# Информация о работе в такси:

✓ Данные о работе в такси не найдены