

第1章 制图的基础知识和基本技能




第1章 制图的基础知识和基本技能 三、正多边形画法、椭圆画法及圆弧连接 班级: 学号: 姓名: 2. 分别用同心圆法和四心圆法画出椭圆(已知椭圆长轴长 70mm、短轴长 45mm),保留作图过程。 1. 在圆中作出正六边形和正五边形,它们的底边都是水平线。 3. 用指定半径 R 作圆弧连接。 4. 参照左方所示图形和尺寸,按1:1在指定位置画全图形。

一、点的投影

1. 根据立体图,作出各点的两面投影。




2. 根据立体图,作出各点的三面投影。




3. 已知各点的两面投影, 求第三面投影。


学号:

班级:




4. 已知 A 点距 H 面 20 mm, 距 V 面 16 mm, 距 W 面 18 mm, 0 5. 根据立体图,作出各点的三面投影并标明可见性。 B 点在A 点的右 6mm、前 5mm、下 7mm,求作两点的三面 投影图及立体图。





6. 利用两点间的相对位置,画出A点和B点的侧面投影, 并比较 $A \setminus B \setminus C$ 三点的相对位置。



姓名:


(左、右) 7 mm (前、后) 10 mm (上、顶) 9 mm


(左、右) 14 mm (前、扇) 8 mm


(上、下) 7 mm (左、右) 7 mm (前、扇) <u>18</u> mm


二、直线的投影(一) 班级: 学号: 姓名:


1. 已知 C 点在直线 AB 上,且 AC : CB = 3 : 2,求 C 点 C 包 根据下列直线的两面投影,作出第三面投影,并说出各直线的名称。 的两面投影。














 β =30°,作出其三面投影。




3. 已知 AB 为水平线,B 点在 A 点右前方,AB=15 mm, 4. 判断下列各组两直线的相对位置(平行、相交或交叉)。



AB 和 CD : ___平行___




AB 和 CD : __相交__




二、直线的投影(二)


班级: 学号: 姓名:

见性。




5. 求交叉两直线 AB、CD 在投影图中的重影点,并判断其可 6. 过点 C 引直线交AB 于点D,使 AD=20mm,过点 A 作直线 7. 过点 A 作一直线 AB 与 CD、EF 均相交。 AE, 使AE//CD。







8. 求直线 *AB* 与 *CD* 间的距离。



9. 用直角三角形法求直线 AB 的实长及其对 H 、V 面的倾角 10. 正方形 ABCD 中的 AB 边在水平线 AM 上,试完成其两面投影。 α,β.







三、平面的投影

学号: 姓名: 班级:


1. 按各平面对投影面的相对位置填写它们的名称和对投影面的倾角(0°,30°,45°,60°,90°)。



 $\triangle ABC$ 是 正垂 面 $\alpha = 45^{\circ} \beta = 90^{\circ} \gamma = 45^{\circ}$




 $\triangle DEF$ 是 侧平 面 $\alpha = 90^{\circ}$ $\beta = 90^{\circ}$ $\gamma = 0^{\circ}$




 $\triangle GHI$ 是 侧垂 面 $\alpha = 60^{\circ} \beta = 30^{\circ} \gamma = 90^{\circ}$

2. 判断点 K 是否在给定的平面上。




点 K 在 平面上




点 K 不在 平面上


|3. 作平面 $\triangle ABC$ 上的图形 $\triangle DEF$ 的水平 |4. 完成平面五边形 ABCDE 的正面 |5. 用迹线表示下列平面: 过点 A 的水平面 P,过直 |6. 已知圆心位于点 A、 ϕ 32 的圆在左低右高正垂面上, 投影。




投影。



线 BC 的正平面 Q,过直线 DE 的铅垂面 R。





 $\alpha = 30^{\circ}$,作圆的三面投影。




四、直线与平面、平面与平面之间的相对位置(一)


1. 过点 K 作直线 KL 平行于平面 $\triangle ABC$ 。







3. 过点 K 作一平面同时平行于直线 AB 和直线 CD。









4. 判断两平面是否平行。



两平面 平行




两平面 不平行




四、直线与平面、平面与平面之间的相对位置(二)

6. 求直线 EF 与平面 $\triangle ABC$ 的交点 K,并判明可见性。



7. 作平面△ABC 与正平圆的交线,并判明可见性。




8. 作平面 $\triangle ABC$ 和四边形 DEFG 的交线,并标明可见性。


姓名:

学号:


班级:




9. 过点 A 作直线垂直于平面 $\triangle BCD$, 求垂足。



10. 过点 C 作平面与直线 AB 垂直。



11. 已知平面 $\triangle DEF$ 垂直于平面 $\triangle ABC$,AC 是正平线,完成 $\triangle DEF$ 的水平投影。




第3章 投影变换


换面法 班级: 学号: 姓名: 1. 用换面法求直线 AB 的实长及其对 H 、V 面的倾角 α 、 β 。 2. 用换面法求两交叉管道 AB、CD 间的最短连接管的实长和两 5. 求作相交两平面之间的夹角 θ 。 面投影。 $e_{2}' f_{2}' = EF$ 3. 求点 K 到平面 $\triangle ABC$ 之间的距离及其投影。 4. 求平面 $\triangle ABC$ 的实形及其对 H 面的倾角 α 。 X_1V_1 实形 $m_1'k_1'=MK$

第4章 基本体的投影


1. 作六棱柱的侧面投影并补全其表面上点的投影。




2. 作三棱台的侧面投影并补全其表面上点和直线的投影。




3. 作圆柱的侧面投影并补全其表面上点和线的投影。




4. 作圆锥的水平投影并补全其表面上点和线的投影。





5. 作半圆球的水平投影和侧面投影并补全其表面上线的投影。




6. 作圆环的侧面投影并补全其表面上点的投影(点 $D \times E \times F \times G$ 依次由前向后排列)。











二、回转体的截交线(二) 学号: 姓名: 班级: 7. 补全被正垂面截切的圆锥体的水平投影并作其侧面投影。 8. 补全被截切的圆锥体的水平投影并作其侧面投影。 9. 补全被截切的圆球的水平投影和侧面投影。 10. 半圆球被截切,作其水平投影并补全侧面投影。 11. 补全组合回转体被截切,补全其水平投影。 12. 组合回转体被截切,作其水平投影并补全侧面投影。

































九、组合体构形(一)		班级:	学号:	姓名:
1. 读懂两视图构思物体的形状,补画第三个视图(至少3种)。	2. 读懂两视图构思物体的形状,补画第三个视图(至少3种)。	3. 读懂两视图构思	物体的形状,补画领	第三个视图 (至少3种)。
4. 构思一个组合体,使其能沿三个不同方向毫无间隙地穿过板上的三个小孔,画出该组合体的三视图。				


九、组合体构形(二) 班级: 学号: 姓名: 5. 根据主视图构思组合体的形状, 画出另两视图和轴测图 (至少 2 种)。

























第8章 机件的常用表达方法 五、全剖视图和半剖视图 班级: 学号: 姓名: 1. 在指定位置将主视图画成半剖视图并画出全剖左视图。 3. 在下面空白处将主视图画成全剖视图,俯视图、左视图画成半剖视图。 В---В 2. 已知俯视图及 A 向视图,补出全剖主视图并将 A 向视图画成半剖左视图。 В---В B B


















二、螺纹紧固件


班级: 学号: 姓名:

- 1. 查表填写下列各紧固件的尺寸并写出其规定标记。
- (1) A级六角头螺栓:螺纹规格 d=M12,公称长度 l=30mm。




规定标记 螺栓 GB/T 5783-2000 M12×30

(2) A 型双头螺柱: 螺纹规格 d = M12, $b_m = 1.25d$, 公称长度 l = 30 mm。




(3) A级倒角型平垫圈:公称尺寸 d=16mm。

(4) A级1型六角螺母:螺纹规格 D=M16。





规定标记 垫圈 GB/T 97.2—2002 16




规定标记 螺母 GB/T 6170-2000 M16


- 2. 查表画出下列螺纹紧固件,并标出螺纹的公称直径和螺栓、螺钉的长度。
- (1) 已知螺栓 GB/T 5782 M16×65, 1:1 画出轴线水平放置、头部朝左的主、左两视图。






(2) 已知螺母 GB/T 6170 M20, 1:1 画出轴线水平放置的主、左两视图。






(3) 已知开槽圆柱头螺钉 GB/T 65 M10×30, 2:1 画出轴线水平放置、头部朝左的主视图。





三、螺纹紧固件连接 班级: 学号: 姓名:

1. 指出螺栓连接图中的各种错误,在指定位置画出正确的连接图。





2. 指出螺柱连接图中的各种错误,在指定位置画出正确的连接图。





3. 指出螺钉连接图中的各种错误,在指定位置画出正确的连接图。





- 4. 用比例画法在 A3 图纸上画螺栓连接装配图或螺柱连接装配图 (比例自选)。
- (1) 螺栓连接

已知: 螺栓 GB/T 5782 M24×90, 螺母 GB/T 6170 M24, 垫圈 GB/T 97.1 24, 两块连接板厚度均为 26mm, 板宽 60mm。

要求: 画三个视图, 主视图全剖, 俯、左视图画外形。

(2) 螺柱连接

已知: 螺柱 GB/T 897 M20×60, 螺母 GB/T 6170 M20, 垫圈 GB/T 93 24, 上板厚度为 30mm, 板宽 60mm。


要求: 画两个视图, 主视图全剖, 俯视图画外形。


四、圆柱齿轮 班级: 学号: 姓名: 1. 已知一直齿圆柱齿轮 m=3mm,z=26mm,试计算其分度圆、齿顶圆、齿根圆的直径,用 1:1 画全齿轮的 2. 补全齿轮啮合的主视图和左视图。 两个视图并标注尺寸,其中倒角均为 C1。 d = mz = 78 mm $d_a = m(z+2) = 84 \text{mm}$ $d_{\rm f} = m(z-2.5) = 70.5 \,\mathrm{mm}$ *4*70.5 19

五、圆锥齿轮和键 班级: 学号: 姓名:

1. 用1:1补全直齿圆锥齿轮的主视图和左视图(m=3)。


2. 查表画出轴上的键槽(公称直径从图中量出后取整)并标尺寸。







3. 查表画出轮上的键槽并标注尺寸。

4. 将第2题轴和第3题轮配合, 画出连接装配图。




键的规定标记: __GB/T 1096 键 6×6×32___






六、销、滚动轴承和弹簧 班级: 学号: 姓名:


1. 选出适当长度的 d=8mm、公差为 m6 的圆柱销,用 1:1 画出销连接图。



销的规定标记: _ 销 GB/T 119.2 8×35

2. 选出适当长度的 d=8mm 的 A 型圆锥销,用 1:1 画出销连接图。






销的规定标记: 销 GB/T 117 8×35


3. 查表用规定画法 1:2 画出指定的滚动轴承并标注尺寸。


(1) 深沟球轴承 6208

(2) 推力球轴承 51208


(3) 圆锥滚子轴承 30208










4. 已知圆柱螺旋压缩弹簧的中径 $D_2=32$ mm,d=6mm,有效圈数 n=6,t=10,支承圈数 $n_Z=2.5$,右旋, 用1:1作出其全剖视图。










// 0.03 B

/ / 0.03 / B 的含义: 零件 / C 端面对基准 / B 的平行度公差 为 0.03mm。




姓名:

五、读零件图(一) 班级: 学号: 姓名:

读主动轴零件图并填空。

- (1) 零件的名称
 主动轴
 , 材料
 45
 , 比例
 1:1 。


 (2) A A、B B 的表达方法是
 移出断面图
 , I 处的表达方法是
 局部放大图
 。
- (3) 图中两相交细实线表示 平面 ,是 简化 画法。
- (4) 在图上标出长度方向和径向主要尺寸基准。
- (5) 键槽的定位尺寸是 16 ,长度 32 ,宽度 14 ,深度 5.5 。



五、读零件图(二) 班级: 学号: 姓名:

读法兰盘零件图,在图中指定位置画出零件的右视图并填空。

- (1) 该零件采用了 2 个视图,主视图采用了 全剖 (表示法),图中Ⅰ部位是 肋板 (结构),共 6 个;Ⅱ部位是 重合 断面。
- (2) 在图上标出长度方向和径向主要尺寸基准。
- (3) φ62h7 是 基准 轴的尺寸,它的上极限偏差为 0 ,下极限偏差为 —0.030mm 。
- (4) ◎ Φ0.03 A 的含义 Φ64 圆孔的轴线对基准 A 的同轴度为 Φ0.03 mm 。



五、读零件图(三)		班级:	学号:	姓名:	
读拨叉零件图,在指定位置画出俯视图并填空。	B—B				
(1) 该零件属于类零件,用HT200(材料)		12.5		√ <i>Ra</i> 12.5	
制成。	$\frac{1}{25}$	7 <u>a 12</u>	55	√ KU 12.5	
(2) 左视图采用了全剖 (表示法)。	24		 <i>B</i>		
(3) 零件有_3_种表面粗糙度,按粗糙到光滑排列为		A		77	
<u> </u>	15	GA ETT	W /P.O. 12. 5	4	
(4) M10×1—6H 的含义 <u>公称直径 \$10mm</u> , 螺距为 1mm, 右	ψ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ	458 41.5两 41.5两	端 Ra 12.5	}	
灰的细才普迪螺纹,中径和小侄公差审代号皆为 bH 。	6		Ra 6.3	′	
(5) φ19H7 的含义 <u>公称直径为 φ19, 公差带代号为 H7 的</u>		1			
$\frac{1}{1005}$ $$		2	B		
(6) <u>10.05 A</u> 的含义 38H11 的对称轴线对基准 A 的垂直度公 差为 0.05mm。		<u>R5</u> 1	'+		
<u>左为 0. 00 mm</u> 。	86.8 ± 0.05				
			36		
			30 -		
			Π2		
		Ra 6.3			
	730 OOK	Ra 6.3	/		
			H		
	66		Ra 6.3		
	-	30	-		
		0.05 A 38H11			
			-1		
		46			
	┕┶┱╂╴─╴╬╶┈╶╂┲┷┚	/. /.			
		$\Diamond()$			
U b TE b				1	
技术要求					
1. 未注铸造圆角 R3。 2. 铸件不得有砂眼、缩孔和裂纹等缺陷。			— Н.	T200	
3. 铸件需进行退火处理。		·区 更改文件号 签名 年、	 月、月		14 N
	设计	标准化		重量 比例	拔叉
		14 - 10	[// 1X /\lambda \cdot \c	+ + -	
	审核			1:1	
	工艺	批准		第 张	

五、读零件图(四) 班级: 学号: 姓名: 读底座零件图,在图中指定位置1:2画出A-A断面图并填空。 (1) 该零件属于 箱体 类零件,用 HT150 (材料)制成。 (2) 主视图采用了 半剖视图 (表示法)。 (3) 零件有 $_{4}$ 种表面粗糙度,要求最高的为 $_{4}$ 人 $_{6}$ 不 $_{6}$ 。 (4) 在图上标出长度和高度方向的主要尺寸基准。 (5) 4×M4 螺孔的定位尺寸为 φ40 。 $\sqrt{Ra \ 3.2} \quad \phi 27^{+0.006}$ 高度方向主要尺寸基准 4×M10**↓**18 √*Ra* 12.5 √Ra 6.3 √Ra 12.5 技术要求 1. 未注圆角为R2~3。 2. 未注螺纹倒角 C 0.5 ~ C1。 40 $\sqrt{(\sqrt{)}}$ 4×M4**▼**10EQS 长度方向主要尺寸基准 HT150 更改文件号 签名 年、月、 标记 处数 分区 底座 标准化 阶段标记 ■重 比例 3×M6**▼**12 EQS 1:2 审核 共 张 第 张 工艺 批准

第 12 章 其他工程图

展开图 班级: 学号: 姓名: 1. 已知漏斗的两面投影,作其表面展开图。 2. 已知变形管接头的两面投影,作其表面展开图。 1'2'(6')3'(5')4' d'(a') 3′(2′) b'(c') a'(d') 3. 作出等径直角弯管的展开图。 4. 作出斜口正圆锥管的表面展开图。 II IV V VI VII