


组态软件项目开发与实践

徐州工業職業核術學院 机电工程学院自动控制技术教研室

以以外

项目四 任务11 立体棒图控件



地震的

项目四 任务11 立体棒图控件

国性			
控件名	於色设置: 前景色:	春图系列 名称 颜色 Serial 1 Serial 2	添加 编辑 删除 上移 下移
		确定	取消

属性					X	
控件名	度棒图	颜色设置: 前景色: ■■■■	棒图系列 名称	颜色	添加	
图表类型		前景色: ■■■■ 背景色: ■■■■ 标签色: ■■■■	显示颜色		编辑	
○ 三维条形图	● 位于底部	标签字体 显示属性:			刪除	
○ 二维饼图 一 一刻度设置——	○ 无标签 	☑ 自动刻度 ☑ 标注数值			上移	
Y轴最大值:	刻度小数位: 1 - 	□ 隐藏刻度值 □ 添加网格线			下移	
Y轴最小值:	刻度间隔数:	☑ 显示边框 ☑ 显示系列色				
1-100]2	▼ 並小飛列出	75.2	770	N/z	
<u>确定</u> 取消 取消						

WHAT THE THE

项目四 任务11 立体棒图控件

chartAdd("ControlName", Value, "label");

此函数为第一个系列添加数据值和标签。语法格式如下:

参数: ControlName: 工程人员定义的棒图控件名称,可以为中文名或英文名。

Value: 设定条形图的初始值,整形数据,实型数据。

label:设定条形图的标签值,默认值=索引值Index,Index的取值范围是1-16。

收货货

项目四 任务11 立体棒图控件

chartSetValue("ControlName", nValueIndex, Value);

此函数用于在指定的棒图控件中为第1个系列设定/修改索引值为Index的饼图或条形图的数据值。语法格式如下:


chartSetValue("ControlName",nValueIndex,Value);

参数: ControlName: 工程人员定义的棒图控件名称,可以为中文名或英文名。

nValueIndex: 选定要设置的条形图或扇区索引,从0开始计。


Value: 设定条形图或扇区的数据,整形数据,实型数据。

项目四 任务11 立体棒图控件



明然 将

项目四 任务11 立体棒图控件



chartSetValue("温度棒图", 0,\\local\储液罐液位); chartSetValue("温度棒图", 1,\\local\储液罐温度); chartSetValue("温度棒图", 2,\\local\热水.液体高度); chartSetValue("温度棒图", 3,\\local\凉水.液体高度);



项目四 任务11 立体棒图控件

相关视频11