

# 组态软件项目开发与实践

徐州工業職業技術學院 机电工程学院自动控制技术教研室

#### 组态技术发展的必要性

组态的概念是伴随着DCS的出现开始被广大的生产过程自动化技术人员所熟知。

DCS需要计算机的显示器能够显示生产过程的实时状态和历史数据, 在线监控软件应运而生。

各家厂商监控需求不同导致工程设计周期长、效率低下、可靠性差,需要有专门的行业标准。

专用软件数据难以交互,难以升级,需要有专门的监控软件。



通过预先设计的一个软件平台,使其具备常用的元件和图形库,并且含有市面上一般的板卡、智能仪表、智能模块以及常用的PLC等硬件设备的驱动程序等,用户在这个软件平台上利用这些资源进行二次开发,最后把软件和底层的这些硬件通过驱动程序连接起来,这个二次开发的过程就是组态,而这个开发平台就是我们说的组态软件。

序号	厂家	软件名称
1	Wonderware	Intouch
2	GE	Fix
3	CIT	Citech
4	Simens	WinCC
5	亚控科技	组态王
6	力控科技	力控
7	昆仑通泰	MCGS

- ▶ 画面组态功能
- > 良好的开放性
- > 丰富的模块
- > 实时数据库
- > 可编程语言
- > 系统安全
- > 具备仿真功能

## 明本斯斯斯 明本斯斯斯

#### 项目一 任务3 组态技术概述

- ▶ 画面组态功能
- > 良好的开放性
- > 丰富的模块
- > 实时数据库
- > 可编程语言
- > 系统安全
- > 具备仿真功能

- 1、可视化的风格界面、丰富
- 2、丰富的图形控件和工况图库
- 3、丰富的作图工具;
- 4、丰富的动画连接方式;

## 收拾某件所自 收拾某事

#### 项目一 任务3 组态技术概述

#### 组态软件的一般特点

- ▶ 画面组态功能
- > 良好的开放性
- > 丰富的模块
- > 实时数据库
- > 可编程语言
- > 系统安全
- > 具备仿真功能

异构性强:能与多种通信协议互联; 支持多种硬件设备;

## 收拾某件所自 收拾某事

#### 项目一 任务3 组态技术概述

#### 组态软件的一般特点

- ▶ 画面组态功能
- > 良好的开放性
- > 丰富的模块
- > 实时数据库
- > 可编程语言
- > 系统安全
- > 具备仿真功能

提供丰富的控制功能库,满足用户的 测控要求和现场要求。

# WHAT THE

#### 项目一 任务3 组态技术概述

- > 画面组态功能
- > 良好的开放性
- > 丰富的模块
- > 实时数据库 可存储各种数据:数字量、模拟量
- > 可编程语言
- > 系统安全
- ▶ 具备仿真功能

- > 画面组态功能
- > 良好的开放性
- > 丰富的模块
- > 实时数据库
- > 可编程语言
- > 系统安全
- > 具备仿真功能

# 城村等数

#### 项目一 任务3 组态技术概述

- ▶ 画面组态功能
- > 良好的开放性
- > 丰富的模块
- > 实时数据库
- > 可编程语言
- > 系统安全
- > 具备仿真功能

# 明末<del>以</del>供有限

#### 项目一 任务3 组态技术概述

- > 画面组态功能
- > 良好的开放性
- > 丰富的模块
- > 实时数据库
- > 可编程语言
- > 系统安全
- > 具备仿真功能

#### 组态软件的一般特点

#### 1、延续性和可扩充性

用组态软件开发的应用程序,如果现场中的硬件设备、系统结构或者是用户需求发生改变时,不需要做很多修改就能完成软件的更新和升级。

#### 2、封装性

着重于易学易用的特性,让开发人员不需要掌握太多的编程技术甚至是不需编程技术,就能很好的完成一个复杂工程所需要的所有功能。

#### 3、通用性

用户根据工程实际情况,利用组态软件提供的底层设备的驱动程序、开放的数据库以及画面制作工具,制作一个具有动画效果,实时数据处理、历史数据和趋势曲线并存,具有多媒体功能和网络功能的工程,而不受其行业的限制。