MX SI-MANT COMERCIAL

Calle Villa Charra, No. 18096 Bodega No. 5
C.P. 22200, Loma Bonita, Tijuana, B.C.

contacto@si-mant.com
+52 668 160 5243 - +52 664 438 7533

SI-MANT COMERCIAL, S.A. DE C.V.
RFC: MSC230817UU1

Datos Generales

MODELO:
123

SERIE:
123456

SUCURSAL:
Prueba

PRIORIDAD:
Media

COMENTARIO / PROBLEMA:
No enciende , si hay energía en la sucursal

PRIORIDAD:
Media

ESTADO:
Cerrado

EMPRESA:
ZIBARIS HOLDING

FECHA DE CREACIÓN:
19 de febrero de 2026

SOLICITANTE:
Nohemi Lopez

MX SI-MANT COMERCIAL

Calle Villa Charra, No. 18096 Bodega No. 5
C.P. 22200, Loma Bonita, Tijuana, B.C.

contacto@si-mant.com
+52 668 160 5243 - +52 664 438 7533

SI-MANT COMERCIAL, S.A. DE C.V.
RFC: MSC230817UU1

Información de Cotización

COSTO DE COTIZACIÓN:

$ 8500.00

ANÁLISIS:

Se detecto que se tenía el interruptor termomagnético estaba botado,

Interruptor ya no sirve, se debe de cambiar, se deja ajunta imagen del modelo para que se cotice.

Trabajo Realizado

REVISIÓN:

.

REPARACIÓN:

se realizo remplazo de interruptor termomagnético

MATERIALES Y REFACCIONES:

1 pza interruptor termomagnético SQD 1x15 amps

RECOMENDACIONES:

utilizar siempre interruptores termomangneticos de mejor calidad y de la capacidad adecuada para el equipo (cafetera)

Nombre del tecnico

Nombre del cliente