

به نام خداوند جان و خرد درس ابزار دقیق گروه کنترل



مدرس: محمدرضا نیری

تمرین سری اول

نیمسال دوم ۱۴۰۳–۱۴۰۲

### سوال ١)

از انواع موتور های الکتریکی که در درس ماشین های الکتریکی با آن آشنا شده اید می توان به موتور های DC اشاره کرد. چنانچه سرعت موتور را به عنوان خروجی و ولتاژ آرمیچر را به عنوان ورودی در نظر بگیریم تابع تبدیل یک موتور DC به صورت زیر خواهد بود:

$$\frac{N(s)}{V_a(s)} = \frac{5.6}{s + \frac{1}{h}}$$

که در آن: 
$$2 + \frac{10}{10}$$
 می باشد.

ورودی این سیستم یک سیگنال پله در زمان صفر با اندازه ۱۰ می باشد و برای کنترل این موتور از یک کنترلر Pl با ضرایب زیر استفاده می کنیم:

Controller = 
$$P \times \left(1 + \frac{I}{s}\right) \rightarrow P = 2.2$$
,  $I = 0.75$ 

برای فیدبک گرفتن از موتور نیز یک سنسور سرعت سنج که خروجی آن به صورت ولتاژی است، استفاده می کنیم. تابع تبدیل این سنسور به صورت زیر است:

$$H = \frac{K}{0.1s + \frac{20}{a}}$$

که در این تابع تبدیل ،  $K=rac{20}{a}+1$  یکان شماره دانشجویی K=1 می باشد.

الف) به علت عدم کالیبراسیون سنسور، تمامی مقادیر خروجی سنسور با مقدار مطلوب به اندازه 0.5+ اختلاف دارد. با استفاده از شبیه سازی در متلب مقایسه کنید این عدم کالیبراسیون چه مقدار روی خروجی تاثیر خواهد گذاشت.

ب) به علت عدم تثبیت صحیح موتور روی پایهها، موتور دارای لرزش های نسبتا شدیدی است که باعث ایجاد نویز روی مقدار اندازه گیری شده توسط سنسور می شود. با استفاده از بلوک Band-limited White Noise یک نویز سفید با اندازه توان 0.01 و گیری شده توسط سنسور می شود. با استفاده از بلوک Sample Time = 0.001 انتخاب کرده و قبل از سنسور قرار دهید و خروجی این سیستم را با حالت عادی مقایسه کنید.

ج) سنسور سرعت سنج به تغییرات دما حساس است و با تغییرات زیاد دما پارامتر های آن تغییر می کند. فرض به کنید به علت گرم شدن محیط موتور پارامتر a از سنسور تغییر می کند. به ازای تغییرات دما مقادیر  $\Delta a$  از صفر تا ۱۰ با پله های ۲ تایی را برای تابع تبدیل سنسور طبق رابطه زیر آپدیت کنید و خروجی ها را ذخیره کنید.

$$H = \frac{K}{0.1s + \frac{20}{a + \Delta a}}$$

کرما باعث تاثیر روی پارامتر های موتور نیز می شود. فرض کنید با تغییرات دما پارامتر های موتور به صورت زیر تغییر کند :

$$\frac{N(s)}{V_a(s)} = \frac{5.6}{s + \frac{1}{b + \Delta b}}$$

به ازای تغییرات دما مقادیر  $\Delta b$  از صفر تا ۱۰ با پله های ۲ تایی را برای تابع تبدیل موتور طبق رابطه زیر آپدیت کنید و خروجی ها را ذخیره کنید.

**ه)** طبق مطالبی که در مورد حساسیت خوانده اید نتایج بند های ج و د را بررسی کنید.


## سوال ۲)

اگر یک ماده فرو مغناطیس (مانند آهن) را در معرض میدان مغناطیسی خارجی قرار دهیم، حوزههای مغناطیسی ماده با راستای این میدان هم جهت می شوند. با حذف میدان مغناطیسی، بخشی از این جهت گیری بدون تغییر باقی می ماند و ماده برای مدت نامعلومی خاصیت مغناطیسی پیدا می کند. به این پدیده هیسترزیس مغناطیسی <sup>۲</sup>گفته می شود.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ferromagnetic

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Magnetic Hysteresis

در مواد فرو مغناطیس، رابطه بین شدت میدان <sup>۳</sup>و مغناطش <sup>۹</sup>به صورت خطی نیست. در صورت خنثی کردن خاصیت مغناطیسی یک آهنربا و رسم رابطه بین شدت میدان و مغناطش برای سطوح افزایشی شدت میدان، مقادیر مغناطش از منحنی مغناطش اولیه پیروی خواهد کرد. این منحنی در ابتدا با سرعت زیادی افزایش مییابد و سپس به مجانبی با عنوان اشباع مغناطیسی نزدیک میشود. اگر در این وضعیت، میدان مغناطیسی به صورت یکنواخت کاهش یابد، مغناطش مسیر منحنی دیگری را دنبال خواهد کرد.



نوع خاصی از یک مغناطیس سنج  $^{4}$ که برحسب شدت میدان مغناطیس، شدت مغناطش را اندازه گیری می کند در اختیار داریم. ورودی این حسگر در بازه  $\frac{A}{m}[-0.025,0.025]$  و خروجی آن در بازه  $\frac{A}{m}[-0.025,0.025]$  تغییر کند. بخشی از داده های مربوط به این حسگر به صورت فایل hys.mat ذخیره شده است. رخداد پدیده هیسترزیس را با گزارش پارامتر های آن به صورت گنید.

## سوال ۳)

سیستمی با تابع تبدیل زیر را در نظر بگیرید

$$G(s) = \frac{e^{-3s}}{15s+1}$$

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Magnetic Field Strength

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Magnetic Moment

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Magnetometer

که یک کنترل کننده با تابع تبدیل زیر برای آن بسته شده است:

$$G_c(s) = 4(\frac{1}{7s} + 1)$$

الف) این مدار را به ازای ورودی پله واحد در SIMULINK به مدت ۱۰۰ ثانیه شبیه سازی کرده و خروجی سیستم حلقه بسته و همچنین سیگنال کنترلی و سیگنال کنترلی ناشی از انتگرال گیر را مشاهد ه کنید.

 $oldsymbol{\psi}$  حد اشباع  $\pm 1.5$  را برای سیستم در نظر گرفته و مجدد سیگنال های خواسته شده در قسمت قبل را رسم کنید. چه نتیجه ای میگیرید؟

 $\boldsymbol{\psi}$ ) ورودی پله واحد را به پله هایی با دامنه 0.2 بشکانید و در 0 ثانیه به سیستم اعمال کنید. سپس نمودارهای خواسته شده در قسمت قبل را مجدد رسم کنید. چه نتیجه ای می گیرید؟

#### سوال ۴)

در هر یک از قسمت های زیر، به کمک دیتاست بیان شده در سوال و رسم نمودار آن، به پرسش ها پاسخ دهید:

الف) میزان فعالیت الکتریکی یک ماهیچه ی مشخص از دست یک فرد هنگام انجام کاری مشخص توسط یک سنسور EMG ثبت شده است. این کار در دو روز متوالی و در هر روز برای ۵ بار صورت گرفته است. با باز کردن فایل EMG.mat دیتای مربوطه را مشاهده خواهید کرد. سیگنالهای X1 تا X5 تکرارهای اول تا پنجم در روز اول و سیگنالهای Y1 تا X2 پنج تکرار مربوط به روز دوم هستند. با پلات کردن این سیگنالها درباره ی تکرارپذیری و تکثیرپذیری این سنسور اظهار نظر کنید. همچنین سعی کنید با استخراج یک یا چند ویژگی عددی از این سیگنالها ادعای خود را تایید کنید. در نهایت بگویید، برای کار با این سنسور چه تدابیری نیاز است در نظر گرفته شود.

ب) دو دوربین، موقعیت یک جسم را در هر لحظه ثبت و مختصات تخمین زده شده را برمی گردانند. در فایل camera.mat موقعیت واقعی یک جسم ثابت در کنار موقعیت اندازه گیری توسط این دو دوربین در ۱۲ گام زمانی به شما داده شده است. میزان دقت و صحت هر دوربین را گزارش کنید. همچنین با ذکر دلیل بگویید اگر قرار باشد یکی از این دوربینها را انتخاب کنید، کدام یک گزینه مناسب تری خواهد بود.

## سوال ۵)

می خواهیم دمای یک کوره که مقدار واقعی آن ۲۰۰ درجه سانتی گراد است را با استفاده از حسگر های زیر اندازه گیری کنیم:

		حسگر ۱	حسگر ۲	حسگر ۳	حسگر ۴
بازه اندازه گیری		[100 ~ 210 ] °C	[70 ~ 220 ] °C	[150 ~ 250 ] °C	[190 ~ 240 ] °C
شماره	1	200	151	181	220
ماره آزمایش	2	199	145	179	224
3	3	200	150	180	219
	4	200	149	178	218
	5	200	155	179	219
	6	205	151	180	220

الف) صحت هر یک از حسگر ها را بر حسب درصد Full Scale بدست آورید.

ب) دقت هر یک از حسگر ها را برحسب درصد Full scale بدست آورید.

ج) با استفاده از داده های موجود، تکرار پذیری کدام حسگر بهتر است؟ (توضیح دهید)

**د)** به عنوان یک مهندس هر یک از حسگر ها را با استدلال از شماره ۱ (مناسب ترین حسگر برای این اندازه گیری) تا شماره ۴ (نامناسب ترین حسگر برای این اندازه گیری) اولویت بندی کنید.

# سوال ۶)

یک دستگاه فنری در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد کالیبره شده است و خروجی های مشاهده شده از آن به ازای ورودی های مشخص در جدول زیر ثبت شده اند.

Load(kg)	0	1	2	3	4	5
Deflection(mm)	0	22.3	39.2	56.8	82.4	99.1

دستگاه را به محیطی با دمای ۳۰ درجه سانتی گراد بردیم و به نتایج جدول زیر رسیدیم.

Load(kg)	0	1	2	3	4	5
Deflection(mm)	5.2	26.5	47.2	71.8	93	102.6

الف) با استفاده از دستور cftool در command window متلب بهترین منحنی برازش شده برای هر جدول را رسم کنید.

- **ب**) با توجه به درجهی منحنی برازش شده در قسمت قبل، رفتار سنسور از چه نوعی است؟
- ج) به نظر شما چرا در برازش، بهتر است که خط های حدالامکان ساده ( درجه پایین) استفاده کنیم؟
  - د) sensitivity drift و zero drift را محاسبه کنید.
  - ه) zero drift و sensitivity drift به ازای هر درجه تغییرات دما محاسبه کنید.

**ی**) فرض کنید که کارخانه سازنده ی فنر ها ادعا کند که طول هر فنر در دمای ۲۰ درجه و بدون هیچ باری، ۵ متر با tolerance ۲٪ است. بلند ترین و کوتاه ترین طول فنری که انتظار میرود چقدر است؟

# لطفا در ارسال تمرینات به موارد زیر توجه بفرمایید ، در صورت عدم رعایت هر یک از موارد زیر تمرین شما تصحیح نخواهد شد :

- تشابه در حل سوالات به صورت جدی بررسی خواهد شد. در صورت تشخیص تمرین مشابه نمره تقسیم خواهد شد.
  - در صورت دست نویس بودن تمرین ، نوشته ها خوانا باشند و کیفیت اسکن آن ها مناسب باشد.
- پاسخ ها در قالب یک فایل pdf تجمیع و ارسال شوند. همچنین تمامی کد ها با ذکر اینکه مربوط به کدام سوال هستند در پوشه ای با نام Codes ذخیره شده سپس تمامی فایل ها در قالب یک فایل student\_number.zip ارسال شوند .
- در صورت هر گونه ابهام در سوالات برای هر یک از سوالات به دستیار مربوطه تنها از طریق ایمیل دانشگاهی با موضوع #Series (که در آن # شماره سری تمرین و سوال مورد نظر است) ایمیل زده و ایمیل دستیار ارشد را نیز CC کنید.

سوال ۱) آقای مهاجری - <u>ali.mohajeri@ut.ac.ir</u>

سوال ۲) آقای عباسی - <u>fardinabbasi2002@ut.ac.ir</u>

سوال ۳) خانم مقنی زاده - rmoghanizadeh@ut.ac.ir اسوال ۳

سوال ۴) آقای ستاری – psattari@ut.ac.ir

سوال ۵ و ۶) آقای رزاقی - navid.razaghi@ut.ac.ir

دستيار ارشد: آقاى نيكخواه - nikkhah.bahrami@ut.ac.ir