تمرین پنجم ابزار دقیق

دکتر نیری

رضا مومنى 810199497

- سنسور فروسرخ:(Infrared Sensor)

عملکرد: سنسور فروسرخ از تابش مادون قرمز استفاده میکند تا فاصله را اندازهگیری کند. این سنسور با تابش پرتو مادون قرمز و محاسبه زاویه بازتاب، فاصله یک جسم را تشخیص میدهد.

مدل تجاری :مدل GP2Y0A21YK0F از شرکت شارپ، یکی از رایجترین سنسورهای مادون قرمز است این سنسور دارای بازه اندازهگیری حدود 10 تا 80 سانتیمتر و دقت حدود 2.5 سانتیمتر است.

سرعت :سنسور های فروسرخ به طور عمومی سریع عمل میکنند.

مدارات بهسازی مورد نیاز :برای بهبود دقت و کاهش نویز، میتوان از فیلترها و مدارات تقویت استفاده کرد.

- سنسور التراسونيک:(Ultrasonic Sensor)


عملکرد: سنسور التراسونیک از امواج فراصوت با فرکانس بالا استفاده میکند. این سنسور مدت زمان بازگشت موج صوتی را برای اندازهگیری فاصله بین خود و جسم هدف استفاده میکند.

مدل تجاری :مدلهای HC-SR04 و HC-SR05 از سنسورهای التراسونیک معروف هستند .بازه اندازهگیری این مدلها حدود 2 تا 400 سانتیمتر و دقت حدود 3 میلیمتر است.


سرعت : سنسور های التر اسونیک نیز به طور عمومی سریع عمل میکنند.

مدارات بهسازی مورد نیاز :برای بهبود دقت و کاهش نویز، میتوان از فیلترها و مدارات تقویت استفاده شود.

سنسور های فروسرخ و التراسونیک به طور عمومی با سرعت مشابهی عمل میکنند. هر دو نوع سنسور به سرعتی حدوداً چند میلی ثانیه نیاز دارند تا فاصله را انداز هگیری کنند.




Infrared



a

```
void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc){
   if (hadc == &hadc1){
      adc_valid = 1;
      adc_result = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
   }
}
```

با استفاده از قطعه کد بالا و اینتراپت ADC مقادیر را به دیجیتال میخوانیم و در یک متغیر ذخیره میکنیم. همینطور با تعریف متغیر آنالوگ به دیجیتال کامل شده تا در حلقه درون تابع اصلی باقی کار را انجام دهیم.



Top View
See NS Package Number MA03B

پایه تغذیه Vs

زمین GND

پایه خروجی VD




FIGURE 1. Full-Range Centigrade Temperature Sensor (-40°C to +125°C)


محدوده دمای اندازه گیری: -40 تا 125 درجه سانتی گراد

حساسیت: 10 mv/°c


دقت: 3 درجه سانتی گراد

جريان تغذيه 130 ميكرو آمير


مينيمم



آفست



بيشينه




با توجه به مقادیر به دست آمده خروجی رو به ورودی مپ میکنیم.

Output = (input-offset)*slope

Slope = (output_end - output_start) / ((input_end-offset) - (input_start-offset))

Slope = (60 - (-20)) / (492 - (-163)) = 0.1221

خروجي نمونه



اين ADC بيت است. يعنى از 0 تا 4095. بنابراين 5/4095 = 1.2 ميلى ولت.


رزولوشن = 1.2 * 1.0 = 0.12° C این رزولوشن به میکروکنترلر محدود شده است چون به بیت ریت میکرو مربوط است.

دقت هم 3 درجه سانتیگراد بوده که مربوط به سنسور است.

b


Tempreture	Voltage
-55	0.05
-50	0.07
-40	0.13
-35	0.18
-25	0.33
-20	0.43
-12	0.66
-7	0.84
0	1.14
5	1.39
12	1.77
18	2.12
25	2.52
30	2.8
38	3.21
45	3.52
52	3.79
58	3.98
65	4.17
70	4.28
80	4.46

90	4.6
100	4.69
110	4.77
120	4.82
130	4.86
150	4.91
180	4.95



همانطور که از نمودار پیداست از -12 درجه تا 58 (= 60) درجه ناحیه خطی است.

نمودار را در آن بازه رسم میکنیم:




بازه کاری سنسور در ناحیه خطی و ولتاژ خروجی آن 0.66 تا 3.98 برای نگاشت به 0 تا 3.3 ولت به یک تقویت کننده تفاضلی نیاز داریم:


پایه V1 را به یک منبع دی سی 0.66 ولت وصل میکنیم. نسبت R_f/R_1 باید برابر با $1 \approx (0.66-3.98)$


 $R_1 {=} R_2 {=} \mathbf{1}_{k\Omega} \,, \qquad R_g {=} R_f {=} \mathbf{1}_{k\Omega} \,$

Op-Amp Differential Amplifier $\frac{R_{\mathrm{f}}}{R_{\mathrm{f}}}$




یک بافر نیز برای حذف اثر بارگذاری میگذاریم. همانطور که مشاهده میشود به بازه 0 تا 3.3 مپ کردیم:






-12 تا 58 درجه با ولتار 0 تا 3.3 نشان ميدهيم.


Maximum




Minimum




slope = (58-(-12)) / (2720-0) = 0.0257 output = input * slope -12





نمونه هایی از خواندن سنسور با میکرو

1-3




Voltage	Distance
3.16	0
3.11	0.5
3	1
2.72	1.5
2.46	2
2.24	2.5
2.03	3
1.84	3.5
1.66	4
1.49	4.5
1.33	5
1.17	5.5

1.02	6
0.88	6.5
0.74	7
0.61	7.5
0.48	8
0.36	8.5
0.24	9
0.12	9.5
0	10


2-3

بهترین منحنی خطی فیت شده



V = -0.3293 * d + 3.106

بهترین منحنی فیت شده



$$D = 0.37*v^2 - 4.181*v + 9.943$$


```
while (1)
{
    /* USER CODE END WHILE */
    if (adc_valid == 1){
       v = adc_result*slope;
       result = 0.37*(v*v) -4.181*v + 9.943;
    maiin = (int)result;
       dec = (result*100);
       dec = abs(dec%100);
```

```
LCD16X2_Init(MyLCD);
LCD16X2_Clear(MyLCD);


LCD16X2_Set_Cursor(MyLCD, 1, 1);
sprintf(f1, "%d", maiin);
LCD16X2_Write_String(MyLCD, f1);
LCD16X2_Write_Char(MyLCD, dot);
sprintf(deci, "%d", dec);
LCD16X2_Write_String(MyLCD, deci);
adc_valid=0;
HAL_ADC_Start_IT(&hadc1);
}
```

ابتدا با رابطه خطی بین ماکزیمم عددی که نمایشگر به بیت نشان داده شده ولتاژ را بدست آورده سپس با رابطه ای که بین ولتاژ و فاصله بدست آوردیم فاصله را مینویسیم.

Maximum




Minimum




slope = (3.16-0) / (0-2584) = -0.00122291

Output = slope * input

نمونه خروجي ها:





4-3

رزولوشن 12 بيت است.

0-10 ميليمتر به 0-2584 بيت مپ شده.

0.003=10/2584

دقت 0.001