## Gerência de Projetos de Software Lista de Riscos do Projeto

Nome do projeto		CARD					
Gerente do projeto		Ana Beatriz Santos de Oliveira					
ld.	Categoria do Risco	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Risco	Medidas de prevenção (contramedidas)	Medidas de contingência (mitigação)
R1	Cliente	Falta de incentivo de profissionais da saúde	Médio	Baixo	Médio	Assegurar a eficácia da nossa pulseira	Realoacar recursos para estrategias de marketing em hospitais/clinicas
R2	Cliente	Medidor de batimentos cardiacos irregulares	Baixo	Alto	Médio	Escolher bons medidores de batimentos cardíacos	Recall dos equipamentos ou atualização de software para correção
R3	Recursos Humanos	Demissoes expontaneas	Baixo	Alto		Evitar Sobrecargas de trabalho, ficar atendo a saude mental dos colaboradores	Realocar atividades, realizar nova contatação
R4	Desenvolvimento	Choque ou curto circuito no processo de montagem	Médio	Médio	Médio	Construir o produto com melhores componentes e com melhores acabamentos	Refazer todo o circuito e comprar novos componentes
R5	Tercerizados	Perda de solução de servidores/banco de dados	Baixo	Alto	Médio	Possuir estrutura de backup com outras empresa para minimizar o downtime do serviço	Entrar em contato com empresas de ti para realoacar o serviço perdido o mais rapido possivel em outra empresa
R6	Empresa	Vazamento de dados dos clientes coletados	Baixo	Alto		Melhorar a segurança dos servidores e usar criptografia de dados avançada	Contratar novos profissionais e indenizar os clientes
R7	Equipe de markenting	Perda de investimento	Médio	Alto	Alto	Crias estrategias solidas de marketing	Refazer toda a estratégia de marketing
R8	Gerente de produtos	Perca de materia prima para produção	Baixo	Médio		Organizar e listar todos possíveis fornecedores, caso tenha problema com um, ter uma segunda opção viável para o projeto	Aumentar o orçamento do projeto e buscar outro fornecedor

Obs: para determinar o risco considere a seguinte combinação entre Probabilidade e Impacto:
Baixo/Baixo=Baixo; Médio/Médio=Médio; Alto/Alto=Alto; Baixo/Médio ou Médio/Baixo= Médio; Baixo/Alto ou Alto/Baixo=Médio; Médio/Alto ou Alto/Médio=Alto

Apresente de 8 a 10 riscos para o seu projeto.