# INEL 4215: Proyecto Fase 3: Sistema de Control

## Tarea:

Para esta fase todos los componentes deben estar codificados y conectados. Además, deben generar una tabla de señales de control para todas las instrucciones que se deben implementar. El objetivo de esta fase es mostrar que el PPU decodifica correctamente las instrucciones y propaga las señales de control necesarias en las etapas EX, MEM y WB. Para demostrarlo deben cargar el siguiente segmento código en el Instruction Memory comenzando en la localización 0:

111000001000001001010000000000101 (ADD R5,R2,R5) 111000100101001100110000000000001 (SUBS R3,R3, #1) (BNE -3) 11100101110000010101000000000011 (STRB R5, [R1,#3]) (BLLE +2) (NOP) (NOP) (NOP) (NOP)

Antes de comenzar a ejecutar las instrucciones debe haber ocurrido un reset del sistema que ponga una instrucción de NOP en las etapas ID, EX, MEM y WB. Pueden presumir que la condición del BNE o el BLLE no se da.

#### Demostración:

En cada ciclo del reloj deben mostrar en una línea el valor del PC (en decimal) y las señales de control en las etapas ID, EX, MEM y WB (en binario).

# **Entrega:**

- 1. Subir a NEO lo siguiente:
  - a. Tabla de señales de control para todas las instrucciones (en pdf)
  - b. El código del PPU.
  - c. El diagrama de bloque del PPU si ha sido modificado.
- 2. Demonstrar en clase la operación del sistema de control.

## Rúbrica:

- Se adjudicarán 20 puntos si el sistema de control opera correctamente.
- Se podrían adjudicar puntos parciales en caso de que el sistema no funcione correctamente dependiendo de cuán avanzado esté su diseño y simulación.