


5 - S65 CALC NoWeld Line quality

Beschreibung

Prüfen von "No Weld" (keine Schweissung) anhand der Laserlinie.

Icon



Parameter





Parameter	Beschreibung	
Verbosity level	Setzen des 'Verbosity level'. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.	

Threshold	Max. erlaubte Laserlinien-Helligkeit für eine "no weld"-Bedingung im gefundenen Nahtbereich. [Graustufen]
Search height	Messbereich für "no weld"-Bedingung oberhalb und unterhalb der gefundenen Laserlinien-Kurve innerhalb des gefundenen Nahtbereiches. [Pixel]

■ Messgrössen für die Plotter-Anzeigen

726	Bad Penetration Multi
-----	-----------------------

Subgraph-Schnittstellen

IN bridges OUT bridges

 image	ROI penMulti	
☑ value	ROI grey valid	

■ Graph Blockdiagramm

