


現場の仕事を、データで回す

部品加工工場のデジタル化計画のご紹介です。

稼働率	不良率	納期遅れ
62% から 80% へ	3.8% から 1.5% へ	月 2 件へ

Contents

01 工場の現状と課題

02 3 つの取り組み

03 投資と効果



工場の現状と課題

Issues

現場で起きている問題



段取り替えが長い

機械の設定変更に平均 45 分



熟練者に頼っている

日程を組めるのは班長 2 人だけ



3 年後の目標

稼働率

80 %

いまの 62% から
引き上げる

投資額

4,800 万円

うち 1,600 万円は
補助金を活用

納期遅れ

2 件 / 月

いまは月 14 件

いずれも 3 年後の目標の値です。

Issues

3つの課題



段取り替えが長い

機械の設定変更に平均 45 分



不良の原因が分からない


どの条件で作ったかを追えない



在庫が多すぎる

材料が必要な量の 2 倍近くある

Point



目的は熟練者に頼らない工場

仕組みを入れることが目的ではありません。現場の知恵を書き出して、
みんなのものにします。

Issues

現場で起きている問題



段取り替えが長い

機械の設定変更に平均 45 分



不良の原因が分からない

どの条件で作ったかを追えない



熟練者に頼っている

日程を組めるのは班長 2 人だけ



在庫が多すぎる

材料が必要な量の 2 倍近くある

Roadmap

3 年間の進め方



1 年目：指示書を
デジタル化



2 年目：全 20 台に
センサー



3 年目：日程づくりを
仕組みに



受注から出荷まで紙で回っている

受注は電話とファクスで受け、営業担当が紙の指示書を作っています。指示書は工場に回り、班長が手書きで日程を組みます。

Steps

日程づくりの流れ



決め方を
書き出す



仕組みが
案を作る



人が確認して
決める



結果を
見直す

Contents

01 工場の現状と課題

02 目指す姿

03 3つの取り組み

04 投資と効果





人への投資

- 段取り替えを平均 45 分から
  20 分へ
- 残業を 1 人あたり月 20 時間から
  10 時間へ
- 熟練者が若手に教える時間を
  毎週 2 時間確保

Contents

01 工場の現状と課題

02 目指す姿

03 3つの取り組み

04 進め方と体制

05 投資と効果



全員でつくる工場の計画

小さく始めて、
一歩ずつ進めます

