


# SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD



Diciembre del 2013

# MEJORA CONTINUA

# ¿Qué es mejora continua?

Según la ISO 9001:2008, mejora continua es la actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.



Es un proceso que describe muy bien lo que es la esencia de la calidad y refleja lo que las empresas necesitan hacer si quieren ser competitivas a lo largo del tiempo.

La mejora continua en el desempeño global de una organización debería ser un objetivo permanente en ésta.

# Objetivo de la mejora continua

El objetivo de la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad es incrementar la probabilidad de aumentar la satisfacción de los clientes y de otras partes interesadas.



### Importancia de la mejora continua

- Contribuye a mejorar las debilidades y afianzar las fortalezas de la organización.
- Se logra ser más productivos y competitivos en el mercado.

### Para lograr la mejora continua es necesario:

 a. Realizar el análisis y la evaluación de la situación existente para identificar áreas para la mejora.





- b. El establecimiento de los objetivos para la mejora.
- c. La búsqueda de posibles soluciones para lograr los objetivos.
- d. La evaluación de dichas soluciones y su selección.
- e. La implementación de la solución seleccionada.
- f. La medición, verificación, análisis y evaluación de los resultados de la implementación para determinar que se han alcanzado los objetivos.



. La formalización de los cambios.

Los resultados se revisan para determinar oportunidades adicionales de mejora. De esta manera, la mejora es una actividad continua.

La información proveniente de los clientes y otras partes interesadas, las auditorías, y la revisión del sistema de gestión de la calidad pueden, asimismo, utilizarse para identificar oportunidades para la mejora.



#### Certificación ISO 9001

Como resultado de la auditoría que se llevó a cabo el 7 de octubre del 2013 se logró la certificación ISO 9001.

### ¡Felicidades a todo el equipo INARI!

