Capteurs





GRANDEURS PHYSIQUES

MESURANDE

Grandeurs analogues à la grandeur physique à observer

- Température
- Force
- Position
- Luminosité
- Pression
- Débit
- ...



Transforme une grandeur physique observée (mesurande) vers une autre grandeur physique utilisable (électrique)


PERFORMANCES

FONCTION DE TRANSFERT

Relation entre s(t) et m(t)

Cette relation peut être

- non-linéaire
- non continu
- par morceaux



ÉTENDUE DE MESURE

Plage dans laquelle le capteur répond aux spécifications

$$E.M. = m_{max} - m_{min}$$

En dehors de cette plage de mesure, le constructeur ne garantit pas les performances de son système

DOMAINE D'UTILISATION

Domaine nominal

équivaut à l'étendue de mesure

Domaine de non détérioration

le capteur retrouve ses paramètres nominaux dans le domaine nominal

Domaine de non destruction

le capteur ne retrouve pas ses paramètres nominaux dans le domaine nominal mais il n'est pas détruit



En dehors de ces domaines spécifiés par le constructeur, il peut y avoir destruction du capteur

Ex : Capteur de force à jauges piézorésistives N556-1

 Domaine
 Mesurande
 Température

 Nominal
 0-10 N
 0°C à 60°C

 Non-Détérioration
 150 %
 -20°C à 100°C

 Non-Destruction
 300 %
 -50°C à 120°C

SENSIBILITÉ

Pente de la tangente à la caractéristique entrée/sortie en un point donné

 $S(P) = \Delta S / \Delta m_P$

Capteur	Etendue de mesure E.M.	Sensibilité S
Thermistance		
- semiconducteur	0 -> 100° C	3% / ° C
- Platine (Pt)	-100° C -> 1000° C	0,3%/° C
Piezo	0 -> 100 kN	
- Quartz		2,3 pC / N
- PZT (Titano-Zirconate de Plomb)		110 pC / N
Photodiode	≈ 100 mW	1 A / W
µaccéléromètre ADXL202	2 g	312 mV / g
	(g = 9,81 m s ⁻²)	

RÉSOLUTION

Plus petite variation de grandeur mesurable

LINÉARITÉ

Écart de sensibilité sur l'étendue de mesure

TEMPS DE RÉPONSE

Temps de réaction du capteur

Souvent lié à sa bande-passante

La sensibilité du capteur peut en effet dépendre de la fréquence à laquelle on souhaite l'utiliser*

Voir aussi Régime Harmonique / Analyse Harmonique d'ordre 1 et 2





GRANDEURS ELECTRIQUES

SORTIE

Grandeurs mesurables analogiques ou numériques (souvent électriques)

- Courant
- Tension
- Fréquence
- ...

TYPES DE CAPTEURS

PASSIF

Impédance variable



ACTIF k.m(t) R_c s(t) Transforme directement en grandeur électrique

ANALOGIQUE

Infinité de valeurs continues

Tension, courant...
Ex: Thermocouple

NUMERIQUE

Tout Ou Rien (TOR)
'0' ou '1' Ex: Fin de course

Intelligent / Smart


SPI/I2C Ex : Accéléro Num

PRÉCISION

Aptitude du capteur à donner une mesure proche de la valeur vraie

Etude statistique sur n mesures





Un capteur **précis** est un capteur **fidèle** et **juste**

