	Maquette 1	Maquette 2	Maquette 3	Maquette 4	Maquette 5	Maquette 6	Maquette 7	Maquette 8	Maquette 9	Maquette 10
	Filtre 1	Filtre 1	Filtre 1	Filtre 1	Filtre 1	Filtre 1	Filtre 1	Filtre 1	Filtre 1	Filtre 1
Туре	Passe-bas	Passe-haut	Passe-bande	Passe-bas	Passe-bande	Passe-haut	Passe-haut	Passe-bande	Passe-bas	Passe-haut
G0	4,7	3,3	2,1	5,7	6,9	4,0	5,7			
G0dB	13	10	7	15	17	12	15			
Fc1 (Hz)	1027	4825	33880	3388	72	883	5885			
Fc2 (Hz)	/	/	154	1	1540	1	1			
Z11	fil	C = 33n	fil	fil	fil	C = 220n	C = 33n	fil	fil	C = 47n
Z12	R = 1k	R = 1k	R = 2.2k	R = 820	R = 680	R = 820	R = 820	R = 1k	R = 1k	R = 2.2k
Z21	R = 4.7k	R = 3.3k	R = 4.7k	R = 4.7k	R = 4.7k	R = 3.3k	R = 4.7k	R = 2.2k	R = 1k	R = 1.2k
Z22	C = 33n	rien	C = 1n	C = 10n	C = 22n	rien	rien	C = 10n	C = 47p	rien
Z31	fil	fil	C = 220n	fil	C = 220n	fil	fil	C = 100n	C = 47n	fil
Z32	R = 4.7k	R = 4.7k	R = 4.7k	R = 4.7k	R = 4.7k	R = 4.7k	R = 4.7k	R = 22k	R = 1.2k	R = 4.7k
Z41	R = 4.7k	R = 4.7k	R = 4.7k	R = 4.7k	R = 4.7k	R = 4.7k	R = 4.7k	R = 47k	R = 3.3k	R = 8.2k
Z42	rien	rien	rien	rien	rien	rien	rien	rien	rien	rien
•	Filtre 2	Filtre 2	Filtre 2	Filtre 2	Filtre 2	Filtre 2	Filtre 2	Filtre 2	Filtre 2	Filtre 2
	Rauch	Rauch	Rauch	Rauch	Rauch	Rauch	Rauch	Rauch	Rauch	Rauch
Туре	Passe-haut	Passe-bas	Passe-haut	Passe-haut	Passe-bas	Passe-bas	Passe-bas	Passe-haut	Passe-haut	Passe-bas
G0	1	3,1	1	3	0,48	0,22	5,4	0,22	2	3
fc (Hz)	4450	3740	5950	1390	890	3300	5500	605	7664	6740
Q	2,46	1,102	1,05	0,309	8,26	1,05	0,55	2,56	0,469	0,58
m	0,20	0,45	0,48	1,62	0,06	0,48	0,91	0,20	1,07	0,86
Z1	C = 2.2n	R = 1.5k	C = 4.7n	C = 68n	R = 8.2k	R = 18k	R = 1.5k	C = 15n	C = 6.8n	R = 2.2k
Z2	R = 2.2k	C = 47n	R = 1.8k	R = 3.3k	C = 680n	C = 22n	C = 15n	R = 680	R = 3.3k	C = 10n
Z3	C = 2.2n	R = 8.2k	C = 4.7n	C = 22n	R = 12k	R = 8.2k	R = 6.8k	C = 68n	C = 3.3n	R = 8.2k
Z4	C = 2.2n	R = 4.7k	C = 4.7n	C = 22n	R = 3.9k	R = 3.9k	R = 8.2k	C = 68n	C = 3.3n	R = 6.8k
Z5	R = 120k	C = 1n	R = 18k	R = 8.2k	C = 1n	C = 3.3n	C = 1n	R = 22k	R = 12k	C = 1n