Звіт по практичній робот №6 з цивільного захисту на тему Прогнозування та оцінювання хімічної обстановки під час аварії на хімічно небезпечних об'єктах

Прізвище,	ініціали	Мєшков	A.I
групаIП-1	5 номер ва	ріанту5	

Вихідні дані:

- 1. Найменування НХР Фосген;
- 2. Maca HXP (G), T 100 T;
- 3. Наявність обвалування Обвал.;
- 4. Відстань до місця аварії (R), $\kappa M 2 \kappa M$;
- 5. Характеристика місцевості Відкрита;
- 6. Ступінь вертикальної стійкості повітря Конвекція;
- 7. Швидкість вітру (V), м/с 1 м/с;
- 8. Забезпеченість протигазами, % 90%;

Розрахункова частина:

1. Визначення розмірів і площі ЗХЗ

$$\Gamma_{\text{табл}} = 3,15$$

коефіцієнт обваловування, $K_{\text{обв}} = 1,5;$

коефіцієнт місцевості, $K_{\text{місц}} = 1$;

коефіцієнт, що враховує швидкість вітру, $K_B = 1$;

глибина
$$\Gamma = \Gamma_{\text{табл}} * \frac{K_{\text{в}}}{K_{\text{обв}} * K_{\text{місц}}} = 3,15 * 1/(1,5 * 1) = 2,1 км;$$

ширина Ш= $0,6*\Gamma=0,6*2,1=1,26$ км;

площа S=0,5* Γ * \coprod =1,32 км²;

Попередній висновок: Якщо глибина 3X3 - 2,1 км, а відстань до HXO - 2 км, то цех потрапляє в 3X3.

2. Час підходу хмари зараженого повітря до цеху

швидкості переміщення хмари W=7 км/год

час підходу хмари $t_{ni\partial x} = \frac{R}{W} = 2/7 = 0,29$ год=17,4хвилин

Висновок: Через 17 хвилин після розливу почнеться зараження території цеху.

3. Тривалість зараження цеху

часу ураження $t_{ур.maбл}$ =23год;

поправочний коефіцієнт $K_{uus}=1$;

часу дії ураження $t_{yp} = t_{yp.\text{табл}} * K_{\text{шв}} = 23*1 = 23$ год;

Висновок: Тривалість зараження території розташування цеху очікується на протязі 23год.

4. Можливі утрати серед робітників цеху

Утрати в будівлях $У_{буд}=9%$;

Утрати поза будівлями (на відкритій місцевості) Умісц=18%;

5. Загальні висновки

- 1. Чи потрапляє цех у ЗХЗ так;
- 2. Час руху людей із 3X3 $t_{pyx} = \frac{III}{80} = \frac{1260}{80} = 15,75$ хв;

Доцільний спосіб захисту робітників цеху ($t_{niox} < t_{pyx} + 2xe - 17,4 < 17,75$) - люди не встигнуть евакуюватись, вважається доцільним **укриття людей в сховищі**.

3. ЗАКЛЮЧЕННЯ: Проведення евакуаційних заходів при загрозі або під час НС дозволяє надійно захистити велику кількість населення. Недоліками цього способузахисту є велика потреба у часі (від декількох годин до доби) і великі матеріальні та людські витрати.

Для запобігання великих людських і матеріальних втрат в зоні зараження на даному підприємстві скласти план евакуації, забезпечити людей протигазами.

Уникати паніки. З одержанням повідомлення (по радіо або іншім засобам оповіщення) про викид (розлив) в атмосферу HXP та про небезпеку хімічного зараження, виконати передбачені заходи.

Надягнути засоби індивідуального захисту органів дихання та найпростіші засоби захисту шкіри всім працівникам.

По можливості негайно залишити зону хімічного забруднення.

Через нестачу протигазів можливі жертви, через нестачу часу треба укривати людей в сховищі та герметизувати приміщення.

Швидко зберіть необхідні документи, цінності, ліки, продукти, запас питної води та інші необхідні речі у герметичну валізу та підготуйтеся до евакуації.

Виходьте із зони хімічного зараження в бік, перпендикулярний напрямку вітру та обходьте тунелі, яри, лощини - в низинах може бути висока концентрація НХР.

При підозрі на ураження НХР уникайте будь-яких фізичних навантажень, необхідно пити велику кількість рідини (чай, молоко, сік, вода) та звернутися до медичного закладу.

Вийшовши із зони зараження, зніміть верхній одяг, ретельно вимийте очі, ніс та рот, по можливості прийміть душ.

3 прибуттям на нове місця перебування, дізнайтеся у місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування адреси організацій, що відповідають за надання допомоги потерпілому населенню.