## Звіт по практичній роботі №5

## Прогнозування та оцінювання інженерної та пожежної обстановки під час аварії на вибухонебезпечних об'єктах

Прізвище, ініціали <u>Мєшков А.І.</u> група <u>ІП-15</u> номер варіанту <u>5</u>

## Вихідні дані:

- 1. Відстань від цеху до міста аварії (вибуху) 0,7 км;
- 2. Maca пропану **200** т;
- 3. Характеристики елементів цеху:

будівля – зі збірного залізобетону;

верстати – легкі;

кабельні лінії – наземні;

контрольно-вимірювальна апаратура – наявна;

границі вогнетривкості несучих стін -2,5 год;

границі вогнетривкості перегородок — 1 **год**;

- 4. Категорія виробництва з пожежної безпеки  $\mathbf{F}$ ;
- 5. Щільність забудови об'єкту 14%;

## Розрахункова частина:

- **1.1.** 3oha I :  $r_1$ = 17,5 \*  $\sqrt[3]{Q}$  = 17,5 \*  $\sqrt[3]{200} \approx$  **102** M < 700 M, менше;
- **1.2.** 3oha II:  $r_2=1.7 * r_1 = 1.7 * 102 = 173 \text{ M} < 700 \text{ M}$ , mehille;

Висновок: об'єкт опиниться за межами цих зон, тобто у зоні повітряної ударної хвилі;

1.3. 
$$\Delta P_{\phi} = \frac{262}{\sqrt{1 + 7,66 \cdot 10^{-5} \cdot \frac{L^{3}}{O} - 1}} = \frac{262}{\sqrt{1 + 7,66 \cdot 10^{-5} \cdot \frac{L^{3}}{O} - 1}} = 24,94 \text{ kHa};$$

1. 4.1. Ступінь руйнування будівлі – середній;

Характеристика руйнувань будівлі: *руйнування даху, легких внутрішніх перегородок, в капітальних стінах з'являються тріщини;* 

1.4.2.. Ступінь руйнування верстатів — сильний;

Характеристика руйнувань промислового обладнання: зміщення з фундаменту і деформація верстатів, тріщини в деталях, розрив кабельних мереж і трубопроводів;

- 1.4.3. Ступінь руйнування контрольно-вимірювальної апаратури сильний;
- 1.4.4. Ступінь руйнування кабельних ліній слабкий;
  - 2.1. Оцінювання можливих уражень людей: легка контузія організму, часткова втрата слуху, вивихи кінцівок.

- 3.1. Ступінь вогнестійкості ІІ ступінь вогнестійкості
- **3.2.** Очікувана пожежна обстановка: окремі пожежі, що швидко перетворюються у суцільні, і супроводжуються вибухами виробничого устаткування;
- 4.1. Безпечна кількість вибухової речовини для уникнення руйнувань будівлі менше 40 т;
- 4.2. Безпечна кількість вибухової речовини для уникнення людських втрат менше 100 т;
- 5. Загальні висновки і рекомендації: на відстані 700 м від цеху стався вибух пропану, що призвело до руйнувань будівлі, елементів цеху, постраждали люди. В першу чергу треба сповістити про НС.

Під час пожежі необхідно остерігатися високої температури, задимленості та загазованості, обвалу конструкцій будинків і споруд, вибухів технологічного обладнання і приладів, падіння обгорілих дерев, а також провалів. Небезпечно входити в зону задимлення.

Рятуючи потерпілих з будинків, які горять, слід пам'ятати:

- перед тим, як увійти у приміщення, що горить, накрийтесь мокрою ковдрою, будь-яким одягом чи щільною тканиною;
- двері в задимлене приміщення відкривайте обережно, щоб уникнути займання від великого притоку свіжого повітря;
- у сильно задимленому приміщенні рухайтесь поповзом або пригинаючись;
- для захисту від чадного газу необхідно дихати через зволожену тканину;
- у першу чергу рятуйте дітей, інвалідів та старих людей;
- звертайте увагу, що маленькі діти від страху часто ховаються під ліжко, в шафу та забиваються у куток;
- виходьте із осередку пожежі в той бік, звідки віє вітер;
- якщо на людині горить одяг, зваліть її на землю та швидко накиньте пальто, плащ або будьяку ковдру чи покривало (бажано зволожену) і щільно притисніть до тіла, у разі необхідності викличте медичну допомогу;
- якщо загорівся ваш одяг, падайте на землю і перевертайтесь, щоб збити полум'я, ні в якому разі не біжіть це ще більше роздуває вогонь;
- для гасіння пожежі використовуйте вогнегасники, пожежні гідранти, а також воду, пісок, землю, кошму, ковдри та інші засоби, пристосовані для гасіння вогню;
- бензин, гас, органічні масла та розчинники, що загорілися, гасіть тільки за допомогою пристосованих видів вогнегасників, засипайте піском або ґрунтом, а якщо осередок пожежі невеликий, накрийте його азбестовим чи брезентовим покривалом, зволоженою тканиною чи одягом;
- якщо горить електричне обладнання або проводка, вимкніть рубильник, вимикач або електричні пробки, а потім починайте гасити вогонь.

Якщо пожежа застала вас у приміщенні, слід дотримуватись наступних правил:

- якщо ви прокинулись від шуму пожежі і запаху диму, не сідайте в ліжку, а скотіться з нього прямо на підлогу;
- до дверей приміщення слід повзти підлогою під хмарою диму, але не відчиняти двері відразу;
- обережно доторкніться до дверей тильною стороною долоні, якщо двері не гарячі, то відчиніть їх та швидко виходьте;
- якщо двері гарячі, не відчиняйте їх дим та полум'я не дозволять вам вийти;
- щільно закрийте двері, а всі щілини і отвори заткніть будь-якою тканиною, щоб уникнути подальшого проникнення диму. Повертайтесь поповзом у глибину приміщення і приймайте заходи до порятунку;

- присядьте та глибоко вдихніть повітря, розкрийте вікно, висуньтеся та спробуйте покликати за допомогою;
- якщо ви не в змозі розкрити вікно, розбийте віконне скло твердим предметом та зверніть увагу людей, які можуть викликати пожежну команду;
- якщо ви вибрались через двері, зачиніть їх та поповзом пересувайтесь до виходу із приміщення;
- обов'язково зачиняйте за собою всі двері;
- зверніть увагу, що під час пожежі заборонено користуватися ліфтами;
- якщо ви знаходитесь у висотному будинку, не біжіть вниз крізь вогнище, а користуйтеся можливістю врятуватися на даху будівлі.

Серед рекомендацій, спрямованих на зменшення заподіяної шкоди та уражень людей, можуть бути такі:

- 1) укріпити будівлю установленням додаткових колон, ферм, підкосів;
- 2) верстати надійно закріпити на фундаменті, установити захисні навіси або ковпаки;
- 3) кабельні лінії прокласти під землею;
- 4) створити 50% запас контрольно-вимірювальної апаратури;
- 5) установити на вікнах захисні металеві сітки, щоб розбите скло не потрапляло в приміщення иеху:
- 6) установити і регулярно контролювати стан вогнегасників та інших протипожежних систем;
- 7) порушити питання перед відповідними органами про зменшення запасу вибухонебезпечної речовинидо безпечної кількості.