Calculos de sensores sacando su promedio

Υ

desviacion standar

	LECTURA 1	LECTURA 2	LECTURA 3	LECTURA 4	LECTURA 5		
SENSOR	[°C]	[°C]	[°C]	[°C]	[°C]	PROMEDIO	DESVIACION STANDAR
Α	18,10	18,05	18	18,10	18,15	18,08	0,057
В	18	18,05	18	18,05	18	18,02	0,027
С	17,95	17,90	17,85	17,98	17,80	17,89	0,073
D	17,90	17,92	17,91	17,90	17,91	17,9	0,012

Exactitud: Grado de aproximacion al valor verdadero Presicion: Grado de dispersion entre las lecturas.

El sensor mas exacto es el: **D**El sensor mas preciso es el: **D**