## **CONCEPTOS IMPORTANTES**

**Rango de medición:** Es el intervalo entre el valor mínimo y máximo que el sensor puede medir con precisión.

**Error**: Es la diferencia entre el valor medido por el sensor y el valor verdadero o de referencia. Puede ser debido a factores como calibración incorrecta, interferencia o imperfecciones en el sensor.

**Exactitud:** Indica cuán cercana es la medición promedio de un sensor al valor verdadero o de referencia. Incluye tanto el error sistemático como el error aleatorio.

## **EJERCICIO 3**

Un sensor de temperatura, que tiene un rango de medida de 20-250 °C, entrega una lectura de 55 °C. Especificar el error en la lectura si la exactitud se expresa de las siguientes formas, indicando el rango de medición en cada caso.

a. ± 0,5% del valor máximo de lectura

b. ± 0,75% del alcance (FS)

c. ± 0,8% de la lectura

a) El valor máximo de lectura es 250°C, por lo tanto:

b) El rango de medición es 250°C - 20°C, por lo tanto: 230°C

c) La lectura es de 55°C, por lo tanto

```
55°C x 0.8% / 100 = 0.44°C
El error es ± 0.44°C
```