





Telecomunicaciones



SENSORES Y ACTUADORES

TRABAJO PRACTICO Nº ----

2023









ACTIVIDAD: TAREA FINAL

INTEGRANTES:


- ALE, Ulises
- BAREA, Silvana
- ORSILI, José



Grupo nº 1




Descripción: Se implementa un Sistema IoT de Smart House, usando el ESP32. En este proyecto se definirá y creará un sistema domótico ESP RainMaker con Google Assistant, Alexa, Bluetooth, control remoto por infrarrojos e interruptores manuales. Se pueden controlar los relés y monitorear las lecturas de los sensores en Google Home y la aplicación Amazon Alexa desde cualquier parte del mundo. Sin WiFi, se pueden controlar los relés con Bluetooth, control remoto por infrarrojos e interruptores manuales. El ESP32 se conectará automáticamente con el Wi-Fi si el Wi-Fi está disponible.





Realización del circuito utilizando Proteus



Selección de los componentes y armado del prototipo

- Esp32 DvKit V1
- Celular
- Modulo rele 5v. 4 canales
- 4 Focos
- Receptor IR 1838
- Modulo Bluethoot
- Control remoto
- Interruptores manuales
- · Placa de desarrollo
- Cables




Codificación del programa

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
                                                                                                                                                                                                  C Untitled-1
 18 #include "RMaker.h"
 19 #include "WiFi.h"
 25   const char *service_name = "Moldescoop-Milet";
     const char *pop = "guillemi379";
  29 uint32 t espChipId = θ;
  32 char nodeName[] = "ESP32 Smart-Home";
  35 char deviceName_1[] = "Switch1";
     char deviceName_2[] = "Switch2";
  37 char deviceName_3[] = "Switch3";
     #define IR Button 1 0x80BF49B6
 42 #define IR Button 2 0x80BFC936
 43 #define IR_Button_3 0x80BF33CC
 44 #define IR Button 4 0x80BF718E
  45 #define IR All Off 0x80BF3BC4
 48 static uint8_t RelayPin1 = 23; // D23
 49 static uint8_t RelayPin2 = 22; // D22
     static wint8 t RelayPin3 = 21; // D21
     static uint8_t RelayPin4 = 19; // D19
 53 static uint8_t SwitchPin1 = 32; // D32
 54 static uint8_t SwitchPin2 = 33; // D33
  55 static wint8 t SwitchPin3 = 25; // D25
 58 static uint8_t wifiLed = 2; // D2
 59 static uint8_t gpio_reset = 0; // Press BOOT for reset WiFi
     static uint8 t RX2Pin
     static uint8_t TX2Pin
```

 Reformas en el código existente para adaptarlo a 4 pulsadores y 4 actuadores (relay)

```
Edit Sketch Tools Help
          Select Board
Modificaciones ino
       static uint8 t RelayPin5 = XX; // DXX
       static uint8 t RelayPin6 = XX; // DXX
       static uint8_t RelayPin7 = XX; // DXX
       static uint8 t RelayPin8 = XX; // DXX
       static uint8 t SwitchPin5 = XX; // DXX
       static uint8 t SwitchPin6 = XX; // DXX
       static uint8 t SwitchPin7 = XX; // DXX
       static uint8 t SwitchPin8 = XX: // DXX
       // Se modifican estos pines con los pines a utilizar para los 4 relevadores y botones restantes
       static uint8_t RelayPin5 = XX; // DXX
       static uint8 t RelayPin6 = XX; // DXX
       static uint8_t RelayPin7 = XX; // DXX
       static uint8 t RelayPin8 = XX; // DXX
       static uint8 t SwitchPin5 = XX: // DXX
       static wint8 t SwitchPin6 = XX; // DXX
       static uint8 t SwitchPin7 = XX; // DXX
       static uint8 t SwitchPin8 = XX; // DXX
       // Se modifican estos bloques para los pines correctos que han sido definidos arriba
       ButtonConfig config5;
       AceButton button5(&config5);
       ButtonConfig config6;
       AceButton button6(&config6);
       ButtonConfig config7;
       AceButton button7(&config7);
       ButtonConfig config8;
       AceButton button8(&config8);
       static uint8_t RelayPin5 = XX; // DXX
       static uint8 t RelayPin6 = XX; // DXX
       static uint8 t RelayPin7 = XX; // DXX
       static uint8 t RelayPin8 = XX; // DXX
       static uint8 t SwitchPin5 = XX; // DXX
        static uint8 t SwitchPin6 = XX; // DXX
```

Video de Presentación





Conclusiones de la Experiencia

Problemas encontrados

- Dificultad en conseguir una placa experimental y soldador.
- El código original estaba diseñado para actuar con 8 dispositivos.
- Detectamos la ausencia de protección ante cortocircuitos en el diseño original.
- El software no respondía al control por voz.

Soluciones aplicadas

- Se utilizó protoboard.
- Se realizó la reforma del código eliminando partes no utilizadas adaptándolo a 4 dispositivos.
- Incorporamos un fusible en serie con la alimentación del sector de 220 voltios.
- Se habilitaron los permisos de la aplicación en Android del celular.









¡Muchas gracias!







