SENSORES Y ACTUADORES

Ejercicio 4 (ejemplo)

Durante el diseño de un equipo de control de temperatura se ensayan cuatro sensores A, B, C y D. Cada uno de estos sensores fue probado tomando cinco lecturas, (n=5), mientras se mantenía una temperatura constante de 18 [°C], dando como resultado los datos consignados en la tabla. ¿Cuál sensor ofrece la mayor exactitud y cual ofrece la mayor precisión?

						PROMEDIO	DESVIACION ESTANDAR
SENSOR	1 [°C]	LECTURA 2 [°C]	LECTURA 3 [°C]	LECTURA 4 [°C]	LECTURA 5 [°C]	n=5	n=5
	x1	x2	x3	x4	x5	$\bar{X} = \underbrace{\sum_{i=1}^{n} x_i}_{n}$	$s = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$
Α	18,10	18,05	18,00	18,10	18,15	18,08	0,057
В	18,00	18,05	18,00	18,05	18,00	18,02	0,027
С	17,95	17,90	17,85	17,98	17,80	17,90	0,073
D	17,90	17,92	17,91	17,90	17,91	17,91	0,008

El sensor que ofrece la mayor exactitud es el B y el que ofrece la mayor precisión es el D.