

SENSORES Y ACTUADORES

Profesor: Jorge E. Morales – C. Gonzalo Vera

Materia: SENSORES Y ACTUADORES

Práctica de la segunda semana

Ejercicio N° 2

Un sensor de temperatura, que tiene un rango de medida de 20 - 250 (°C), entrega una lectura de 55 (°C). Especificar el error en la lectura si la exactitud se expresa de las siguientes formas; (a) +/- 0.5% del valor máximo de lectura, (b) +/- 0.75 del alcance (FS) y (c) +/- 0.8% de lectura.

(a) **Exactitud** de +/- 0.5% del valor máx. de lectura:

Lectura máxima = 250(°C)

$$0.5\%$$
 de $250(°) = 0.5 \times 250 = 1.25$
 100

La temperatura real estaría en el rango de 53.75 a 56.75 (°C)

(b) Exactitud de +/- 0.75% del alcance:

Alcance (FS) =
$$250 - 20 = 230$$
 (°C)

$$0.75\%$$
 de 230 (°C) = 0.75×230 = 1.725

$$Error = +/- 1.725 (°C)$$

La temperatura real estaría en el rango de 53.275 a 56.725 (°C)

(c) Exactitud de +/- 0.8% de la lectura

$$0.8\%$$
 de 55 (°C) = $0.8x55$ = 0.44
100

$$Error = +/- 0.44 (°C)$$

Lectura =
$$55 + /- 0.44$$
 (°C)

$$55 - 0.44 = 54.56$$
 (°C)

$$55 + 0.44 = 55.44$$
 (°C)

La temperatura real estaría en el rango de 54.56 a 55.44 (°C)