

## SENSORES Y ACTUADORES

## Trabajo practico semana 2 grupo 5

Alumno: Iván Canio

**Profesor:** Gonzalo Vera y Jorge Morales

## Respuesta 1F

El error en la medida de un instrumento es la desviación entre el valor real de la variable medida y el valor leído por el mismo instrumento. El error relativo es una indicación porcentual de la desviación entre el valor real y el medido.

Error = Valor real – Valor leído

Error absoluto = [XR - XM]

Error relativo = Error absoluto .100 XR

Los errores son el resultado de las imperfecciones de los instrumentos y de las variables parásitas que afectan el proceso.