
# ISPC INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO CÓRDOBA

### SENSORES Y ACTUADORES

#### **Grupo 8: Practica de Sensores Resistivos**

1. h) ¿Cómo se interpreta una curva dead band?

Moverse de izquierda a derecha o de derecha a izquierda dentro de la zona dead no produce cambios en la salida.





**BANDA MUERTA (DEAD BAND):** es el rango en el que la entrada varía sin que se inicie una respuesta observable. Se expresa como un porcentaje del Span. Está relacionada con la sensibilidad.

**AMPLITUD** (**SPAN**): es la diferencia algebraica entre los valores superior e inferior del alcance. En instrumentos multialcance se aplica al que está seleccionado para medir.


**SENSIBILIDAD** (**SENSITIVITY**): es la relación entre el cambio de la magnitud de salida y el cambio en la variable o señal de entrada que la causa. Se parte del estado estacionario y se arriba a un nuevo valor de estado estacionario. Concepto relacionado con la curva entrada salida delinstrumento (curva de calibración)

### SENSORES Y ACTUADORES





## SENSORES Y ACTUADORES



Span Variable Medida

