
ISPC INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO CÓRDOBA

SENSORES Y ACTUADORES

Grupo 8: Practica de Sensores Resistivos

Ejercicio 1 c) Mencione 5 característica del sensor Termopar.

El termopar es un sensor extremadamente simple y fiable que está constituido de dos materiales metálicos de naturaleza diversa unidos por dos uniones llamadas "unión fría" y "unión caliente". El grado de temperatura que detectan estas uniones genera una diferencia de potencial estrechamente dependiente de la naturaleza de los materiales.



Consideraciones	Termopares	
Campo de temperatura	de -200 a 2000°C	
Costo	poco costosa	
Sensibilidad	sensible en punta	
Resist. a la vibración	adaptable (ejec.MgO)	
Estabilidad	poco estable	
Dureza	robusto	
Salida	mV	

Termopares	IEC 584.1, UNI 7938, DIN IEC 584.1, ANSI 96.1,
	BS 4937.

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO CÓRDOBA

SENSORES Y ACTUADORES

Termopares - características

Normalmente los termopares son construidos de modo que se adapten a las condiciones de trabajo. Los datos fundamentales para sacar el elemento termométrico aplicable son: Tipo de termopar, diámetro de los hilos y longitud.

El campo de temperatura de los elementos termométricos viene dado por la tabla de calibración y tolerancias, mientras que el diámetro del hilo viene dado por la temperatura máxima de utilización y del tiempo de respuesta considerado. Si se coloca un cable de diámetro elevado la duración del elemento será mayor pero el tiempo de respuesta siempre será inferior. La longitud del elemento captador viene dada tanto en función del tipo de utilización y de la estructura del proceso de trabajo como por el tipo de protección del elemento termométrico.


Termopares -construcción

Soldadura a masa

Soldadura aislada Soldadura exterior







Termopares - Tolerancias

Tipo	Tolerancia	Estándar	Espe cial
Т	COBRE CONSTATAN	1,0 °C O 0,75%	0,5°C O 0,4%
E	CROMEL CONSTATAN	1,7°C O 0,5%	1,0°C O 0,4%
J	HIERRO CONSTATAN	2,2°C O 0,75%	1,1°C O 0,4%
K	NIQUEL CROMO-NIQUEL	2,2°C O 0,75%	1,1°C O 0,4%
N	NIQUEL/CROMO/SILICIO-NIQUEL/SILICIO	2,2°C O 0,75%	1,1°C O 0,4%



SENSORES Y ACTUADORES

S	PLATINO10%RH-PLATINO	1,5°C O 0,25%	0,6°C O 0,1%
R	PLATINO13%RH-PLATINO	1,5°C O 0,25%	0,6°C O 0,1%
В	PLATINO30%RH-PLATINO6%RH	0,5% sobre 800°C	Sin establ ecer

Termopares -Temperatura de funcionamiento-

Tipo	Material termopar	Temperatura de func. ºC
Т	COBRE CONSTATAN	-200 a 350°C
Е	CROMEL CONSTATAN	-150 a 800°C
J	HIERRO CONSTATAN	-40 a 750°C
K	NIQUEL CROMO-NIQUEL	-150 a 1100°C
N	NIQUEL/CROMO/SILICIO-NIQUEL/SILICIO	-150 a 1250°C
S	PLATINO10%RH-PLATINO	0 a 1550°C
R	PLATINO13%RH-PLATINO	0 a 1600°C
В	PLATINO30%RH-PLATINO6%RH	-600 a 1700°C