

Grupo N°1 istudiante: Juan Diego Gonzaléz Antoniazzi Materia:

Sensores y Actuadores

Profesor: Jorge Morales

Dirección General de EDUCACIÓN TÉCNICA Y FORMACIÓN PROFESIONA






TP N°2 - Ejercicio 3

Un sensor de temperatura, que tiene un rango de medida de 20-250 °C, entrega una lectura de 55 °C. Especificar el error en la lectura si la exactitud se expresa de las siguientes formas, indicando el rango de medición en cada caso.

- a. ± 0,5% del valor máximo de lectura
- b. ± 0,75% del alcance (FS)
- c. ± 0,8% de la lectura
 - a. Para calcular el error en la lectura utilizando la exactitud expresada como ± 0,5% del valor máximo de lectura, debemos considerar el rango de medición del sensor. En este caso, el rango de medición es de 20-250 °C.
 - El valor máximo de lectura en este caso sería 250 °C. Entonces, el error en la lectura sería \pm 0,5% de 250 °C.

Error = \pm (0,5/100) * 250 °C = \pm 1,25 °C

Por lo tanto, el error en la lectura sería de ± 1,25 °C.




- b. Para calcular el error en la lectura utilizando la exactitud expresada como ± 0,75% del alcance (FS), debemos considerar el rango de medición del sensor. En este caso, el rango de medición es de 20-250 °C.
 - El alcance (FS) en este caso sería la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo del rango de medición.

Alcance (FS) = 250 °C - 20 °C = 230 °C

Entonces, el error en la lectura sería ± 0,75% de 230 °C.

Error = ± (0,75/100) * 230 °C = ± 1,725 °C

Por lo tanto, el error en la lectura sería de ± 1,725 °C.



c. Para calcular el error en la lectura utilizando la exactitud expresada como \pm 0,8% de la lectura, simplemente aplicamos el porcentaje a la lectura actual.

Error = \pm (0,8/100) * 55 °C = \pm 0,44 °C

Por lo tanto, el error en la lectura sería de \pm 0,44 °C.

