

## Sensores y Actuadores

Dirección General de EDUCACIÓN TÉCNICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL Ministerio de EDUCACIÓN



6)Ejemplifique gráficamente la diferencia entre precisión y exactitud.

**Precisión:** Se refiere a la cercanía entre sí de un conjunto de mediciones repetidas de una misma magnitud. Un instrumento o sistema de medición es preciso si, al repetir la medición varias veces, los resultados obtenidos están muy próximos entre sí, independientemente de si se acercan o no al valor real.

**Exactitud:** Se refiere a la cercanía de una medición al valor verdadero o aceptado de la magnitud que se está midiendo. Un instrumento o sistema de medición es exacto si el valor que proporciona está muy próximo al valor real, independientemente de si las mediciones repetidas son consistentes entre sí.

## Para ilustrarlo, pensemos en el ejemplo clásico de los disparos a una diana:

- Alta precisión, baja exactitud: Los disparos están muy agrupados (precisos), pero lejos del centro de la diana (inexactos).
- **Baja precisión, alta exactitud:** Los disparos están dispersos (imprecisos), pero su promedio está cerca del centro de la diana (exactos).
- Alta precisión, alta exactitud: Los disparos están agrupados y cerca del centro de la diana (precisos y exactos).
- > Baja precisión, baja exactitud: Los disparos están dispersos y lejos del centro de la diana (imprecisos e inexactos).

