
Datum: 18.1.2024	CDČ CHONALITOV	Třída:
10.1.2024	SPŠ CHOMUTOV	A4
Číslo úlohy:		Příjmení:
11.	Kamerový systém pro automatickou inspekci l	Lacek

Zadání:

Pomocí průmyslové kamery ověřujte a vyhodnocujte parametry součástek na dopravníku.

Ověřujte průměr díry, nápis, čárový kód a výšku destičky.

Schéma:



Tabulka přístrojů:

Název přístroje:	Označení:	Údaje:	Ev. Číslo:
Reflektor			LE 680/1
Reflektor			LE 680/2
USB kamera	Kamera		LE 5106
Symulátor dopravníku	Dopravník		LE 5042
Napájecí zdroj		12 V	

Teorie:

Kamera má fotit vyrobené součástky na dopravníku a software měří parametry součástek a vyhodnocuje, jestli jsou v toleranci, nebo ne. V průmyslu se tato metoda ověřování jakosti používá u výrobků, které jsou vyráběné ve velkém množství a tedy se vyplatí automatizovat měření.

Postup:


0. Otevřeme si program NI Vision builder AI 3.0

Vkládáme jednotlivé kroky inspekce:

1. Serial I/O 1 – příkazy *M0P255# *V11# *V13# - nastaví rychlost dopravníku a zhasne signalizařní LED

- 2. Acquire Image (USB) získá obraz z kamery, kamera je aktivována externím trigrem z dopravníku
- 3. Filtr image vyfiltruje fotku
- Find Straight Edge najdeme levou hranu a dolní hranu, pomocí "Perpendicular Projection" nalezneme levý dolní roh destičky
- 5. Set Coordinate System použijeme nalezení levého dolního rohu jako počátku souřadnic, souřadnicový systém budeme používat na lokalizaci oblastí, kde budeme měřit parametry destičky
- 6. Calibrate Image kalibruje rozměry destičky podle kóty 7cm, která je vytiská na destičce
- 7. Find Circular Edge ověřuje velikost díry, v menu "Limits" nastavíme tolerance
- 8. Caliber Měří výšku destičky, najde dolní a horní hranu
- 9. Read ID Barcode čtení čárového kódu. Typ kódu je EAN 13, měl by odpovídat hodnotě "0000012345670"
- 10. Read/Verify Text ověřuje, jestli na destičce je napsáno SPŠ. Musíme naučit program rozpoznávat text. Program nalezne na destičce 3 písmena, kterým postupně přiřadíme odpovídající text "SPŠ"
- 11. Logic Calculator vyhodnocuje měření. Pokud jsou všechny měření "PASS" (podmínka byla splněna), nastaví se také na "PASS"
- 12. Custom Overlay na obrazovce bude zobrazovat výsledky měření. Podle úspěšnosti měření zobrazí zprávu a pozadí zbarví buť zeleně, nebo červeně
- 13. Delay 1 nastavíme 250 ms, aby dopravník přestal zakrývat optickou závoru a nezasekl se ve smyčce, kdy se pořád aktivuje stejnou podmínkou
- 14. Serial I/O 2 podle stavu "Logic Calculator" pošle dopravníku příkaz. "PASS": *V11#, rozsvítí zelenou LED. "FAIL": *V03# *VB# *M0S#, rozsvítí červenou LED, zapne sirénu, zastaví dopravník
- 15. Delay 2 2 s, doba zastavení dopravníku
- 16. Set Inspection Status zobrazí celkový výsledek inspekce podle "Logic Calculator"

Okno měřícího programu:



Závěr:	
Zjistili jsme, že 2 destičky jsou v špatný čárový kód, text a výšku	pořádku a 2 ne. 1. měla špatný čárový kód a rozměr díry. 2. měla destičky.
Ze začátku nám dělalo problém Pochopili jsme, jak fungují funk	ovládání programu. V průběhu cvičení jsme se s ním naučili. ce, které jsme používali.
Program pro inspekci destiček f	ungoval.
Zadání jsme splnili.	