
Automatizační cvičení

| A4 | | 203 PLC s OP – Regulace teploty | | | | | |
|---------------|--|---------------------------------|-----|------------|--|--|--|
| Siřiště Marek | | | 1/8 | Známka: | | | |
| 12.12.2018 | | 19.12.2018 | | Odevzdáno: | | | |

Zadání:

Zadání teploty na ovladači (analogový vstup %IW3.3) 90°C hystereze pevně zadaná v programu 2°C stisk F3=start regulace – snímač Pt100 stisk F4=stop všeho kdykoliv

Schéma zapojení pracoviště (situační / ideové schéma):



Nastavení OP:

| n+0 | Function keys | XBT -> PLC |
|-----|--------------------------------|-------------|
| n+1 | Numeric keys | XBT -> PLC |
| n+2 | Number of page to be processed | XBT <-> PLC |
| n+3 | LEDs command | XBT <- PLC |

Stránky OP:

Strana 1:

| REGULACE VYP | |
|----------------------|--|
| F1=NASTAVENI TEPLOTY | |


Strana 2:

| NAST TEPLOTA %MW0 C | |
|---------------------|--|
| F3=START | |

Strana 3:

| NAST T: %MW1 C | F4=STOP |
|-------------------------|---------|
| AKTUALNI: %MW2 (| |

Konfigurace PLC:



- 1. TSX 3722 V3.3
- 2. TSX DMZ 28DR -16I 24VDC+12Q REL TBLK
- 3. TSX AEZ 414 4 16BITS DIFF.ANAL.INP.
- 4. TSX ASZ 200 2 ANALOG OUTPUTS


Tabulka použitých proměnných:

| %MW100:X0 | F1 |
|-----------|-------------------------------|
| %MW100:X2 | F3 |
| %MW100:X3 | F4 |
| %M0 | Stisk F1 |
| %M1 | Stisk F3 |
| %M2 | Stisk F4 |
| %M3 | Teplota pod hodnotou 89°C |
| %M4 | Teplota nad hodnotou 91°C |
| %MW0 | Nastavená teplota (2. strana) |
| %MW1 | Nastavená teplota (3. strana) |
| %MW2 | Teplota ze snímače |


Postup:

- Analýza úlohy.
- Práce s panelem a sestavení zobrazení stránek (deklarace polí,....).
- Nastavení PLC, deklarace použitých modulů, nastavení analogových vstupů.
- Propojení PLC a panelu.
- Návrh programu.
- Odladění programu

Schéma řešení:








Naměřené hodnoty:

| t [min] | θ [°C] |
|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| 0 | 23 | 7,5 | 90 | 15 | 92 | 22,5 | 86 | 30 | 85 |
| 0,5 | 23 | 8 | 92 | 15,5 | 90 | 23 | 83 | | |
| 1 | 25 | 8,5 | 93 | 16 | 88 | 23,5 | 82 | | |
| 1,5 | 28 | 9 | 92 | 16,5 | 84 | 24 | 84 | | |
| 2 | 33 | 9,5 | 90 | 17 | 83 | 24,5 | 85 | | |
| 2,5 | 40 | 10 | 88 | 17,5 | 83 | 25 | 88 | | |
| 3 | 47 | 10,5 | 84 | 18 | 84 | 25,5 | 90 | | |
| 3,5 | 54 | 11 | 83 | 18,5 | 85 | 26 | 93 | | |
| 4 | 61 | 11,5 | 83 | 19 | 88 | 26,5 | 94 | | |
| 4,5 | 67 | 12 | 84 | 19,5 | 90 | 27 | 93 | | |
| 5 | 72 | 12,5 | 87 | 20 | 93 | 27,5 | 91 | | |
| 5,5 | 77 | 13 | 88 | 20,5 | 94 | 28 | 88 | | |
| 6 | 81 | 13,5 | 90 | 21 | 93 | 28,5 | 85 | | |
| 6,5 | 85 | 14 | 92 | 21,5 | 92 | 29 | 84 | | |
| 7 | 88 | 14,5 | 94 | 22 | 89 | 29,5 | 83 | | |



Rozkmit: 12°C

Maximální přeregulování: 94°C

Perioda spínání: 13x/h

Doba prvního dosažení požadované teploty: 7,5 minuty



Závěr:

Program byl plně funkční na první pokus. Tato úloha byla mou poslední úlohou v této sadě, kde jsem pracoval s PLC a OP. Úloha mi pomohla lépe pochopit hysterezi a její praktické využití v regulaci.