
Datum: 21. 12. 2022	SPŠ CHOMUTOV	Třída:
Číslo úlohy:	PROGRAMOVÁNÍ AMS – MODEL OHMETRU (KEYSIGHT VEE)	Jméno: Schöpp Petr

Zadání:

Vytvořte program v Keysight VEE pro převodník U/f, zjistěte převodní konstantu a maximální nelinearitu

Zapojení:




Tabulka použitých přístrojů:

NÁZEV	OZNAČENÍ	PARAMETRY	EVIDENČNÍ ČÍSLO
Stabilizovaný zdroj	-	±15V 15V 1A	LE2 1027
Měřící ústředna	MÚ	HP 34970A	LE 106
Odporová dekáda	R ₁	0-1 111 110 Ω	-
Odporová dekáda	R ₂	0-1 111 110 Ω	-
Sada odporů	R _x	390 Ω - 100 kΩ	-
Zdroj referenčního napětí	U _R	U _{out} =10V	-

Postup:

- 1) Zvolíme si kanály na přepínači a na měřící ústředně
- 2) Zapojíme obvod dle schématu
- 3) Vytvoříme vývojový diagram
- 4) Vytvoříme program v Keysight VEE
- 5) Spustíme program a měříme sadu odporů

Vývojový diagram:



Výpočty:

Při U_{2SAT}= 12 V

- 1. Rozsah: Převod 1 V na 10 k Ω : minimum je 10 % rozsahu 1,2 V \leq U \leq 12 V; R = 10*U \Rightarrow 12 k Ω \div 120 k Ω
- 2. Rozsah: Převod 1 V na 1 k Ω : minimum je 0,1 % rozsahu 0,012 V \leq U \leq 12 V; R = 1000*U \rightarrow 12 Ω \div 12 k Ω

Výpis programu:

viz poslední strana

Komentář k programu:

- 1 a 2: Ovládání měřící ústředny (vybírání pozice přepínače + samotné měření napětí)
- 3: Podmínka zda není odpor moc velký
- 4: Podmínka zda je rozsah vhodně zvolený (nebo přepnout na menší)
- 5: Podmínka zda je odpor nulový
- 6 a 7: Vzorce pro výpočty odporů pro dané rozsahy
- 8 a 9: Texty které se zobrazí pokud je měřený odpor mimo rozsahy
- 10 a 11: Přidání textu k vypočítanému odporu
- 12: Displej na kterém se zobrazí výsledek měření

Závěr:

Tato úloha byla vzhledem k předchozím zkušenostem s programem nebyla těžká. Program fungoval bez problémů. Naměřené hodnoty odpovídaly údajům na rezistorech.

