< 109 KIAS laipat 10° 90-85 KIAS laipat 25° 80-75 KIAS laipat 40°


PA28R Menetelmät

Sakkaukset

Laskuasussa

Olosuhteet:

- -Aloituskorkeus, joka mahdollistaa oikaisun ennen 2000ft AGL harjoituslennoilla ja ennen 1500 AGL koululennoilla.
- VFR-olosuhteet



Jos kaarrat:, vähennä ANU ennen siipien suoristamista.




- Vähennä MP≈ 17-18 Inch

- Seos rikkaalla, korkea RPM, Polttoainepumppu ON

PA28RT Menetelmät Sakkaukset Sileänä

Olosuhteet:

- -Aloituskorkeus, joka mahdollistaa oikaisun ennen 2000ft AGL harjoituslennoilla ja ennen 1500 AGL koululennoilla.
- VFR-olosuhteet



Jos kaarrat:, vähennä ANU ennen siipien suoristamista.



TÄYSI SAKKAUS LASKUASUSSA

"Ylösveto"

- Laske nokkaa tarpeeksi horisontin alapuolelle (varo kuitenkin, ettet aja teholla konetta alaspäin)
- Lisää riittävä teho vedonlöysäyksen yhteydessä ja muista jalan käyttö.

"Laipat 10"

-Aseta laskusiivekkeet 10° tehonlisäyksen jälkeen. Piperin laskusiivekkeitä operoidaan manuaalisesti joten ole rauhallinen niiden operoinnissa.

"Positiivinen nousu"

- Kun pystynopeusmittari osoittaa positiivista nousua

"Telineet ylös, valot pimeänä"

-Kun kone on tasaisessa nousussa, valitse laskutelineet sisään ja totea, että laskutelinevalot ovat sammuneet

"Laipat ylös"

- Ota laskusiivekkeet rauhallisesti sisään



SAKKAUS SILEÄNÄ

"Ylösveto"

- Lisää tarvittava teho rauhallisesti

"Laipat ylös"


- Totea laippojen asento

"Positiivinen nousu"

- Kun pystynopeusmittari näyttää positiivista nousua ja se pystytään säilyttämään

"Telineet ylös, valot pimeänä"

- Totea laskutelineiden olevan sisällä ja laskutelinevalot sammuneena







PA28R Menetelmät

Laskukierros

MATKALENTO

Teho 22"/2300

Tai suoritusarvotaulukon mukaisesti

- laihenna

MATKANOUSU 25"/2500RPM Nopeus 83-96 KIAS

TARKASTUKSET NOUSUSSA ULKOMUISTISTA + NOUSUTEHO 25"/2500rpm

Kun turvallinen korkeus ja nousu on saavutettu

NORMAALI LENTOONLÄHTÖ

Laskusiivekkeet 10 Täysi teho Rotaatio 55-60 kts Alkunousu 74 KIAS (Vy laskutelineet alhaalla)

Kun laskutelineet ylhäällä, 83 KIAS

LOPPUOSA FINAL CHECKS

Laipat 25°-40° nopeus 80 KIAS Laipat 10°-0° nopeus 85 KIAS

Laskukierroskorkeus: kiihdytä ≈ 105 KIAS ja vähennä teho 20"/2300 Huom:

Jätä polttoainepumppu **ON-** asentoon laskukierroksessa

KYNNYS

Nopeus 70 kts Korkeus 50 ft

MYÖTÄTUULI

Tarkastukset ulkomuistista: Moottorinvalvontamittarit Polttoainemäärä ja virtaus Sähköjärjestelmä MYÖTÄTUULI

Laskutelineet alas (Vle 130 KIAS) Laipat 10° (Vfe 109 KIAS) **PERUSOSA**

Laipat 25° Nopeus 85 KIAS Teho \approx 18"-20" Aloita liuku



"Line up"

- -Kaikki ylimääräinen, kuten kartat, OFP ja kynät pois käsistä, vain tarkastuslistalista esillä.
- -Ennen ilmoitusta valmiudesta lentoonlähtöön kertaa listan kohdat ja aseta se mittaritaulun päälle.
- -Ennen kiitotielle rullaamista varmista, että se on vapaa "Vasen vapaa, Oikea vapaa", tarkastuslistan kohdat tehdään ulkomuistista rullatessa kiitotielle.
- -Rullaa tarkasti keskilinjalle ja sen suuntaisesti sekä tarkasta magneettikompassin suunta sekä aseta suuntahyrrä kiitotien magneettisen suunnan mukaisesti, jonka jälkeen aseta tarkastuslista sivuun ja totea: "Line up, valmis" (HUOM. Kiitotiensuunta ei välttämättä ole sama kuin kiitotien magneettinen suunta (esim. EFJY) joten TARKASTA se kartasta.

Lentoonlähtö:

- -Katso lentoonlähtöaika kellosta. Merkitse aika myöhemmin OFP:lle kun tilanne sen sallii.
- Aloita tehonlisäys (ellei kyseessä ole rullaava lentoonlähtö, lisää teho jarruja vasten ja vapauta jarrut ahtopaineen ylittäessä ___???
- -Tarkasta lentoonlähtöteho, öljynpaine ja totea: "Teho asetettu"
- -Totea nopeuden normaali kasvu mittarista: "Nopeus kasvaa"
- Arvioi kiitotien riittävyys.
- Saavuttaessasi irroitusnopeuden: "Rotaatio"
- -Lisää kohtauskulmaa tasaisesti vetämällä (nokkapyörä tuntuu "kevyeltä")
- -Vedon tulee olla tasainen, useamman sekunnin kestävä toimenpide normaaleissa olosuhteissa, ei nopea nykäisy.
- -Asentokulman tulee johtaa kiihtyvään nopeuteen alkunousunopeudelle asti (säädä asentokulmaa nokan asennolla horisontissa, ei nopeusmittarin näytöllä)



LASKUKIERROS

- Laskukierroksessa toimenpiteet tehdään ulkomuistista.
- Irroituksen jälkeen tasaisessa nousussa "Positiivinen nousu, jarrut, telineet ylös"
- Kun nousu on stabiloitu ja turvallinen korkeus saavutettu: nousuteho 25"/2500rpm jonka jälkeen tarkastuslista nousussa ulkomuistista
- Kun laskukierroskorkeus on saavutettu, anna nopeuden kiihtyä yli 105 KIAS, jonka jälkeen vähennä teho 20"/2300rpm
- Myötätuulen puolessavälissä **nopeus tarkastettu, telineet alas** (muista trimmata kone uudelleen), jos tilanne vaatii voidaan telineet ottaa alas jo myötätuulen alussa.
- Nopeuden hidastuttua 109 KIAS, laipat 10° tavoitenopeus myötätuulen lopussa 90 KIAS
- Perusosa: laipat 25°, tavoitenopeus 85 KIAS. Lähdettäessä liukuun, vähennä teho n.18"-20"
- Loppuosalla valitse laskusiivekkeet ja nopeus sen mukaisesti (laipat 25°- 40° / 80kts, laipat 10°-0°/85kts, suorita **final check** ulkomuistista, säilytä lähestymisnopeus kunnes vähennät kynnysnopeuteen 70 KIAS
- Aja konetta teholla loppuun asti, ota teho tyhjäkäynnille vasta päätelineiden ollessa maassa.

Muuta huomioitavaa laskukierroslentämisessä:

- Pidä laskukierroksessa polttoainepumppu päällä.
- Huomio muun liikenteen nopeus (ultrat, cessnat, bravot ym.)
- Laskukierroskorkeudessa ja tehon ollessa 20"/2300rpm otettaessa telineet alas vastuslisä hidastaa nopeutta laippojen käyttöalueelle.

Nopeus hidastuu lisää otettaessa laippoja enemmän ulos, joten tehoa ei normaaliolosuhteissa/laskussa tarvitse säätää edestakaisin, vaan tiettyyn pisteeseen saakka nopeutta voidaan hidastaa vastusta kasvattamalla.

- -Laskeutuessa on erittäin tärkeää, että koneen pituusakseli on kiitotien suuntainen kun päätelineet koskettavat kiitotietä.
- Päätelineiden tukivarret joutuvat muussa tapauksessa kovalle rasitukselle.
- Sama pätee rullattaessa mutkissa ja poistuttaessa kiitotieltä; PIDÄ RULLAUSNOPEUDET RIITTÄVÄN PIENINÄ



LÄPILASKU

Toimenpiteet suoritetaan laskukiidossa moottorin käydessä tyhjäkäynnillä(tai jossakin tapauksissa koneen ollessa pysähtyneenä kiitotiellä, stop and go landing). Läpilaskun suorittamiseksi tulee lennonsuunnittelussa huomioida tarvittavat kiitotietarkastelut ja suoritusarvot sekä ennen läpilaskun tehonlisäystä ohjaajan tulee silmämääräisesti varmistua kiitotien riittävyydestä.

Toiminta läpilaskussa kiitotiellä:

- -Korjaa liikeradan suunta tarvittaessa kohti keskilinjaa ennen muita toimenpiteitä
- -Valitse laskusiivekkeet ja tarkasta laskusiivekkeiden todellinen asento lentoonlähtöä varten
- -Säädä korkeusperäsintrimmaus lentoonlähtöä varten ja totea: "Trimmi asetettu"
- -Korjaa suuntaohjausta tarvittaessa sivuperäsimellä ja pidä siivekkeet sivutuuleen poikkeutettuna
- -Tarkasta suuntähyrrä ja totea: "Suuntahyrrä asetettu"
- -Totea teho sekä öljyn paine: "Teho asetettu"
- -Totea nopeuden kasvu: "Nopeus kasvaa"
- -Tarkastele kiitotie riittävyys ennen irroitusta
- -Irroitus kiitotieltä: "Rotaatio"